Piano Paesaggistico









Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina

Progetto finanziato con P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C

> DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

> > Il Dirigente Generale Sergio Alessandro

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Il Dirigente Responsabile arch. Venera Greco

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI MESSINA

COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO

arch. Mirella Vinci - Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali arch. Antonino Spanò Greco - Responsabile U.O.3 beni paesaggistici

CONTRIBUTI TECNICO SCIENTIFICI

Responsabile coordinamento dati Responsabile cartografia arch. Placido Leotta dott. Massimo De Maria

CONSULENZA SCIENTIFICA

Sistema naturale sottosistema abiotico sottosistema biotico aspetti botanici

dott. prof. Giovanni Randazzo dott.ssa Concetta Bucca dott.ssa Rosella Picone

Sistema antropico

arch. Emanuela Barbaro Poletti

Beni Isolati Paesaggio Locale n. 2

Il Responsabile Unità Operativa 3 (arch. Antonino Spanò Greco) *Il Soprintendente* (arch. Mirella Vinci)

Piano Territoriale Paesaggistico Patrimonio Storico Culturale Beni Isolati: Schede di censimento Villafranca Tirrena Spadafora Venetico Paesaggio locale Valdina Torregrotta Milazzo Pace Saponara del Mela Roccavaldina San Filippo Condro' del Mela Valle del Misi e Monte Scuderi Meri Rometta Barcellona Monforte Pozzo di San Gotto Gualtieri Giorgio Sicamino' San Pier Niceto Messina Santa Lucia del Mela Castroreale Scaletta Itala 🛓 Fiumedinisi Nizza di Sicilia Mandanici Furci Siculo Roccalumera Pagliara Casalvecchio Siculo Antillo Savoca Santa Santa Teresa di Teresa Riva Limina di Riva Roccafiorita Sant'Alessio Siculo Forza d'Agro' Mongiuffi **CONSULENTI** Melia Gallodoro Ing. Tiziana Borruso Ing. Roberto Scaffidi Abbate Letojanni Castelmola

Taormina

Legenda Beni Isolati

Architettura militare

- 👗 A1 Torri
- A2 Bastioni, castelli, fortificazioni, ...
- A3 Fortini, capitanerie, carceri, caserme, ...

Architettura religiosa

- B1 Conventi
- B2 Chiese, cappelle
- B3 Cimiteri

Architettura residenziale

d C1 - Ville, villini e palazzetti

Architettura produttiva

- 🖰 D1 Bagli
- □ D1n Insediamenti rurali
- D2 Case rurali, magazzini
- ★ D3 Cantine, oleifici, palmenti, stabilimenti enologici
- O4 Mulini
- **D5** Abbeveratoi, serbatoi, fontane
- 🔼 D6 Tonnare
- 🔀 D8 Cave, miniere, solfare
- D9 Calcare, fornaci, forni, stazzoni, ...
- D10 Insediamenti produttivi

Attrezzature e servizi

- E4 Alberghi
- S E5 Servizi
- ¥ E6 Fari, lanterne
- △ E7 Ponti
- F1 Fiumara d'arte
- F2 Cuburi

Beni Isolati

CODICE	VALORE	RILEVANZA
Comune di ALI'		
Classe B1		
BI_0146_09	qualificante	molto alta
Classe C1		
BI_0151_09	qualificante	media
Classe D2		
BI_0149_09	caratterizzante	media
BI_0150_09	qualificante	media
BI_0152_09	caratterizzante	media
Classe D4		
BI_0148_09	qualificante	media
Comune di ALI' TI	ERME	
Classe A1		
BI_0145_09	qualificante	alta
Classe C1		
BI_0104_09	caratterizzante	molto alta
BI_0144_09	qualificante	media
Classe D1		
BI_0105_09	caratterizzante	media
Classe D2		
BI_0106_09	caratterizzante	media
BI_0108_09	caratterizzante	media
BI_0111_09	caratterizzante	media
Comune di FIUMI	EDINISI	
Classe B2		
BI_0115_09	caratterizzante	alta
BI_0120_09	qualificante	alta
Classe C1		
BI_0114_09	caratterizzante	alta
BI_0117_09	caratterizzante	alta
Classe D1_N		
BI_0865_09	caratterizzante	molto alta
Classe D2		
BI_0112_09	caratterizzante	media
BI_0116_09	caratterizzante	media
BI_0118_09	caratterizzante	media
BI_0121_09	caratterizzante	media
BI 0124_09	caratterizzante	media
Classe D4		
BI_0864_09	caratterizzante	media
Comune di ITALA		
Classe B1	1.0	
BI_0155_09	qualificante	molto alta
Classe B2	300000 Pro 2004 2000 - CONTROL OF THE PROPERTY	7996*00000000¶ ★ 0000
BI_0236_09	caratterizzante	media

CODICE	VALORE	RILEVANZA
BI_0238_09	qualificante	alta
Classe C1	-	
BI_0154_09	qualificante	media
Classe D2		
BI_0153_09	caratterizzante	media
BI_0240_09	caratterizzante	media
Classe D5		
BI_0239_09	caratterizzante	media
Comune di NIZZA	DI SICILIA	
Classe C1		
BI_0143_09	qualificante	media
Classe D2		
BI_0109_09	caratterizzante	alta
BI_0110_09	caratterizzante	alta
Classe E5		
BI_0107_09	caratterizzante	alta
Comune di SCALE	ETTA ZANCLEA	
Classe A3		
BI_0241_09	qualificante	molto alta
BI_0242_09	caratterizzante	molto alta
Classe B2		
BI_0232_09	qualificante	media
BI_0233_09	qualificante	media
BI_0234_09	caratterizzante	media
BI_0237_09	caratterizzante	media
Classe C1	11.0	4.
BI_0231_09	qualificante	media

Beni isolati



BI_0146_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore	"Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune ALI' SUPERIORE Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <i>BI_0146_09</i>	Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Definizione	Convento	Coord. piana nord 0 2
Qualificazione	Dei frati CI. B1	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazione	Cappuccini e chiesa di S.Maria d	Contesto non degradato comune Ruolo del bene nel paesaggi dominante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>collinare</i>
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma Elementi signific	articolato articolata cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazio		Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
_	pessimo onvento onvento	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili

Valore paesaggistico

qualificante



Foto allegate cartella BI_0146_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali" DA 5430 del 26/02/1997
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	Nel 1574 viene edificato il convento e nel 1589 viene edificata la chiesa.
Rilevanza <i>molto alta</i>	Data 23/03/2006

Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0151_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedator		Provincia Me Ambito Comune ALI' SUPERIORE	09
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0151_09	Località	aggio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	
Definizione	Palazzetto	Coord. piana nord 0	
Qualificazione	Signorile CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesisti	со
Denominazion	ne	Contesto parzialm. degradato com	une
Altra		Ruolo del bene nel paesaggi dominante	
denominazione		Tipo di paesaggi <i>urbano</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XI. Pianta	X?	Integrità Rarità, unicità Peculiarità	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Schema	a blocco rettangolare	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi signifi decorazioni cornici	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conser	vazione <i>buono</i>		es es
Uso attuale	abitazione/magazzini	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico	abitazione	Degrado potenz. da attività umane probabili	_



Foto allegate cartella BI_0151_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i>	Data 23/03/2006
Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Data 23/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0149_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedator	SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune ALI' SUPERIORE	
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0149_09	Località	aggio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0	
Qualificazione	Rurale C1. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesisti	со
Denominazion			regio
		Ruolo del bene nel paesaggi seriale	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi collinare	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XI	X?		
<u></u>		Integrità Rarità, unicità]
Pianta		Peculiarità]
		Rappresentatività	
Schema	a blocco	Importanza culturale generale	Valore
Forma	rettangolare	Importanza storica	
Toma	rettarigotare	Importanza formale, estetica	_
		Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	ן נ
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	_
		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	enc
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservaz	ione	Degrado in atto	na na
		Propensione spontanea al degrado	
Stato di conser	vazione <i>pessimo</i>		esc
Uso attuale	nessuno	Precarietà ambientale generale	esogena
_		Precarietà ambientale specifica] ø
Uso storico			




Foto allegate cartella BI_0149_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 23/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0150_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME 09 Provincia Ме **Ambito** Comune ALI' SUPERIORE "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI_0150_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord Definizione case D2 CI. Qualificazione rurali Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto non degradato di pregio **Denominazione** seriale Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi collinare denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XIX? Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Valore Schema Importanza culturale generale Importanza storica Forma Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **✓** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme **~** Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione pessimo Vulnerabilità Uso attuale nessuno Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili




Foto allegate cartella BI_0150_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data <i>23/03/2006</i>
Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0152_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogra	afici
Ente schedator	"Beni isolati"	Provincia <i>Me</i> Ambito Comune <i>ALI' SUPERIORE</i>	09
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0152_09</i>	Località P	aesaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 lo	ocale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0	1
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e pae	sistico
Denominazior		Contesto non degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi seriale	ı
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>collinare</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo X	(?	Integrità Rarità, unicità	
Schema	articolato	Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica	Valore
Forma Elementi signif	articolata icativi e/o decorativi	Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme	
		Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme	endogena \rightarrow \rig
Uso / Conservaz		Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena N
Stato di conser	vazione <i>mediocre</i>]	esc es
Uso attuale Uso storico	abitazione abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena



Foto allegate cartella BI_0152_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 23/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0148_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME 09 Provincia Ме **Ambito** Comune ALI' SUPERIORE "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI_0148_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord Definizione Case CI. D4 Qualificazione rurali Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto non degradato di pregio **Denominazione** seriale Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi collinare denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XIX? Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Valore Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma rettangolare Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **✓** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme **~** Degrado in atto Uso / Conservazione **~** Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione pessimo Vulnerabilità Uso attuale nessuno Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazioni Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0148_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico qualificante	Data 23/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0145_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topo	grafici
Ente schedator	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia <u>Me</u> Ambito Comune	09
Tipo scheda Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0145_09</i>	Località	Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est	locale
Definizione	Torre	Coord. piana nord	2
Qualificazione	CI. A1	Rapporti col contesto ambientale e pa	aesistico
Denominazior	ne D'Ali	Contesto non degradato	di pregio
A 14		Ruolo del bene nel paesaggi dom	inante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>collinare</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma	circolare mistilinea	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	Valore
Uso / Conservaz	icativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Stato di conser	vazione <i>ruderale</i>		es s
_	nessuno torre di avvistamento	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena



Foto allegate cartella BI_0145_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>alta</u> Valore paesaggistico <u>qualificante</u>	Data 23/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0104_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografic	i
Ente schedator	e SBCA ME "Beni isolati"	Provincia <u>Me</u> Ambito Comune	09
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0104_09</i>	Località	
Oggetto		Coord. piana est 0 loca	saggio le
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 2	
Qualificazione	Nobiliare CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesist	ico
Denominazior	ue	Contesto degradato con	nune
		Ruolo del bene nel paesaggi organico	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>urbano</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?		Integrità	V
Pianta	•	Rarità, unicità [
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
Forma	rettangolare	Importanza sociale, di costume	
decorazioni finestr	cativi e/o decorativi e e prospetto	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
			en
		Fragilità strutturale d'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme	dogei
Uso / Conservaz	ione	Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto	endogena
		Fragilità funzionale d'insieme	
Stato di conser		Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto	dogena esogena



Foto allegate cartella BI_0104_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza molto alta Valore paesaggistico caratterizzante	Data 07/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0144_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografi	ci
Ente schedatore		Provincia <i>Me</i> Ambito Comune <i>ALI' TERME</i>	09
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0144_09	Località Pae	saggio
Oggetto		Coord. piana est 0 loca	
Definizione	Palazzetto	Coord. piana nord 0 2	
Qualificazione	Signorile CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesis	tico
Denominazione		Contesto parzialm. degradato co	mune
		Ruolo del bene nel paesaggi dominant	'e
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX? Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema Forma	a blocco rettangolare	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi signific	ativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	✓✓
Uso / Conservazio	one	Fragilità funzionale d'insieme	endogena y y
Stato di conserva	azione <i>cattivo</i>		es :
	bitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico ab	pitazione	Degrado potenz. da attività umane probabili	_ _ '



Foto allegate cartella BI_0144_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	OSSEIVAZIOIII
Rilevanza <i>media</i>	D
Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Data 23/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0105_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topog	rafici
Ente schedato Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI 0105_0	Provincia Me Ambito Comune Località	09
Oggetto			Paesaggio locale
Definizione	Masseria	Coord. piana nord	2
Qualificazione	Cl. <i>D1</i>	Rapporti col contesto ambientale e pa	esistico
Denominazio Altra denominazion		Contesto degradato Ruolo del bene nel paesaggi organ Tipo di paesaggi fluviale	comune
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma Elementi signi	articolato composta ficativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	Valore
Uso / Conserva		Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena y y y
Stato di conse Uso attuale Uso storico	stalla masseria	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena \[\rightarrow \]



Foto allegate cartella BI_0105_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 07/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0106_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogra	afici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito	09
		Comune	
Tipo scheda	"Beni isolati"	Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0106_09	Località	
			aesaggio cale
Oggetto			
Definitions	Casa	Coord. piana nord 0	
Definizione	Casa		
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e pae	sistico
Denominazione		Contesto non degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi organia	co
Altra		Tipo di paesaggi <i>vallivo</i>	
denominazione		I ipo di pacoaggi	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo	1		
		Integrità	✓
n		Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività	
Conoma	<u>u 2.5666</u>	Importanza culturale generale	Valore
Forma	rettangolare	Importanza storica	
		Importanza conicle di costumo	
		Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	<u> </u>
Elementi significa	ativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
Liementi signince	divi e/o decorativi	Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	e e
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
H / G- :		Degrado in atto	endogena
Uso / Conservazio	ne	Propensione spontanea al degrado	°
Stato di conserva	azione <i>mediocre</i>		es s
Uso attuale ab	itazione	Precarietà ambientale generale	esogena
<u></u>		Precarietà ambientale specifica	na 🗆
Uso storico abi	itazione	Degrado potenz. da attività umane probabili	




Foto allegate cartella BI_0106_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 07/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0108_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	e SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati" Cod. SITP BI 0108 09	Comune Località	
Rif. L. G	Cod. SITP BI_0108_09	Coord. piana est 0 locale	ggio
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 2	
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesistico)
Denominazion	e	Contesto parzialm. degradato comur	ne
Altra denominazione		Tipo di paesaggi fluviale	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?		Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema Forma	a blocco rettangolare	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme □	
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conserv			eso(
	abitazione hbitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena



Foto allegate cartella BI_0108_09

Strutture accessorie autonome magazzino	Vincoli "paesaggistici" Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 07/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0111_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici		
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito	09	
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI 0111_09	Comune Località		
Oggetto		Coord. piana est 0 local	aggio e	
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 2		
Qualificazione	Cl. <i>D2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico		
Denominazion	e	Contesto degradato con Ruolo del bene nel paesaggi seriale	nune	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo		
Cronologia		Parametri di valutazione		
Pianta Schema Forma	a blocco rettangolare	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore	
Elementi signifio	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme		
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	dogena	
_	vazione cattivo nessuno	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena	




Foto allegate cartella BI_0111_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 07/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0115_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogra	fici
Ente schedatore Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0115_09	Provincia Me Ambito Comune Località	09
Oggetto			aesaggio cale
Definizione	Cappella	Coord. piana nord 0	
Qualificazione	Cl. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paes	istico
Denominazione Altra denominazione		Contesto parzialm. degradato de Ruolo del bene nel paesaggi organica Tipo di paesaggi fluviale	di pregio o
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma Elementi signific	a blocco rettangolare cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	Valore ▶ □ □ ▶ □ □ □ ▶ □ □
Uso / Conservazio	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena U V V
_	razione mediocre appella appella	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena



Foto allegate cartella BI_0115_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>alta</i>	Data 07/03/2006
Valore paesaggistico caratterizzante	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0120_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici		
Ente schedator	e SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito	09	
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune Località		
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <u>BI_0120_09</u>	Paes Coord. piana est 0 locale	aggio e	
Definizione	Cappella	Coord. piana nord 0 2		
Qualificazione	Cl. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico		
Denominazion	е	<u> </u>	nune	
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi organico Tipo di paesaggi fluviale		
Cronologia		Parametri di valutazione		
Secolo ? Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità	<u>1</u>	
Schema Forma	longitudinale	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	/alore	
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme		
Uso / Conservazi	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena	
Stato di conser		_	esogena	
Uso attuale	rappella rappella	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena	



Foto allegate cartella BI_0120_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>alta</u> Valore paesaggistico <u>qualificante</u>	Data 07/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0114_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogra	fici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0114_09</i>		aesaggio cale
Oggetto Definizione	Villa	Coord. piana nord 0	
Qualificazione	Cl. <i>C1</i>	Rapporti col contesto ambientale e paes	istico
Denominazione			di pregio
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi organic Tipo di paesaggi fluviale	0
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta ?		Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema Forma	articolato	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica	Valore
Elementi signific	ativi e/o decorativi	Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	✓✓
Uso / Conservazio	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conserv Uso attuale	azione buono bitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena



Foto allegate cartella BI_0114_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza alta Valore paesaggistico caratterizzante	Data 07/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0117_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topograf	ici
Ente schedator	e SBCA ME	Provincia <u>Me</u> Ambito Comune	09
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0117_09	Località	
Oggetto			esaggio ale
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 2	
Qualificazione	Signorile CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesi	stico
Denominazion	e	- Controllo	comune
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi organico Tipo di paesaggi fluviale	,
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?		Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema Forma	articolato	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conser	vazione <i>mediocre</i>		esc
Uso attuale	abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena




Foto allegate cartella BI_0117_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"	
	Vincoli "monumentali"	
Individuazione cartografica	Rif. altre schede	
	Ulteriori riferimenti	
	Osservazioni	
Rilevanza <u>alta</u>		03/2006
Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Nome del compilatore	

Beni isolati



BI_0112_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME		09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0112_09</i>	Paesag	aaic
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	.5
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 2	
Qualificazione	CI. <i>D2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	
Denominazione		Contesto parzialm. degradato comun	e
		Ruolo del bene nel paesaggi seriale	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>fluviale</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?		Integrità 🗸	
Pianta	<u>'</u>	Rarità, unicità Peculiarità	
Schema	articolato	Rappresentatività ✓ Importanza culturale generale □	valore
Forma	composta	Importanza storica	e
		Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	
Elementi significa	ativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	ena
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazio	ne	Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	ره
Stato di conserva	azione <i>mediocre</i>	i Topensione spontanea ai degrado	_ _
	itazione	Precarietà ambientale generale	esogena
		Precarietà ambientale specifica	าล
Uso storico abi	itazione	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0112_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"	
	Vincoli "monumentali"	
Individuazione cartografica	Rif. altre schede	
	Ulteriori riferimenti	
	Osservazioni	
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 07/03/2006 Nome del compilatore	

Beni isolati



BI_0116_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedator Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0116_08	Provincia Me Ambito Comune Località	09
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	ggio
Definizione	Case	Coord. piana nord 0 2	
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesistic	D
Denominazion Altra denominazione		Contesto non degradato comu Ruolo del bene nel paesaggi seriale Tipo di paesaggi fluviale	ne
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma Elementi signif	a blocco rettangolare icativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	Valore
Uso / Conservaz		Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
1	abitazione abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili □	esogena



Foto allegate cartella BI_0116_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i> Valore paesaggistico <i>caratterizzante</i>	Data 07/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0118_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografi	ci
Ente schedatore	"Beni isolati"	Provincia Me Ambito Comune Località	09
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <u>BI_0118_09</u>	Coord. piana est 0 loca	esaggio ale
Definizione	Casa Cl. D2	Coord. piana nord 0 2	
Qualificazione Denominazion Altra denominazione	e	Rapporti col contesto ambientale e paesis Contesto parzialm. degradato co Ruolo del bene nel paesaggi seriale Tipo di paesaggi fluviale	nmune
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma Elementi signifia	articolato rettangolare cativi e/o decorativi	Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore Y
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
_	wazione mediocre abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena




Foto allegate cartella BI_0118_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i> Valore paesaggistico <i>caratterizzante</i>	Data 07/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0121_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	e SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <i>BI_0121_09</i>	Coord. piana est 0 locale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 2
Qualificazione Denominazion Altra denominazione		Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto parzialm. degradato comune Ruolo del bene nel paesaggi seriale Tipo di paesaggi fluviale
Cronologia Secolo ?		Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma	a blocco composta	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme □
Uso / Conservazi	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conseru Uso attuale	vazione <i>cattivo</i>	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica



Foto allegate cartella BI_0121_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 07/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0124_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Me **Ambito** 09 Comune "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI_0124_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord Definizione Casa D2 CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto parzialm. degradato comune Denominazione Ruolo del bene nel paesaggi seriale Altra Tipo di paesaggi collinare denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Valore Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma rettangolare Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **✓** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme Vulnerabilità Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione *mediocre* Vulnerabilità Uso attuale abitazione Precarietà ambientale generale **~** Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili




Foto allegate cartella BI_0124_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 07/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_ **864** _09

e schedatore SBCA ME		<i>09</i> ma Paesaggio ocale 02
Cod. SITP BI_0864_09 Jetto finizione Mulino CI. D4	Comune Fiumedinisi Località Contrada Santissi Coord. piana est Coord. piana nord	ma Paesaggio ocale 02
L. G. Cod. SITP BI_0864_09 petto finizione Mulino alificazione CI. D4	Località Contrada Santissi Coord. piana est Coord. piana nord	Paesaggio ocale 02
finizione Mulino alificazione CI. D4	Coord. piana est Coord. piana nord	Paesaggio ocale 02
finizione Mulino alificazione CI. D4	Coord. piana est Coord. piana nord	ocale 02
finizione Mulino alificazione CI. D4		
alificazione CI. D4	Rapporti col contesto ambientale e pac	esistico
	Rapporti col contesto ambientale e pa	esistico
nominazione Ferrera		
	Contesto Non degradato	di pregio
	Ruolo del bene nel paesaggi Don	ninante
ra nominazione	Tipo di paesaggi Collinare	
nologia	Parametri di valutazione	
colo		
	Integrità Rarità, unicità	
nta	Peculiarità	
	Rappresentatività	\overline{Z}
nema A blocco	Importanza culturale generale	Valore
ma Composta	Importanza storica	Valore
Composta	Importanza formale, estetica	
	Importanza sociale, di costume	1
and the state of t	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme	
menti significativi e/o decorativi	Leggibilità dell'insieme	
	Leggionità dell'insiente	
	Fragilità strutturale d'insieme	end
	Fragilità funzionale d'insieme	endogena
/ Conservazione	Degrado in atto	la si
to di conservazione <i>mediocre</i>	Propensione spontanea al degrado	
o attuale Nessuno	Descriptà ambientale essenti-	esogena
Nessuilo	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	ena
o storico <i>Mulino</i>	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0864_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
MILIVARI	Ulteriori riferimenti
B) most ob	Osservazioni
CURRIA	

Nome del compilatore

Data

Caratterizzante

Media

Rilevanza

Valore paesaggistico

Beni isolati



BI_0155_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore Tipo scheda Rif. L. G.	SBCA ME "Beni isolati" Cod. SITP BI_0155_09	Provincia Me Ambito Comune ITALA Località	09
Oggetto	•	Coord. piana est θ local	saggio e
Definizione	Convento?	Coord. piana nord 0 2	
Qualificazione	Cl. B1	Rapporti col contesto ambientale e paesisti	i co
Denominazione Altra denominazione	SS. Pietro e Paolo	Contesto non degradato com Ruolo del bene nel paesaggi organico Tipo di paesaggi collinare	nune
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma Elementi significat	articolato articolata ivi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme	Valore
chiesa di SS. Pietro e P		Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazione	2	Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	_ ;
Stato di conservaz Uso attuale <i>chie</i>		Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena



Foto allegate cartella BI_0155_09

Strutture accessorie autonome palazzetto	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza molto alta Valore paesaggistico qualificante	Data 23/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0236_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografi	ici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune 7744	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Località <i>ITALA</i>	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0236_09</i>	Coord. piana est 0 loc	esaggio ale
Oggetto Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0	
Qualificazione	CI. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesis	stico
Denominazione	S. Giacomo	Contesto parzialm. degradato co	omune
		Ruolo del bene nel paesaggi dominan	te
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>urbano</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo		Integrità	✓
Pianta		Rarità, unicità Peculiarità	
Schema	articolato	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
Forma	articolata	Importanza storica Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	
Elementi significa	tivi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
campanile		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	end
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazion	e	Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	
Stato di conserva	zione <i>buono</i>		ф
Uso attuale chie	esa esa	Precarietà ambientale generale	esogena
		Precarietà ambientale specifica	



Foto allegate cartella BI_0236_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 30/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0238_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune *ITALA* "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI_0238_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord Definizione Chiesa *B2* CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto parzialm. degradato comune Denominazione Ruolo del bene nel paesaggi dominante Altra Tipo di paesaggi collinare denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XIX? Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità Rappresentatività Valore Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma composta Importanza formale, estetica **V** Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme **~** Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme campanile Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Uso / Conservazione **~** Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione *mediocre* Vulnerabilità Uso attuale chiesa Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico chiesa Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0238_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza alta Valore paesaggistico qualificante	Data 30/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0154_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune <u>ITALA</u>	
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0154_09	Località	
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0	
Qualificazione	Rurale Cl. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesistic	:0
Denominazione		Contesto non degradato comu	une
_ 5.1.5.11111QZ1011C		Ruolo del bene nel paesaggi organico	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX?			1
		Integrità Rarità, unicità	']
Pianta		Peculiarità	J
Schema	a blocco	Rappresentatività	j sa
		Importanza culturale generale Importanza storica	Valore
Forma	poligonale	Importanza formale, estetica	J
		Importanza sociale, di costume	J
		Importanza testimoniale]
Elementi significa	tivi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	']
		Leggiolitta dell'Insiente	
		Fragilità strutturale d'insieme	end
		Fragilità funzionale d'insieme	4
Uso / Conservazion	ne	Degrado in atto	Ω
Stato di conserva	zione <i>pessimo</i>	Propensione spontanea al degrado	
	ssuno	Precarietà ambientale generale	esogena
		Precarietà ambientale specifica	na
Uso storico abia	tazione	Degrado potenz. da attività umane probabili	,




Foto allegate cartella BI_0154_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data <i>23/03/2006</i>
Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0153_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune *ITALA* "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI_0153_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord Definizione Casa D2 Rurale CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto non degradato comune Denominazione seriale Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi vallivo denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XX? Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Valore Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma rettangolare Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **✓** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme **~** Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione pessimo Vulnerabilità Uso attuale nessuno Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0153_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i>	
Valore paesaggistico caratterizzante	Data 23/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0240_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografic	i
Ente schedator		Provincia Me Ambito Comune ITALA	09
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0240_09	Località	saggio
Oggetto		Coord. piana est 0 local	
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 2	
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesist	ico
Denominazion	e		oregio
Altra		Ruolo del bene nel paesaggi organico Tipo di paesaggi collinare	
denominazione		Tipo di paesaggi	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX Pianta	?	Rarità, unicità Peculiarità	
Schema Forma	rettangolare	Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conserv	vazione buono		es s
	abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena
		Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0240_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Occarioni
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 30/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0239_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	"Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune ITALA Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP BI_0239_09	Coord. piana est Paesaggio locale
Definizione Qualificazione	Fontana Comunale Cl. D5	Coord. piana nord 2
Denominazion Altra denominazione		Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto parzialm. degradato comune Ruolo del bene nel paesaggi organico Tipo di paesaggi collinare
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma Elementi signifia	a blocco rettangolare cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
	vazione mediocre fontana	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0239_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Occompanioni
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 30/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0143_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune NIZZA DI SICILIA Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <i>BI_0143_09</i>	Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 2
Qualificazione	Signorile CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion Altra denominazione	e	Contesto non degradato comune Ruolo del bene nel paesaggi organico Tipo di paesaggi vallivo
Cronologia Secolo XX	?	Parametri di valutazione
<u> </u>		Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività ✓
Schema Forma	articolato rettangolare	Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Elementi significi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
	vazione <u>cattivo</u> nessuno	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0143_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i> Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Data 23/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0109_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topog	rafici
Ente schedatore	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito Comune	09
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0109_09	Località	Paesaggio
Oggetto			locale
Definizione	Mulino ad acqua	Coord. piana nord	2
Qualificazione	Cl. <i>D2</i>	Rapporti col contesto ambientale e pa	esistico
Denominazione	e	Contesto parzialm. degradato	comune
Alt		Ruolo del bene nel paesaggi seria	le
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>fluviale</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?		Integrità	✓
Pianta		Rarità, unicità	
Schema	articolato	Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
Forma	composta	Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme	
		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	endogena
		Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto	endogena
Uso / Conservazio		Propensione spontanea al degrado	
Stato di conserv	razione <i>cattivo</i>		esc
Uso attuale p	anificio	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico m	nulino	Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0109_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>alta</u>	Data 07/03/2006
Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0110_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito Comune	09
Tipo scheda	"Beni isolati"		
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0110_09</i>	Località	
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 2	
Qualificazione	Cl. <i>D2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	D
Denominazione		Contesto parzialm. degradato comu	ne
		Ruolo del bene nel paesaggi seriale	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi fluviale	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?		Integrità 🗸	
Pianta		Rarità, unicità	
Pidiild		Peculiarità Rappresentatività	
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
Forma	rettangolare	Importanza storica	ď.
Toma		Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	
Elementi significa	ativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	end
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazio	ne	Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	Ø
Stato di conserva	azione <i>mediocre</i>	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Uso attuale ab	itazione	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico abi	itazione	Precarietà ambientale specifica	Ω
USU SIUTICO adri	LUZIONE	Degrado potenz. da attività umane probabili	1




Foto allegate cartella BI_0110_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>alta</u> Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Data 07/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0107_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogra	fici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0107_09</i>	Località	aesaggio
Oggetto			cale
Definizione	Tiro a Segno Nazionale	Coord. piana nord 0	
Qualificazione	CI. <i>E5</i>	Rapporti col contesto ambientale e paes	sistico
Denominazione	Tiro a Segno Nazionale	Contesto degradato	comune
Jenominazione	The a Segne Nazionale	Ruolo del bene nel paesaggi organio	co
Altra denominazione		Tipo di paesaggi urbano	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?		Integrità	
Pianta		Rarità, unicità Peculiarità	
		Rappresentatività	
Schema	longitudinale	Importanza culturale generale	Valore
Forma	rettangolare	Importanza storica	
roma	retturigotare	Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	✓
Elementi significat	ivi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	✓
Liementi signineat	IVI C/O decorativi	Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	• no
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazion	Δ	Degrado in atto	endogena
		Propensione spontanea al degrado	✓
Stato di conservaz			eso
Uso attuale ness	suno	Precarietà ambientale generale	esogena > \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Lleo etorico tiro	a segno	Precarietà ambientale specifica	✓
Uso storico tiro	a segno	Degrado potenz. da attività umane probabili	✓



Foto allegate cartella BI_0107_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>alta</u> Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Data 07/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0241_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	l
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune SCALETTA ZANCLEA	09
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0241_09	Località Paes	saggio
Oggetto		Coord. piana est 0 local	
Definizione	Castello	Coord. piana nord 0 2	
Qualificazione	CI. A3	Rapporti col contesto ambientale e paesisti	i co
Denominazione	Rufo Ruffo?	Contesto parzialm. degradato con	nune
		Ruolo del bene nel paesaggi dominante	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi collinare	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XV? Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema Forma	articolato composta	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi significa	ativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazio	ne	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	dogena
Stato di conserva	azione <i>mediocre</i>		 Д
Uso attualem	useo civico?	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena




Foto allegate cartella BI_0241_09

Vincoli "paesaggistici"
Vincoli "monumentali"
Rif. altre schede
Ulteriori riferimenti
Osservazioni
Data 30/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0242_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topo	ografici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune SCALETTA ZANCIEA	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Località SCALETTA ZANCLEA	
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <i>BI_0242_09</i>	Coord. piana est	Paesaggio locale
Definizione	Castello	Coord. piana nord	2
Qualificazione	CI. A3	Rapporti col contesto ambientale e _l	paesistico
Denominazione		Contesto non degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi do	minante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi collinare	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo	2	Integrità	
Pianta		Rarità, unicità	
· idiitu		Peculiarità Rappresentatività	
Schema	articolato	Importanza culturale generale	Valore
Forma	mistilinea	Importanza storica	✓ 00
Toma	msumcu	Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	
Elementi significa	ativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	~
3		Leggibilità dell'insieme	✓
		Fragilità strutturale d'insieme	✓ ena
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena y y
Uso / Conservazio	ne	Degrado in atto	endogena V V V
Stato di conserva		Propensione spontanea al degrado	
			esogena
Uso attuale ne	essuno	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	Jena
Uso storico ca.	stello	Degrado potenz. da attività umane probab	



Foto allegate cartella BI_0242_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza molto alta Valore paesaggistico caratterizzante	Data 30/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0232_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedator Tipo scheda	"Beni isolati"	Provincia Me Ambito Comune Località	09
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP BI_0232_09	Coord. piana est Coord. piana nord Coord. piana nord Description Paesa locale	
Definizione Qualificazione	Cappella CI. B2	Rapporti col contesto ambientale e paesistic	o
Denominazion Altra denominazione		Contesto parzialm. degradato comu Ruolo del bene nel paesaggi dominante Tipo di paesaggi urbano	ıne
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma Elementi signifi	a blocco poligonale cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado ✓	<u> </u>
_	vazione <u>cattivo</u>	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena



Foto allegate cartella BI_0232_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico qualificante	Data 30/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0233_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-top	ografici
Ente schedator Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI 0233 09	Provincia Me Ambit Comune Località	09
Oggetto		Coord. piana est	Paesaggio locale
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0	2
Qualificazione	CI. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e	paesistico
Denominazion Altra denominazione		Contesto degradato Ruolo del bene nel paesaggi del Tipo di paesaggi urbano	comune
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma Elementi signifi	a blocco composta cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	Valore ▶ □ □ □ □ ▶ □ ▶ □
Uso / Conservazi	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conserr Uso attuale	vazione <u>buono</u> chiesa	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena



Foto allegate cartella BI_0233_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico qualificante	Data 30/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0234_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore Tipo scheda	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune SCALETTA ZANCLEA
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0234_</i>	Località Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0 2
Qualificazione	CI. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazione	Maria SS di Loreto	Contesto degradato comune
		Ruolo del bene nel paesaggi dominante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>urbano</i>
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo XXX	,	Integrità Rarità, unicità Peculiarità
Schema Forma	a blocco poligonale	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume
Elementi signific	ativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazio	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conserv	azione <i>buono</i>	<u> </u>
_	hiesa	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
Uso storico d	niesa	Degrado potenz. da attività umane probabili




Foto allegate cartella BI_0234_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 30/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0237_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI 0237 09	Provincia Me Ambito 09 Comune ITALA Località
		Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Oggetto Definizione	Cappella	Coord. piana nord
Qualificazione	Cl. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion Altra denominazione		Contesto parzialm. degradato comune Ruolo del bene nel paesaggi dominante Tipo di paesaggi collinare
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma Elementi signifi	a blocco rettangolare icativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservaz		Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
_	cappella discreto	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0237_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Dilayana	
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 30/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0231_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografic	-
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune	
		Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0231_09	Paes	saggio
Oggetto		Coord. piana est 0 local	e
Definizione	Palazzetto	Coord. piana nord 0	
Qualificazione	Signorile CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesist	ico
Denominazione		Contesto parzialm. degradato con	nune
Denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi dominante	;
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>urbano</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XIX?	,	_	
<u> </u>		Integrità	_
Pianta		Rarità, unicità Peculiarità	_
		Rappresentatività	
Schema	a blocco	Importanza culturale generale	Valore
Forma	rettangolare	Importanza storica	_
		Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	
Elementi significativi e/o decorativi		Importanza visuale d'assieme	
		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	enc
			endogena
Uso / Conservazio	ne		∠ a
		Propensione spontanea al degrado	
Stato di conserva	AZIONE NUCEIAIE		eso
Uso attuale ne	essuno	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico ab	itazione	Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	_



Foto allegate cartella BI_0231_09

Rilevanza media Valore paesaggistico qualificante	Data 30/03/2006 Nome del compilatore
	Osservazioni
	Ulteriori riferimenti
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Vincoli "monumentali"
Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"