### Piano Paesaggistico









### Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina

Progetto finanziato con P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C

> DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

> > Il Dirigente Generale Sergio Alessandro

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Il Dirigente Responsabile arch. Venera Greco

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI MESSINA

#### COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO

arch. Mirella Vinci - Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali arch. Antonino Spanò Greco - Responsabile U.O.3 beni paesaggistici

#### CONTRIBUTI TECNICO SCIENTIFICI

Responsabile coordinamento dati Responsabile cartografia arch. Placido Leotta dott. Massimo De Maria

#### **CONSULENZA SCIENTIFICA**

Sistema naturale sottosistema abiotico sottosistema biotico aspetti botanici

dott. prof. Giovanni Randazzo dott.ssa Concetta Bucca dott.ssa Rosella Picone

Sistema antropico

arch. Emanuela Barbaro Poletti

Beni Isolati Paesaggio Locale n. 5

Il Responsabile Unità Operativa 3 (arch. Antonino Spanò Greco) *Il Soprintendente* (arch. Mirella Vinci)

Piano Territoriale Paesaggistico

# Patrimonio Storico Culturale Beni Isolati: Schede di censimento

Paesaggio locale

Valle dell'Alcamiara

**CONSULENTI** 

Ing. Tiziana Borruso

Ing. Roberto Scaffidi Abbate



### Legenda Beni Isolati

#### Architettura militare

- 👗 A1 Torri
- A2 Bastioni, castelli, fortificazioni, ...
- A3 Fortini, capitanerie, carceri, caserme, ...

### Architettura religiosa

- B1 Conventi
- B2 Chiese, cappelle
- B3 Cimiteri

#### Architettura residenziale

d C1 - Ville, villini e palazzetti

#### Architettura produttiva

- 🖰 D1 Bagli
- □ D1n Insediamenti rurali
- D2 Case rurali, magazzini
- ★ D3 Cantine, oleifici, palmenti, stabilimenti enologici
- O4 Mulini
- **D5** Abbeveratoi, serbatoi, fontane
- 🔼 D6 Tonnare
- 🔀 D8 Cave, miniere, solfare
- D9 Calcare, fornaci, forni, stazzoni, ...
- D10 Insediamenti produttivi

#### Attrezzature e servizi

- E4 Alberghi
- S E5 Servizi
- ¥ E6 Fari, lanterne
- △ E7 Ponti
- F1 Fiumara d'arte
- F2 Cuburi

### Beni Isolati

CODICE	VALORE	RILEVANZA	
Comune di FRANCAVILLA DI SICILIA			
ClasseA2			
BI_0002_09	qualificante	alta	
ClasseB1	•		
BI_0001_09	qualificante	alta	
ClasseC1	1		
BI_0188_09	qualificante	media	
BI_0365_09	caratterizzante	media	
BI_0798_09	caratterizzante	media	
BI_0799_09	caratterizzante	molto alta	
BI_0800_09	caratterizzante	molto alta	
ClasseD1_N			
BI_0801_09	caratterizzante	media	
ClasseD2			
BI_0047_09	caratterizzante	media	
BI_0270_09	caratterizzante	media	
BI_0410_09	caratterizzante	media	
BI_0427_09	caratterizzante	media	
BI_0797_09	caratterizzante	media	
BI_0802_09	caratterizzante	media	
ClasseD4			
BI_0126_09	caratterizzante	alta	
ClasseE7			
BI_0092_09	caratterizzante	alta	
ClasseE8			
BI_0418_09	caratterizzante	media	
Comune di GAGG	I		
ClasseA3			
BI_0366_09	qualificante	media	
ClasseB2	- € 102.5 S202.5 259.		
BI_0372_09	qualificante	alta	
ClasseD2	quame	uitu	
BI 0341 09	caratterizzante	media	
BI_0352_09	caratterizzante	media	
BI_0378_09	qualificante	media	
Comune di GRANI			
ClasseD1			
BI 0219 09	qualificante	media	
BI_0228_09	qualificante	media	
ClasseD1_N	-I		
BI_0256_09	caratterizzante	media	
D1_0230_09	Caratterizzante	media	

CODICE	VALORE	RILEVANZA
ClasseD2		
BI_0245_09	caratterizzante	media
BI_0264_09	caratterizzante	media
BI_0269_09	caratterizzante	media
BI_0271_09	caratterizzante	media
BI_0281_09	caratterizzante	media
BI_0303_09	caratterizzante	media
BI_0324_09	caratterizzante	media
Comune di MOI	NGIUFFI MELIA	
ClasseD2		
BI_0292_09	caratterizzante	media
Comune di MOI	NTALBANO ELICONA	
ClasseD2		
BI_0708_09	caratterizzante	alta
Comune di MOI	TTA CAMASTRA	
ClasseC1		
BI_0137_09	qualificante	media
BI_0157_09	qualificante	alta
BI_0158_09	qualificante	media
BI_0187_09	qualificante	media
BI_0189_09	caratterizzante	media
ClasseD1		
BI_0156_09	qualificante	media
BI_0179_09	qualificante	media
ClasseD1_N		
BI_0209_09	caratterizzante	media
ClasseD2		
BI_0186_09	caratterizzante	media
BI_0235_09	qualificante	media
ClasseE7		
BI_0169_09	caratterizzante	media
BI_0198_09	qualificante	media
Comune di TAO	PRMINA	
ClasseD2		
BI_0382_09	caratterizzante	media

# Beni isolati



BI\_0002\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune FRANCAVILLA DI SICILIA	09
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati"  Cod. SITP BI_0002_09	Località	
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	aggio e
Definizione	Castello	Coord. piana nord 0 5	
Qualificazione	CI. A2	Rapporti col contesto ambientale e paesisti	со
Denominazion	e	Contesto non degradato com  Ruolo del bene nel paesaggi dominante	une
Altra denominazione		Tipo di paesaggi collinare	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità	]
Schema Forma	articolato irregolare	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme  Leggibilità dell'insieme  ✓	
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme  Degrado in atto  Propensione spontanea al degrado	doger
Stato di conserv Uso attuale	razione <u>ruderale</u>	Precarietà ambientale generale	esogena
		Precarietà ambientale specifica	'na




Foto allegate cartella BI\_0002\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
D'II	
Rilevanza <u>alta</u> Valore paesaggistico <u>qualificante</u>	Data 04/03/2006  Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0001\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito Comune <i>FRANCAVILLA DI SICILIA</i>	09
Tipo scheda  Rif. L. G.	"Beni isolati"  Cod. SITP BI_0001_09	Località Paes	aggio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	
Definizione	Convento	Coord. piana nord 0 5	
Qualificazione	Rurale CI. B1	Rapporti col contesto ambientale e paesistic	<b>:</b> 0
Denominazione	Cappuccini	Contesto non degradato com	une
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi organico  Tipo di paesaggi collinare	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XVI? Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità	]
Schema Forma	articolato articolata	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi significat	iivi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	]
Uso / Conservazion	e	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	dogena
Stato di conservaz			eso
Uso attuale mus  Uso storico com	rento	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica  Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena



Foto allegate cartella BI\_0001\_09

Strutture accessorie autonome  Herbarium	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza  Valore paesaggistico  qualificante	Data 04/03/2006 Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0188\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedato	re SBCA ME	Provincia Me Ambito 09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune FRANCAVILLA DI SICILIA
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0188_09	Località Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 5
Qualificazione	Rurale CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazio		Contesto parzialm. degradato di pregio
Denominazio		Ruolo del bene nel paesaggi dominante
Altra denominazione	e	Tipo di paesaggi fluviale
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo	IX?	Intervità
<u>-</u>		Integrità
Pianta		Peculiarità 🗸
Schema	a blocco	Rappresentatività  Importanza culturale generale
Forma	articolata	Importanza storica
Toma	ur account	Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume
		Importanza testimoniale
Elementi signif	ficativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme
		Leggibilità dell'insieme
		Fragilità strutturale d'insieme
		Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto
Uso / Conserva	zione	Degrado in atto  ✓         Propensione spontanea al degrado
Stato di conse	rvazione <i>pessimo</i>	
Uso attuale	nessuno	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
•		Precarietà ambientale specifica
Uso storico	abitazione	Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0188\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data <i>04/03/2006</i>
Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0365\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogr	afici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune FRANCAVILLA DI SICILIA Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0365_09</i>		aesaggio
Oggetto		Coord. piana est 0	ocale
Definizione	Villa	Coord. piana nord	<del>-</del>
Qualificazione	Rurale CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e pae	sistico
Denominazione		Contesto	
		Ruolo del bene nel paesaggi	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX?		Integrità	
Pianta		Rarità, unicità	
Fianta		Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
F		Importanza storica	
Forma	a L	Importanza formale, estetica	<b>✓</b>
		Importanza sociale, di costume	
Flementi significa	ativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme	<b>✓</b>
Liementi signino	alivi e/o decoralivi	Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	<b>✓</b> end
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazio	ne	Degrado in atto	endogena  N
Stato di conserva		Propensione spontanea al degrado	
			esogena
Uso attuale ab	pitazione?	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico ab	vitazione	Precarietà ambientale specifica  Degrado potenz. da attività umane probabili	




Foto allegate cartella BI\_0365\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico caratterizzante	Data 04/03/2006 Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0798\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune FRANCAVILLA DI SICILIA	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0798_09</i>	Località	aggio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 5	
Qualificazione	Rurale CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesisti	со
Denominazione		Contesto parzialm. degradato com	une
		Ruolo del bene nel paesaggi organico	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?	1		,
		Integrità  Rarità, unicità	]
Pianta		Peculiarità	]
Schema	a blocco	Rappresentatività	Valore
		Importanza culturale generale Importanza storica	ore
Forma	rettangolare	Importanza formale, estetica	]
		Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	]
Elementi signific	ativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	J   r
		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	end
		Fragilità funzionale d'insieme	<u>~</u>
Uso / Conservazio	one	Degrado in atto	<b>-</b>
Stato di conserv		Propensione spontanea al degrado	
	bitazione/stalle	Precarietà ambientale generale   ✓	esogena
_		Precarietà ambientale specifica	na
	· ·		



Foto allegate cartella BI\_0798\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico caratterizzante	Data 29/04/2006 Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0799\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografi	ci
Ente schedator	e SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune FRANCAVILLA DI SICILIA	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0799_09</i>	Località	esaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 loca	
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0	
Qualificazione	Signorile CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesis	stico
Denominazior		Contesto parzialm. degradato co	omune
Denominazion		Ruolo del bene nel paesaggi dominan	te
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?			
<u> </u>		Integrità Rarità, unicità	
0.1		Peculiarità Rappresentatività	
Schema	a blocco	Importanza culturale generale	Valore
Forma	quadrata	Importanza storica Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	
	cativi e/o decorativi oninne, cornici finestre, terrazzino	Importanza visuale d'assieme  Leggibilità dell'insieme	<b>✓</b>
menacure, om, con	onnine, corner ninesale, terrazzino	35 7 44 7 7 7 7	
		Fragilità strutturale d'insieme	end
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservaz	ione	Degrado in atto	
Stato di conser	vazione <i>buono</i>	Propensione spontanea al degrado	
	villa	Precarietà ambientale generale	esogena
_		Precarietà ambientale specifica	na
			1



Foto allegate cartella BI\_0799\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni  costruita in stile arabo
Rilevanza molto alta  Valore paesaggistico caratterizzante	Data 29/04/2006  Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0800\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topo	grafici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune FRANCAVILLA DI SICILIA	1
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0800_09</i>	Località	Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est 0	locale
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0	5
Qualificazione	Signorile CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e p	aesistico
Denominazione		Contesto parzialm. degradato	di pregio
		Ruolo del bene nel paesaggi don	ninante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi collinare	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?		Integrità	
Pianta		Rarità, unicità	
Schema	a blocco	Peculiarità Rappresentatività	<b>V</b>
Ochema	и вюссо	Importanza culturale generale Importanza storica	Valore
Forma	rettangolare	Importanza formale, estetica	<b>V</b>
		Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	<u> </u>
Elementi signific	ativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	<u>~</u>
doppia scalinata est	erna, cornici finestre	Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	enc
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazio	ne	Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	<b>✓</b>
Stato di conserv	azione <i>pessimo</i>		 
Uso attuale ne	essuno	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico vi	lla l	Precarietà ambientale specifica  Degrado potenz. da attività umane probabil	

Valore paesaggistico

caratterizzante



Foto allegate cartella BI\_0800\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	la villa ha una grande canitna e gode di un bellissimo paesaggio.
Rilevanza molto alta	Data 29/04/2006

Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0801\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito 09 Comune FRANCAVILLA DI SICILIA	
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati"  Cod. SITP BI_0801_09	Località Paesaggi	 io
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	
Definizione	Insediamento	Coord. piana nord 0 5	
Qualificazione	CI. <i>D1_n</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	
Denominazione	Borgo Piano Torre	Contesto parzialm. degradato comune	
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi organico  Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ? Pianta		Integrità   Rarità, unicità   Peculiarità	
Schema	articolato	Rappresentatività  Importanza culturale generale  Importanza storica	Valore
Forma	composta	Importanza storica  Importanza formale, estetica  Importanza sociale, di costume  Importanza testimoniale  ✓	
Elementi significa	tivi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme  Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazion	e	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme  Degrado in atto  Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conservaz	zione <i>pessimo</i>		eso
Uso attuale nes	suno	Precarietà ambientale generale  Precarietà ambientale specifica  ✓	esogena

Valore paesaggistico

caratterizzante



Foto allegate cartella BI\_0801\_09

29/04/2006

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	un borgata completa di ogni struttura (forno, chiesa, abbeveratoio) oramai del tutto abbandonata. Sembra tuttavia di epoca recente.
Rilevanza <u>media</u>	Data 29/04/2006

Nome del compilatore

Data

### Beni isolati



BI\_0047\_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME 09 Provincia Ме **Ambito** Comune FRANCAVILLA DI SICILIA "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI\_0047\_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord Definizione Casa Rurale D2 CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto parzialm. degradato comune **Denominazione** seriale Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi vallivo denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XX? Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Valore Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma composta Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **✓** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme **~** Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione cattivo Vulnerabilità Uso attuale nessuno Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0047\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i>	
Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Data 04/03/2006  Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0270\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogra	fici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito  Comune FRANCAVILLA DI SICILIA	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0270_09</i>		aesaggio
Oggetto			cale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 5	
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paes	sistico
Denominazione		Contesto non degradato	di pregio
		Ruolo del bene nel paesaggi seriale	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi fluviale	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX?			
<u> </u>		Integrità Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
Forma	rettangolare	Importanza storica	
i omia	, cata in good in a	Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	<u>✓</u>
Elementi significa	ativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	end
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena  V V
Uso / Conservazio	ne	Degrado in atto	<b>✓</b>
Stato di conserva	azione <i>pessimo</i>	Propensione spontanea al degrado	
	ssuno	Precarietà ambientale generale	esogena
		Precarietà ambientale specifica	na
Uso storico ab	itazione	Degrado potenz. da attività umane probabili	_



Foto allegate cartella BI\_0270\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	OSSEI VAZIOIII
Rilevanza <u>media</u>	Data 04/03/2006
Valore paesaggistico caratterizzante	Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0410\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topograf	ici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune EPANCAUTU A DI SICILIA	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	TRANCAVILLA DI SICILIA	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0410_09</i>		esaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 loc	ale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 5	
Qualificazione	CI. <i>D2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesi	stico
Denominazion		Contesto parzialm. degradato	romune
Sonominazioni		Ruolo del bene nel paesaggi seriale	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo	?		
Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
		Rappresentatività	<b>✓</b>
Schema	a blocco	Importanza culturale generale	Valore
Forma	rettangolare	Importanza storica Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	<b>✓</b>
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	endogena  V V V
		Fragilità funzionale d'insieme  Degrado in atto	endogena
Uso / Conservazi	one	Propensione spontanea al degrado	
Stato di conserv	vazione pessimo		es é
	nessuno	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso attuale			~ ,



Foto allegate cartella BI\_0410\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico caratterizzante	Data 04/03/2006  Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0427\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-top	ografici
Ente schedator		Provincia <i>Me</i> Ambi Comune <i>FRANCAVILLA DI SICI</i>	
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati"  Cod. SITP BI_0427_09	Località	Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est	locale
Definizione	Casa	Coord. piana nord	5
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e	paesistico
Denominazion	e	Contesto non degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi	rganico
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX Pianta	?	Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore □
Forma	rettangolare	Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conser	vazione <i>pessimo</i>		eso
_	nessuno	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico	bitazione	Degrado potenz. da attività umane proba	




Foto allegate cartella BI\_0427\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data 04/03/2006
Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0797\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici		
Ente schedatore Tipo scheda	SBCA ME  "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09  Comune FRANCAVILLA DI SICILIA  Località		
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0797_09</i>	Paesaggio Coord. piana est 0 locale		
<b>Oggetto</b> Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 5		
Qualificazione	cantoniera CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesistico		
<b>Denominazione</b> Altra	Cantoniera Malamogliera	Contesto parzialm. degradato comune  Ruolo del bene nel paesaggi organico  Tipo di paesaggi collinare		
Cronologia Secolo		Parametri di valutazione		
Pianta Schema Forma	a blocco quadrata	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume		
Elementi significati	ivi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme		
Uso / Conservazione	2	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado		
Uso attuale ness Uso storico canto		Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili		



Foto allegate cartella BI\_0797\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u> Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Data 29/04/2006  Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0802\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune FRANCAVILLA DI SICILIA	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0802_09</i>	Pa	esaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 loc	ale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0	
Qualificazione			
Denominazione	Cantoniera Piano Torre	Contesto parzialm. degradato o	omune
		Ruolo del bene nel paesaggi organico	)
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?		Integrità	<b>✓</b>
Pianta		Rarità, unicità	
Fianca		Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
_		Importanza storica	
Forma	quadrata	Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume	<b>V</b>
Elementi significat	tivi olo docorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme	
Liementi signinca	livi e/o decorativi	Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	en.
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena  > \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Uso / Conservazion	e	Degrado in atto	_
		Propensione spontanea al degrado	<b>✓</b>
Stato di conservaz	zione discreto		esc
Uso attuale nes	suno	Precarietà ambientale generale	esogena  \[ \rightarrow \]
Lloo otorios	toniera	Precarietà ambientale specifica	
Uso storico cana	wiicia	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI\_0802\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data 29/04/2006
Valore paesaggistico caratterizzante	Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0126\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografi	ci
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune FRANCAVILLA DI SICILIA  Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0126_09</i>	Pae	esaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 loca	ale
Definizione	Mulino ad acqua	Coord. piana nord 0 5	
Qualificazione	Cl. <i>D4</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesis	stico
Denominazione		Contesto parzialm. degradato di	i pregio
		Ruolo del bene nel paesaggi organico	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi fluviale	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XIX	?	Integrità	
Dit-		Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
_		Importanza storica	□   ore
Forma	rettangolare	Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume	
Elomonti signifia	pativi o/o docorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme	<b>✓</b>
Liemenii Signiili	cativi e/o decorativi	Leggibilità dell'insieme	<b>V</b>
		Fragilità strutturale d'insieme	e
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazio	nne	Degrado in atto	_
		Propensione spontanea al degrado	✓
Stato di conserv			eso(
Uso attuale a	bitazione	Precarietà ambientale generale	esogena
		Precarietà ambientale specifica	




Foto allegate cartella BI\_0126\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>alta</u>	Data 04/03/2006
Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0092\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-top	oografici
Ente schedato	re	Provincia Ambi	to <u>09</u>
Tipo scheda		Comune FRANCAVILLA DI SICI	LIA
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0092_09	Località	Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est	locale
Definizione	Ponte	Coord. piana nord	5
Qualificazione	CI.	Rapporti col contesto ambientale e	paesistico
Denominazio	ne	Contesto parzialm. degradate	o di pregio
		Ruolo del bene nel paesaggi	rganico
Altra denominazion	e	Tipo di paesaggi fluviale	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo	VI?	Integrità	
Pianta		Rarità, unicità Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività	Valore
Fa 4400 a	rettangolare	Importanza culturale generale Importanza storica	ore
Forma	rettarigolare	Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	
Elementi signi	ficativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	<b>y</b>
		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	endo
		Fragilità funzionale d'insieme  Degrado in atto	endogena  V V
Uso / Conserva	zione	Propensione spontanea al degrado	
Stato di conse	rvazione <i>mediocre</i>		es es
Uso attuale	ponte	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico	ponte	Precarietà ambientale specifica	



Foto allegate cartella BI\_0092\_09

Strutture accessorie autonome edicola votiva	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>alta</i>	Data 04/03/2006
Valore paesaggistico caratterizzante	Data 04/03/2006  Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0418\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topograf	ici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune FRANCAVILLA DI SICILIA	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0418_09</i>	Località	esaggio
Oggetto			ale
Definizione	casello	Coord. piana nord 0 5	
Qualificazione	Ferroviario CI. E8	Rapporti col contesto ambientale e paesi	stico
Denominazione		Contesto parzialm. degradato c	romune
		Ruolo del bene nel paesaggi dominar	nte
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX?			
<u> </u>		Integrità Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	
Schema	basilicale	Rappresentatività	Valore
		Importanza culturale generale Importanza storica	ore
Forma	rettangolare	Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	<b>✓</b>
Elementi signific	ativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	<b>✓</b> end
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena  V V
Uso / Conservazio	one	Degrado in atto	endogena
Stato di conserv		Propensione spontanea al degrado	
	essuno	Precarietà ambientale generale	esogena
			na
		Precarietà ambientale specifica	



Foto allegate cartella BI\_0418\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico caratterizzante	Data 04/03/2006 Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0366\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	re SBCA ME	Provincia Me Ambito 09  Comune GAGGI
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati"  Cod. SITP BI 0366 09	Località
Oggetto		Coord. piana est 0 locale
Definizione	Carcere	Coord. piana nord 0 5
Qualificazione	CI. A3	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazior	Carcere Vecchio	Contesto parzialm. degradato comune
Altra denominazione	)	Ruolo del bene nel paesaggi organico  Tipo di paesaggi vallivo
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo XI Pianta	/I	Integrità Rarità, unicità Peculiarità
Schema Forma	a blocco composta	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume
Elementi signif	icativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
	nessuno?  carcere	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili




Foto allegate cartella BI\_0366\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	Osservazionii
Rilevanza media  Valore paesaggistico qualificante	Data 04/03/2006  Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0372\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogra	afici
Ente schedator	"Beni isolati"	Provincia Me Ambito Comune GAGGI Località	09
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP BI_0372_09	Coord. piana est 0 lo	aesaggio cale
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0	
Qualificazione	Cl. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e pae	sistico
<b>Denominazion</b> Altra denominazione		Contesto non degradato  Ruolo del bene nel paesaggi domina  Tipo di paesaggi collinare	comune ante
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema	a blocco	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività	✓ Va
Forma	articolata	Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	Valore
Elementi signifi campanile, facciata	cativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conser	vazione <i>buono</i>		es :
_	chiesa	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena
	chioca	Degrado potenz. da attività umane probabili	,



Foto allegate cartella BI\_0372\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	Osservazionii
Rilevanza  Valore paesaggistico  qualificante	Data 04/03/2006  Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0341\_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune **MESSINA** "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI\_0341\_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord Definizione Casa D2 Rurale CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto non degradato comune Denominazione seriale Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi vallivo denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XIX? Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Valore Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma composta Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **✓** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme **~** Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione pessimo Vulnerabilità Uso attuale nessuno Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0341\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data <i>04/03/2006</i>
Valore paesaggistico caratterizzante	Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0352\_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune **GAGGI** "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI\_0352\_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord Definizione Casa D2 Rurale CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto non degradato comune Denominazione organico Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi vallivo denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XX? Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Schema Importanza culturale generale Importanza storica Forma Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **✓** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme **~** Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione pessimo Vulnerabilità Uso attuale nessuno Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0352\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico caratterizzante	Data 04/03/2006 Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0378\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	"Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09  Comune GAGGI  Località
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0378_09</i>	Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 5
Qualificazione	Rurale Cl. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
<b>Denominazion</b> Altra denominazione		Contesto parzialm. degradato comune  Ruolo del bene nel paesaggi seriale  Tipo di paesaggi urbano
Cronologia Secolo	C.	Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma	a blocco rettangolare	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica
Elementi signifi	icativi e/o decorativi	Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
_	vazione <u>cattivo</u> abitazione  abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0378\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico qualificante	Data 04/03/2006 Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0219\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedator	e SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune <i>GRANITI</i> Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0219_09</i>		
Oggetto		Paesa Coord. piana est 0 locale	
Definizione	Baglio	Coord. piana nord 0	
Qualificazione	Rurale CI. D1	Dannouti del contesto ambientolo e passisti	
Quamiouziono	G.:	Rapporti col contesto ambientale e paesistic  Contesto non degradato como	
Denominazion	e Agriturismo Il Poggio	Ruolo del bene nel paesaggi dominante	IIIC
Altra denominazione		Tipo di paesaggi collinare	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX	?	Integrità Rarità, unicità	]
Pianta		Peculiarità	]
Schema	a blocco	Rappresentatività 🔽	] {
Ochema	u biocco	Importanza culturale generale	Valore
Forma	articolata	Importanza storica Importanza formale, estetica	]
		Importanza sociale, di costume	]
		Importanza testimoniale	]
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	]
		Leggibilità dell'insieme	]
		Fragilità strutturale d'insieme	en
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
		Degrado in atto	ena
Uso / Conservazi	one	Propensione spontanea al degrado	J
Stato di conser	vazione <i>buono</i>		es
Uso attuale	abitazione/magazzini	Precarietà ambientale generale	esogena
		Precarietà ambientale specifica	هٔ ا
Uso storico	baglio	Degrado potenz. da attività umane probabili	1



Foto allegate cartella BI\_0219\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i> Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Data 04/03/2006 Nome del compilatore

## Beni isolati



BI 0228 09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune **GRANITI** "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI\_0228\_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord Definizione Insediamento Rurale CI. D1 Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto non degradato di pregio Denominazione seriale Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi collinare denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XIX? Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Valore Schema composito Importanza culturale generale Importanza storica Forma composta Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **✓** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme **~** Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione ruderale Vulnerabilità Uso attuale nessuno Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione/magazzini Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0228\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico qualificante	Data 04/03/2006  Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0256\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore		Provincia Me Ambito 09 Comune GRANITI	
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati"  Cod. SITP BI_0256_09	Località Paesaggio	
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	_
Definizione	Insediamento	Coord. piana nord 0 5	_
Qualificazione	Rurale CI. D1_n	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	
Denominazion	e	Contesto non degradato comune  Ruolo del bene nel paesaggi seriale	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi collinare	_
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XXX	2	Integrità  Rarità, unicità  Peculiarità	
Schema Forma	a blocco rettangolare	Importanza storica  Importanza formale, estetica  Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazio	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conserv	vazione pessimo		es(
Uso attuale	essuno	Precarietà ambientale generale  Precarietà ambientale specifica	esogena



Foto allegate cartella BI\_0256\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico caratterizzante	Data 04/03/2006  Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0245\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator Tipo scheda	e SBCA ME  "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune GRANITI
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0245_09</i>	Località Paesaggio Coord. piana est 0 locale
<b>Definizione</b>	Casa	Coord. piana nord 0 5
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
<b>Denominazion</b> Altra denominazione		Contesto non degradato comune  Ruolo del bene nel paesaggi seriale  Tipo di paesaggi vallivo
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema	a blocco	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica
orma Elementi signifi	articolata cativi e/o decorativi	Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Jso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conser Jso attuale	vazione <u>cattivo</u> abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
		Precarietà ambientale specifica




Foto allegate cartella BI\_0245\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico caratterizzante	Data 04/03/2006 Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0264\_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune **GRANITI** "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI\_0264\_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord Definizione Casa D2 Rurale CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto non degradato comune Denominazione seriale Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi collinare denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XX? Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Valore Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma rettangolare Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **✓** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme **~** Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione ruderale Vulnerabilità Uso attuale nessuno Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0264\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i> Valore paesaggistico <i>caratterizzante</i>	Data 04/03/2006 Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0269\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedato	"Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09  Comune GRANITI  Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <i>BI_0269_09</i>	Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 5
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
<b>Denominazion</b> Altra denominazione		Contesto non degradato comune  Ruolo del bene nel paesaggi seriale  Tipo di paesaggi collinare
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma	a blocco rettangolare icativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
	nessuno  abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili




Foto allegate cartella BI\_0269\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico caratterizzante	Data 04/03/2006 Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0271\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore		Provincia Me Ambito 09 Comune MONGIUFFI MELIA	_
Tipo scheda  Rif. L. G.	"Beni isolati"  Cod. SITP BI_0271_09	Località Paesaggi	 
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	0
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 5	_
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	
Denominazion	e	Contesto non degradato comune	_
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi seriale  Tipo di paesaggi collinare	_
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX	?	Integrità  Rarità, unicità	
Schema Forma	a blocco rettangolare	Importanza storica  Importanza formale, estetica  Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme  □	
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conserv	razione ruderale		esc
Uso attuale	nessuno	Precarietà ambientale generale  Precarietà ambientale specifica	esogena




Foto allegate cartella BI\_0271\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i>	
Valore paesaggistico caratterizzante	Data 04/03/2006  Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0281\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogra	fici
		3 . 5	
Ente schedator	e SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito	09
		Comune MONGIUFFI MELIA	
Tipo scheda	"Beni isolati"	Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0281_09		
			aesaggio cale
Oggetto			JU. 0
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 5	
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paes	istico
		Contesto parzialm. degradato	comune
Denominazion	e		
Altra		Ruolo del bene nel paesaggi seriale	
denominazione		Tipo di paesaggi <i>collinare</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX			
Secolo	•	Integrità	
<b>.</b>		Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività	✓ ≤a
		Importanza culturale generale	Valore
Forma	rettangolare	Importanza storica Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	<b>✓</b>
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
3		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	<b>✓</b> end
		Fragilità strutturale d'insieme	endogena  N N N
		Degrado in atto	lena
Uso / Conservazi	one	Propensione spontanea al degrado	
Stato di conserv	vazione <i>pessimo</i>		Φ <
Uso attuale	nessuno	Precarietà ambientale generale	esogena
		1 Todanota ambientale generale	
_		Precarietà ambientale specifica	




Foto allegate cartella BI\_0281\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico caratterizzante	Data 04/03/2006  Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0303\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	e SBCA ME	Provincia Me Ambito 09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune GRANITI  Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP BI_0303_09	Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 5
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion	e	Contesto non degradato comune
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi organico  Tipo di paesaggi vallivo
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo XX	?	Integrità  Rarità, unicità  Peculiarità
Schema	a blocco rettangolare	Rappresentatività  Importanza culturale generale  Importanza storica  Importanza formale, estetica  Importanza sociale, di costume
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conser	vazione <i>cattivo</i>	Precarietà ambientale generale
_	abitazione	Precarietà ambientale generale  Precarietà ambientale specifica  Degrado potenz. da attività umane probabili




Foto allegate cartella BI\_0303\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data 04/03/2006
Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0324\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedator Tipo scheda	e SBCA ME  "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 0.  Comune GAGGI  Località	9
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <i>BI_0324_09</i>	Coord. piana est 0 locale	gio
Definizione Qualificazione	Casa  Rurale CI. D2	Coord. piana nord  0  5  Rapporti col contesto ambientale e paesistico	
<b>Denominazion</b> Altra denominazione		Contesto parzialm. degradato comune  Ruolo del bene nel paesaggi seriale  Tipo di paesaggi	,
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma Elementi signifi	basilicale rettangolare  cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	Valore
Uso / Conservazi	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
_	wazione mediocre abitazione?	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena



Foto allegate cartella BI\_0324\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"	
	Vincoli "monumentali"	
Individuazione cartografica	Rif. altre schede	
	Ulteriori riferimenti	
	Osservazioni	
Rilevanza <u>media</u>	Data	04/03/2006

## Beni isolati



BI\_0292\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito 09	)
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune MONGIUFFI MELIA  Località	
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <u>BI_0292_09</u>	Paesagg Coord. piana est 0 locale	jio
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 5	
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	
Denominazion	e	Contesto non degradato di pregio  Ruolo del bene nel paesaggi seriale	,
Altra denominazione		Tipo di paesaggi collinare	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX. Pianta	?	Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema Forma	a blocco rettangolare	Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme  □	
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conserv Uso attuale	vazione <u>pessimo</u>	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico a	bitazione	Precarietà ambientale specifica  Degrado potenz. da attività umane probabili	- 5




Foto allegate cartella BI\_0292\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i>	Data 04/03/2006
Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0708\_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME 09 Provincia Ме **Ambito** Comune MONTALBANO ELICONA "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI\_0708\_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord Definizione Casa Rurale D2 CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto non degradato di pregio Denominazione organico Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi collinare denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Schema a blocco Importanza culturale generale **V** Importanza storica Forma quadrata Importanza formale, estetica **V** Importanza sociale, di costume **~** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Uso / Conservazione **~** Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione cattivo Vulnerabilità Uso attuale nessuno Precarietà ambientale generale **~** Precarietà ambientale specifica Uso storico locanda Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0708\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	forse di origine araba
Rilevanza <u>alta</u>	Data 23/04/2006  Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0137\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogra	afici
Ente schedator	SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune MOTTA CAMASTRA	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0137_09</i>		aesaggio
Oggetto			cale
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0	•
Qualificazione	Signorile C1. C1	Rapporti col contesto ambientale e pae	sistico
Denominazion		Contesto parzialm. degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi domina	ante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi urbano	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XI	(?		
		Integrità Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
_		Importanza culturale generale	
Forma	rettangolare	Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume	
Elementi cianifi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme	<b>✓</b>
lesene, ringhiere	Calivi 6/0 decorativi	Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	<b>✓</b> end
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazi	one	Degrado in atto	;
Stato di conser	vazione <i>mediocre</i>	Propensione spontanea al degrado	<b>✓</b>
	abitazione	Precarietà ambientale generale	esogena
_	<u>'</u>	Precarietà ambientale specifica	na



Foto allegate cartella BI\_0137\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico qualificante	Data 04/03/2006  Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0157\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito 09 Comune MOTTA CAMASTRA	
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati"  Cod. SITP BI_0157_09	Località	
Oggetto		Coord. piana est	io
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 5	
Qualificazione	Signorile CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	
Denominazione	Villa Savoia	Contesto non degradato comune	
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi dominante  Tipo di paesaggi collinare	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XIX? Pianta		Integrità  Rarità, unicità  Peculiarità	
Schema Forma	a blocco rettangolare	Importanza storica  Importanza formale, estetica  ✓  Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi significati decorazioni facciate, la		Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme  Leggibilità dell'insieme  □	
Uso / Conservazion	e	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conservazi Uso attuale <i>abit</i>	zione <u>mediocre</u>	Precarietà ambientale generale  Precarietà ambientale specifica	esogena
	_	i rodanota ambientare epecinea	



Foto allegate cartella BI\_0157\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>alta</i>	
Rilevanza <u>alta</u> Valore paesaggistico <u>qualificante</u>	Data 04/03/2006  Nome del compilatore

### Beni isolati



BI\_0158\_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME 09 Provincia Ме **Ambito** Comune MOTTA CAMASTRA "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI\_0158\_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord Definizione Villa Signorile CI. C1 Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto parzialm. degradato comune Denominazione Ruolo del bene nel paesaggi dominante Altra Tipo di paesaggi vallivo denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XIX? **~** Integrità Rarità, unicità **Pianta ~** Peculiarità Rappresentatività Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma composta **~** Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale **~** Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme lesene, Fragilità strutturale d'insieme Vulnerabilità Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Uso / Conservazione **~** Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione discreto Vulnerabilità Uso attuale abitazione Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0158\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico qualificante	Data 04/03/2006  Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0187\_09

	1	Localizzazione e Riferimenti geo-topog	rafici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune CASTIGLIONE DI SICILIA  Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0187_09</i>		Paesaggio
Oggetto			locale
Definizione	Palazzetto	Coord. piana nord	5
Qualificazione	Signorile CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e pa	esistico
Denominazione		Contesto non degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi domi	inante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XIX?		Integrità	
Pianta		Rarità, unicità	
		Peculiarità Rappresentatività	
Schema	a blocco	Importanza culturale generale	Valore
Forma	rettangolare	Importanza storica Importanza formale, estetica	
	-	Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	
Elementi significa	tivi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme  Leggibilità dell'insieme	
lesene		Leggibilità dell'ITSIeTHe	
		Fragilità strutturale d'insieme	end
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazion	ne	Degrado in atto  Propensione spontanea al degrado	
Stato di conserva	zione <i>ottimo</i>	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Uso attuale abia	tazione	Precarietà ambientale generale	esogena
=		Precarietà ambientale specifica	□   ត
Uso storico abit	tazione	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI\_0187\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i> Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Data 24/03/2006 Nome del compilatore

### Beni isolati



BI\_0189\_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME 09 Provincia Ме **Ambito** Comune MOTTA CAMASTRA "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI\_0189\_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord Definizione Villa Rurale CI. C1 Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto non degradato comune Denominazione organico Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi collinare denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XX? **~** Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Schema composito Importanza culturale generale Importanza storica Forma articolata Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **✓** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Uso / Conservazione **~** Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione discreto Vulnerabilità Uso attuale abitazione Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0189\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u> Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Data 04/03/2006 Nome del compilatore

0

### Beni isolati



BI\_0156\_09

N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune MOTTA CAMASTRA "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI\_0156\_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord Definizione Baglio/Masseria Rurale CI. D1 Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto non degradato comune Denominazione dominante Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi vallivo denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XIX? Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Valore Schema articolato Importanza culturale generale Importanza storica Forma poligonale Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **✓** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme **~** Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione pessimo Vulnerabilità Uso attuale nessuno Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0156\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico qualificante	Data 23/03/2006  Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0179\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogra	fici
Ente schedato	re SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune MOTTA CAMASTRA	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	PIOTTA CAMASTICA	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0179_09</i>	Località Page Page Page Page Page Page Page Page	aesaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 lo	cale
Definizione	Baglio	Coord. piana nord 0	
Qualificazione	CI. D1	Rapporti col contesto ambientale e paes	sistico
Denominazio		Contesto	
Denominazio		Ruolo del bene nel paesaggi	
Altra denominazione	e	Tipo di paesaggi	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo	IX?		
		Integrità Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	
Schema	composito	Rappresentatività	<b>✓</b> ≤
Ochema	composito	Importanza culturale generale	Valore
Forma	rettangolare	Importanza storica Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	✓
Elementi signif	icativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	<b>V</b>
		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	endogena
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservaz	zione	Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	<b>✓</b>
Stato di conse	rvazione <i>pessimo</i>	spontanea at degrade	
Uso attuale	nessuno	Precarietà ambientale generale	esogena
و داد ماه داد	hadio	Precarietà ambientale specifica	
Uso storico	baglio	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI\_0179\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico qualificante	Data 04/03/2006  Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0209\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogi	afici
Ente schedator	re SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune MOTTA CAMASTRA	09
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati"  Cod. SITP BI 0209 09	Località MOTTA CAMASTRA	
Oggetto			Paesaggio ocale
Definizione	Insediamento	Coord. piana nord	5
Qualificazione	Rurale CI. D1_n	Rapporti col contesto ambientale e pae	esistico
Denominazior	ne	Contesto degradato	comune
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi domir  Tipo di paesaggi fluviale	nante
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività	
Schema Forma	articolato composta	Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi signif	icativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena  y
Stato di conser Uso attuale	abitazione mediocre	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena




Foto allegate cartella BI\_0209\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data 04/03/2006
Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0186\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topograf	ici
Ente schedator	e SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune MOTTA CAMASTRA	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	MOTTA CAMASTICA	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0186_09</i>		esaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 loc	ale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0	
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesi	stico
Denominazion		Contesto parzialm. degradato c	comune
Denominazion		Ruolo del bene nel paesaggi seriale	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XI	X?		
		Integrità Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	
Schema	composito	Rappresentatività	<b>✓</b> ≤
Ochema	composito	Importanza culturale generale	Valore
Forma	articolata	Importanza storica Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	✓
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	endogena    > >
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena  N N N
Uso / Conservazi	ione	Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	<b>✓</b>   a s
Stato di conser	vazione <i>pessimo</i>	Special openion and adjusted	 
Uso attuale	nessuno	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico	abitazione	Precarietà ambientale specifica	
USU SIUITUU C		Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI\_0186\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u> Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Data 04/03/2006 Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0235\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	e SBCA ME	Provincia Me Ambito 09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune MOTTA CAMASTRA  Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP BI_0235_09	Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 5
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion	e	Contesto non degradato di pregio  Ruolo del bene nel paesaggi seriale
Altra denominazione		Tipo di paesaggi collinare
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo XX	?	Integrità  Rarità, unicità  Peculiarità
Schema Forma	a blocco rettangolare	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme  □
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conser		eso
_	nessuno abitazione/magazzini	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili




Foto allegate cartella BI\_0235\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	Osservazionii
Rilevanza media  Valore paesaggistico qualificante	Data 04/03/2006  Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0169\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografic	ľ
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune MOTTA CAMASTRA  Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0169_09</i>	<u> </u>	saggio
Oggetto			
Definizione	Ponte	Coord. piana nord 0 5	
Qualificazione	CI. <i>E7</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesist	ico
Denominazione		Contesto parzialm. degradato con	nune
		Ruolo del bene nel paesaggi dominante	1
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX?		Integrità	
Pianta		Rarità, unicità	]
		Peculiarità L Rappresentatività	
Schema		Importanza culturale generale	Valore
Forma		Importanza storica	]   "
		Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	
Elementi significa	ativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	]
		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	end
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazio	ne	Degrado in atto  Propensione spontanea al degrado	
Stato di conserva	azione <i>buono</i>		
Uso attuale po	onte	Precarietà ambientale generale	esogena
<u></u>		Precarietà ambientale specifica	na
Uso storico po	nte	Degrado potenz. da attività umane probabili	¬   '



Foto allegate cartella BI\_0169\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u> Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Data 04/03/2006  Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0198\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografi	ici
		Localizzazione e Kilenmenti geo-topografi	
Ente schedator	e SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune MOTTA CAMASTRA	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0198_09</i>	Località Pa	esaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 loc	
Definizione	Ponte	Coord. piana nord 0	
Qualificazione	Ferroviario CI. E7	Rapporti col contesto ambientale e paesi:	stico
Denominazion	ne	Contesto parzialm. degradato co	omune
		Ruolo del bene nel paesaggi dominan	rte
Altra denominazione		Tipo di paesaggi fluviale	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo	?	L	<b>✓</b>
<u></u>		Integrità Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	
		Rappresentatività	
Schema		Importanza culturale generale	Valore
Forma		Importanza storica	
ronna		Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume	
<b>—</b> 1		Importanza testimoniale	
∟lementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme  Leggibilità dell'insieme	
		Loggionità dell'Insiente	
		Fragilità strutturale d'insieme	endogena
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservaz	ione	Degrado in atto	□   ø
Stato di conser	vazione <i>buono</i>	Propensione spontanea al degrado	
Uso attuale	ponte	Precarietà ambientale generale	esogena
_	ponte	Precarietà ambientale specifica	




Foto allegate cartella BI\_0198\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data 04/03/2006
Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0382\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topograf	fici
Ente schedato	re SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune TAOPMINA	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	TAONTINA	
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0382_09	Località Pa	esaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 loc	ale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 5	
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesi	stico
Denominazio	ne	Contesto parzialm. degradato c	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi seriale	
Altra denominazione	e	Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo	X?	Integrità	
Pianta		Rarità, unicità	
1 Idiicu		Peculiarità Rappresentatività	
Schema	a blocco	Importanza culturale generale	Valore
Forma	rettangolare	Importanza storica	
		Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	<u> </u>
Elementi signif	ficativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	endo
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena  Y Y
Uso / Conserva	zione	Degrado in atto  Propensione spontanea al degrado	<b>✓</b>
Stato di conse	rvazione <i>ruderale</i>		Φ
Uso attuale	nessuno	Precarietà ambientale generale	esogena
	1	Precarietà ambientale specifica	_   ă
Uso storico	abitazione	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI\_0382\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i> Valore paesaggistico <i>caratterizzante</i>	Data 04/03/2006 Nome del compilatore