Piano Paesaggistico









Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina

Progetto finanziato con P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C

> DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

> > Il Dirigente Generale Sergio Alessandro

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Il Dirigente Responsabile arch. Venera Greco

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI MESSINA

COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO

arch. Mirella Vinci - Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali arch. Antonino Spanò Greco - Responsabile U.O.3 beni paesaggistici

CONTRIBUTI TECNICO SCIENTIFICI

Responsabile coordinamento dati Responsabile cartografia arch. Placido Leotta dott. Massimo De Maria

CONSULENZA SCIENTIFICA

Sistema naturale sottosistema abiotico sottosistema biotico aspetti botanici

dott. prof. Giovanni Randazzo dott.ssa Concetta Bucca dott.ssa Rosella Picone

Sistema antropico

arch. Emanuela Barbaro Poletti

Beni Isolati Paesaggio Locale n. 11

Il Responsabile Unità Operativa 3 (arch. Antonino Spanò Greco) *Il Soprintendente* (arch. Mirella Vinci)

Piano Territoriale Paesaggistico Patrimonio Storico Culturale Beni Isolati: Schede di censimento Paesaggio locale Messina Area della catena settentrionale Spadafora Venetico Villafranca Pace del Mela Valdina Torregrotta Tirrena Saponara Roccavaldina Condro' Rometta Monforte San Gualtieri Giorgio Sicamino' San Pier Niceto Santa Lucia del Mela Scaletta Ali' Fiumedinisi Nizza di Sicilia Mandanici **CONSULENTI** Ali' Terme Ing. Tiziana Borruso Roccalumera Furci Ing. Roberto Scaffidi Abbate Siculo Pagliara Savoca

Legenda Beni Isolati

Architettura militare

- 👗 A1 Torri
- 🖬 A2 Bastioni, castelli, fortificazioni, ...
- A3 Fortini, capitanerie, carceri, caserme, ...

Architettura religiosa

- B1 Conventi
- B2 Chiese, cappelle
- B3 Cimiteri

Architettura residenziale

d C1 - Ville, villini e palazzetti

Architettura produttiva

- 🖰 D1 Bagli
- □ D1n Insediamenti rurali
- D2 Case rurali, magazzini
- ★ D3 Cantine, oleifici, palmenti, stabilimenti enologici
- O4 Mulini
- D5 Abbeveratoi, serbatoi, fontane
- △ D6 Tonnare
- ☑ D8 Cave, miniere, solfare
- D9 Calcare, fornaci, forni, stazzoni, ...
- D10 Insediamenti produttivi

Attrezzature e servizi

- E4 Alberghi
- S E5 Servizi
- 🗱 E6 Fari, lanterne
- △ E7 Ponti
- F1 Fiumara d'arte
- F2 Cuburi

Beni Isolati

CODICE	VALORE	RILEVANZA			
Comune di MESSI	Comune di MESSINA				
Classe A3					
BI_0177_09	caratterizzante	media			
Classe B2					
BI_0164_09	qualificante	media			
BI_0170_09	qualificante	media			
Classe C1					
BI_0161_09	qualificante	media			
Classe D1_N					
BI_0166_09	caratterizzante	media			
BI_0168_09	qualificante	media			
BI_0371_09	caratterizzante	media			
Classe D2					
BI_0165_09	qualificante	media			
BI_0171_09	caratterizzante	media			
BI_0176_09	caratterizzante	media			
Classe D5					
BI_0163_09	qualificante	media			
BI_0183_09					
Comune di ROME	TTTA				
Classe A1					
BI_0387_09	qualificante	media			
Classe B2					
BI_0385_09	qualificante	media			
BI_0399_09	qualificante	media			
Classe C1					
BI_0405_09	caratterizzante	media			
Classe D1_N					
BI_0392_09	caratterizzante	media			
BI_0395_09	qualificante	media			
BI_0397_09	caratterizzante	media			
BI_0400_09	caratterizzante	alta			
BI_0401_09	caratterizzante	media			
BI_0403_09	caratterizzante	alta			
BI_0404_09	caratterizzante	media			
BI_0471_09	caratterizzante	media			
Classe D2		1: -			
BI_0384_09	caratterizzante	media			
BI_0386_09	caratterizzante	media			
BI_0394_09 BI_0396_09	caratterizzante qualificante	media media			
BI_0398_09	qualificante	media media			
BI_0469_09	caratterizzante	media			
Comune di SAPON		media			
Classe B2	valva				
BI_0379_09	qualificante	media			
עב_0377_03	quamicanic	incuia			

CODICE	VALORE	RILEVANZA
BI_0388_09	caratterizzante	media
Classe C1		
BI_0376_09	qualificante	media
BI_0380_09	qualificante	media
BI_0381_09	qualificante	media
Classe D1		
BI_0375_09	caratterizzante	media
Classe D1_N		
BI_0389_09	qualificante	media
BI_0393_09	qualificante	media
Classe D10		
BI_0383_09	qualificante	media
Classe D2		
BI_0377_09	caratterizzante	media
BI_0390_09	qualificante	media
Comune di VILLA	FRANCA TIRRENA	
Classe A2		
BI_0966_09	qualificante	alta
Classe B1		
BI_0367_09	caratterizzante	alta
Classe B2		
BI_0373_09	qualificante	media
BI_0374_09	qualificante	media
Classe C1		
BI_0368_09	qualificante	media
Classe D1_N		
BI_0369_09	caratterizzante	media
BI_0370_09	caratterizzante	media

Beni isolati



BI_0177_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	"Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune MESSINA Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <i>BI_0177_0</i>	
Definizione	bunker	Coord. piana nord 0 11
Qualificazione	CI. A3	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion	ne	Contesto non degradato comune Ruolo del bene nel paesaggi organico
Altra denominazione)	Tipo di paesaggi <i>collinare</i>
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo X	Υ	Integrità □ Rarità, unicità □ Peculiarità ☑
Schema Forma	circolare	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume
Elementi signif	icativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
	nessuno	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
Uso storico	bunker	Degrado potenz. da attività umane probabili




Foto allegate cartella BI_0177_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i> Valore paesaggistico <i>caratterizzante</i>	Data 24/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0164_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito <i>09</i>
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune MESSINA Località
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0164_09</i>	Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Oggetto Definizione	Cappella	Coord. piana nord 0 11
Qualificazione	Cl. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion	e	Contesto parzialm. degradato comune Ruolo del bene nel paesaggi organico
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi organico Tipo di paesaggi vallivo
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo XV	II?	Integrità Rarità, unicità Peculiarità
Schema Forma	articolato a L	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme ✓
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conserv Uso attuale	razione <u>ruderale</u>	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
	The state of the s	



Foto allegate cartella BI_0164_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico qualificante	Data 24/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0170_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedator Tipo scheda	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito Comune MESSINA	<i>19</i>
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0170_09</i>	Località Paesag	gio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0 11	
Qualificazione	CI. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	
Denominazion	ne SS. Pietro e Paolo	Contesto parzialm. degradato comunic	e
All		Ruolo del bene nel paesaggi dominante	
Altra denominazione	,	Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XI Pianta	/II?	Integrità Rarità, unicità Peculiarità □	
Schema	a blocco rettangolare	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi signifi	icativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conser	vazione <i>pessimo</i>		es :
Uso attuale	chiesa	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico	chiesa	Degrado potenz. da attività umane probabili	2



Foto allegate cartella BI_0170_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	OSSCI VAZIONII
Rilevanza <i>media</i>	Data 24/03/2006
Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Data 24/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0161_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedator		Provincia Me Ambito Comune MESSINA	09
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0161_09	Località Paesa	aaio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	00
Definizione	Palazzetto	Coord. piana nord 0 11	
Qualificazione	CI. <i>C1</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	D
Denominazion	e	Contesto parzialm. degradato comu	ne
Altra		Ruolo del bene nel paesaggi dominante	
denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo	?	Integrità ✓ Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità Rappresentatività	
Schema	a blocco	Importanza culturale generale	Valore
Forma	poligonale	Importanza storica ☐ Importanza formale, estetica ☑	
		Importanza sociale, di costume	
Elementi ejanifi	ootivi olo doografivi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme ✓	
Elementi signini	cativi e/o decorativi	Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	eno
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
		Degrado in atto Propensione spontanea al degrado ✓	Ø
Uso / Conservazi	one		
Uso / Conservazi			eg ·
Stato di conserv		Precarietà ambientale generale	esogena



Foto allegate cartella BI_0161_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"	
	Vincoli "monumentali"	
Individuazione cartografica	Rif. altre schede	
	Ulteriori riferimenti	
	Osservazioni	
Rilevanza <u>media</u>	Data	24/03/2006

Beni isolati



BI_0166_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune **MESSINA** "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI_0166_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 11 Definizione insediamento Rurale CI. D1_n Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto non degradato comune **Denominazione** organico Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi vallivo denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XIX? Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Valore Schema articolato Importanza culturale generale Importanza storica Forma rettangolare Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **✓** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme **~** Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione cattivo Vulnerabilità Uso attuale nessuno? Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili




Foto allegate cartella BI_0166_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data 24/03/2006
Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0168_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune **MESSINA** "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI_0168_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 11 Definizione insediamento Rurale CI. D1_n Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto non degradato di pregio **Denominazione** seriale Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi vallivo denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XIX? Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Valore Schema longitudinale Importanza culturale generale Importanza storica Forma rettangolare Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **✓** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi **~** Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme **~** Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione ruderale Vulnerabilità Uso attuale nessuno Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0168_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data <i>24/03/2006</i>
Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0371_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI 0371_09	Provincia Me Ambito Comune MESSINA Località	09
	000. 0111 BI_0071_00	Paes Coord. piana est 0 locale	aggio e
Oggetto Definizione	Insediamento	Coord. piana nord 0	
Qualificazione	Rurale CI. D1_n	Rapporti col contesto ambientale e paesisti	со
Denominazione Altra denominazione	Nunziata	Contesto non degradato com Ruolo del bene nel paesaggi seriale Tipo di paesaggi collinare	une
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma Elementi significat	composito articolata ivi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	Valore
Uso / Conservazione	e	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	doger
	zione pessimo azione?	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena




Foto allegate cartella BI_0371_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data 01/04/2006
Valore paesaggistico caratterizzante	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0165_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune MESSINA Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <i>BI_0165_09</i>	Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 11
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion Altra denominazione	е	Contesto non degradato comune Ruolo del bene nel paesaggi dominante Tipo di paesaggi collinare
Cronologia Secolo XL	Υ?	Parametri di valutazione
Pianta Schema	a blocco	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale
Forma Elementi signific	rettangolare cativi e/o decorativi	Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme Importanza visuale d'assieme
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
_	vazione <u>ruderale</u> nessuno abitazione/magazzini	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0165_09

Rilevanza <u>media</u> Valore paesaggistico qualificante	Data 24/03/2006 Nome del compilatore
	Osservazioni
	Ulteriori riferimenti
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Vincoli "monumentali"
Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"

Beni isolati



BI_0171_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedator		Provincia Me Ambito 09 Comune MESSINA	,
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0171_09	Località Paesagg	
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	10
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 11	
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	
Denominazion	e	Contesto parzialm. degradato comune Ruolo del bene nel paesaggi seriale	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi urbano	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XI	X?	Integrità Rarità, unicità	
Schema Forma	a blocco rettangolare	Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme □	
Uso / Conservazi	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conser	vazione <i>pessimo</i>		esc
Uso attuale	nessuno	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena



Foto allegate cartella BI_0171_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data <i>24/03/2006</i>
Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0176_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune **MESSINA** "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI_0176_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 11 Definizione casa cantoniera D2 CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto parzialm. degradato comune **Denominazione** La Catena organico Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi vallivo denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XX? Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità Rappresentatività Valore Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma rettangolare Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **✓** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità Fragilità funzionale d'insieme **~** Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione cattivo Vulnerabilità Uso attuale nessuno Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico casa cantoniera Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0176_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i> Valore paesaggistico <i>caratterizzante</i>	Data 24/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0163_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografio	zi
Ente schedator Tipo scheda Rif. L. G.	Beni isolati" Cod. SITP BI_0163_09	Provincia Me Ambito Comune MESSINA Località	09
Oggetto		Coord. piana est 0 loca	esaggio ule
Definizione	Acquedotto	Coord. piana nord 0 11	
Qualificazione	CI. <i>D5</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesis	tico
Denominazion Altra denominazione		Contesto parzialm. degradato con Ruolo del bene nel paesaggi organico Tipo di paesaggi collinare	mune
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma Elementi signifi	a blocco rettangolare cativi e/o decorativi	Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Uso / Conservazi	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
_	vazione discreto acquedotto	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena



Foto allegate cartella BI_0163_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u> Valore paesaggistico <u>qualificante</u>	Data 24/03/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0387_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune ROMETTA "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI_0387_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 11 Definizione **Torre** CI. A1 Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto parzialm. degradato comune **Denominazione** Ruolo del bene nel paesaggi dominante Altra Tipo di paesaggi collinare denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XVI? Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità Rappresentatività Schema a sviluppo assiale Importanza culturale generale **V** Importanza storica Forma rettangolare Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale **~** Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi **~** Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme **~** Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione ruderale Vulnerabilità Uso attuale nessuno Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico torre Degrado potenz. da attività umane probabili




Foto allegate cartella BI_0387_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico qualificante	Data 01/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0385_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topograf	ici
Ente schedator	re SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito	09
Little Schedator	3531712	Commune	05
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune ROMETTA	
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0385_09	Località	
			esaggio ale
Oggetto		Coord, piana nord	
Definizione	Cappella	Coord. piana nord 0 11	
Qualificazione	Cl. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesi	stico
			romune
Denominazion	ne		
		Ruolo del bene nel paesaggi dominar	ite
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Casala	IX?		
Secolo		Integrità	✓
		Rarità, unicità	
Pianta	1	Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività	
Scriema	a biocco	Importanza culturale generale	Valore
Forma	composta	Importanza storica	
	· ·	Importanza formale, estetica	✓
		Importanza sociale, di costume	
Elementi elemit		Importanza testimoniale	
Elementi signif	icativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
		Leggibilità dell'Insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	enc
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Hee / Com	iono	Degrado in atto	endogena
Uso / Conservaz		Propensione spontanea al degrado	✓
Stato di conser	rvazione discreto		es c
Uso attuale	cappella	Precarietà ambientale generale	esogena
_		Precarietà ambientale specifica	
Uso storico	cappella	Degrado potenz. da attività umane probabili	<i>a</i>



Foto allegate cartella BI_0385_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico qualificante	Data 01/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0399_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedator Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0399_09	Comune ROMETTA Località	09
		Coord. piana est 0 locale	ggio
Oggetto Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0 11	
Qualificazione	Cl. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	
Denominazion Altra denominazione		Contesto non degradato di preg Ruolo del bene nel paesaggi dominante Tipo di paesaggi collinare	nio
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma Elementi signifi	a blocco rettangolare cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	Valore
Uso / Conservazi	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado ✓	endogena
<u></u>	wazione mediocre chiesa? abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena




Foto allegate cartella BI_0399_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico qualificante	Data 01/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0405_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	e SBCA ME	Provincia Me Ambito 09 Comune POMETTA
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI 0405 09	Località ROMETTA
Oggetto	Cod. 311F BI_0405_09	Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 11
Qualificazione	CI. CI	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion	e	Contesto non degradato comune
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi dominante Tipo di paesaggi collinare
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo XX	?	Integrità Rarità, unicità
Schema Forma	a blocco rettangolare	Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme □
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
_	vazione <u>discreto</u> abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0405_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 01/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0392_09

Provincia <i>Me</i> Ambito <i>09</i>
Comune ROMETTA Località
Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Coord. piana nord 0 11
Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Contesto non degradato comune
Ruolo del bene nel paesaggi dominante
Tipo di paesaggi vallivo
Parametri di valutazione
Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività
Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume
Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme □
Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
esc
Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0392_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i> Valore paesaggistico <i>caratterizzante</i>	Data 01/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0395_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune ROMETTA	
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0395_09	Località	
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	
Definizione	insediamento	Coord. piana nord 0 11	
Qualificazione	Rurale Cl. D1_n	Rapporti col contesto ambientale e paesistic	0
Denominazione		Contesto parzialm. degradato comu	ıne
		Ruolo del bene nel paesaggi dominante	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XIX?			
<u></u>		Integrità \square	
Pianta		Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività	Valore
		Importanza culturale generale	ore
Forma	composta	Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume	
Elementi significa	ativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme ✓	
Liementi signinos	anvi 6/0 decorativi	Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	enc
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazio	ne	Degrado in atto	na
Stato di conserva		Propensione spontanea al degrado	
	itazione	Proporiatà ambientale generale	esogena
about discussion and a second	· · · ·	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico abi	itazione	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0395_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico qualificante	Data 01/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0397_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	İ
Ente schedatore Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0397_09	Provincia Me Ambito Comune ROMETTA Località	09
	000. 0111 BI_0037_03	Paes Coord. piana est 0 local	saggio e
Oggetto Definizione	insediamento	Coord. piana nord 0 11	
Qualificazione	Rurale CI. D1_n	Rapporti col contesto ambientale e paesist	ico
Denominazione Altra denominazione		Contesto parzialm. degradato con Ruolo del bene nel paesaggi seriale Tipo di paesaggi collinare	nune
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma Elementi signific	a blocco articolata ativi e/o decorativi	Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Uso / Conservazio	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	<u>o</u> :
_	essuno?	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena




Foto allegate cartella BI_0397_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 01/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0400_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito 09	
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune ROMETTA Località	_
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <i>BI_0400_09</i>	Paesaggio Coord. piana est 0 locale	<u> </u>
Definizione	borgo	Coord. piana nord 0 11	
Qualificazione	CI. <i>D1_n</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	
Denominazione	Pantano	Contesto non degradato di pregio	_
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi dominante Tipo di paesaggi collinare	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XIX?		Integrità Rarità, unicità	
Schema Forma	articolato composta	Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi significa	tivi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme □	
Uso / Conservazion	e	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conservazi Uso attuale nes	zione <i>pessimo</i>	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico abit	azione	Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	ט פֿ




Foto allegate cartella BI_0400_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>alta</i> Valore paesaggistico <i>caratterizzante</i>	Data 01/04/2006 Nome del compilatore

0

Beni isolati



BI_0401_09

N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune ROMETTA "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI_0401_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 11 Definizione insediamento Rurale CI. D1_n Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto non degradato comune Denominazione seriale Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi collinare denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XIX? Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Valore Schema articolato Importanza culturale generale Importanza storica Forma composta Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **✓** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme **~** Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione pessimo Vulnerabilità Uso attuale nessuno Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili




Foto allegate cartella BI_0401_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 01/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0403_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	e SBCA ME	Provincia Me Ambito 09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune ROMETTA Località
Rif. L. G	Cod. SITP <u>BI_0403_09</u>	Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Definizione	insediamento	Coord. piana nord 0 11
Qualificazione	Rurale CI. D1_n	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion	e	Contesto non degradato comune Ruolo del bene nel paesaggi seriale
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo XX Pianta	7?	Integrità Rarità, unicità Peculiarità
Schema Forma	articolato	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme □
Uso / Conservazi	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conseru	vazione <i>cattivo</i>	Precarietà ambientale generale
_	abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0403_09

Vincoli "paesaggistici"
Vincoli "monumentali"
Rif. altre schede
Ulteriori riferimenti
Osservazioni
Data 01/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0404_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografic	ci
Ente schedator Tipo scheda	"Beni isolati"	Provincia Me Ambito Comune ROMETTA Località	09
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0404_09</i>	Pae Coord. piana est 0 loca	saggio
Oggetto			lie
Definizione	insediamento	Coord. piana nord 0 11	
Qualificazione	Rurale Cl. D1_n	Rapporti col contesto ambientale e paesis	tico
Denominazion		Contesto parzialm. degradato co	mune
		Ruolo del bene nel paesaggi organico	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XII	X?	Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema Forma	articolato		Valore
	cativi e/o decorativi	Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservaz	ione	Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Stato di conser Uso attuale	vazione pessimo nessuno abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena



Foto allegate cartella BI_0404_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 01/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0471_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore Tipo scheda Rif. L. G.	SBCA ME "Beni isolati" Cod. SITP BI_0471_09	Provincia Me Ambito Comune ROMETTA Località	09
		Coord. piana est 0 locale	
Oggetto Definizione	Insediamento	Coord. piana nord 0 11	
Qualificazione	Rurale CI. D1_n	Rapporti col contesto ambientale e paesistic	o o
Denominazione Altra denominazione		Contesto parzialm. degradato como Ruolo del bene nel paesaggi seriale Tipo di paesaggi fluviale	une
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma Elementi signific	a blocchi articolata ativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	/alore
Uso / Conservazio	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	doger
	nitazione mediocre nitazione?	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena



Foto allegate cartella BI_0471_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 12/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0384_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	e SBCA ME	Provincia Me Ambito 09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune ROMETTA Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP BI_0384_09	Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 11
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion	е	Contesto non degradato comune Buolo del bene nel paesaggi seriale
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi seriale Tipo di paesaggi collinare
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo XX Pianta	?	Integrità Rarità, unicità Peculiarità
Schema	a blocco composta	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazi	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conservu Uso attuale	vazione pessimo nessuno	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
Uso storico a	abitazione	Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili




Foto allegate cartella BI_0384_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data 01/04/2006
Valore paesaggistico caratterizzante	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0386_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	e SBCA ME	Provincia Me Ambito 09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune ROMETTA Località
Rif. L. G	Cod. SITP <u>BI_0386_09</u>	Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 11
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion	ne	Contesto non degradato comune Ruolo del bene nel paesaggi seriale
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo XX	?	Integrità Rarità, unicità Peculiarità
Schema Forma	a blocco composta	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conser Uso attuale	vazione <i>cattivo</i>	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
_		Precarietà ambientale specifica




Foto allegate cartella BI_0386_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 01/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0394_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI 0394 09	Provincia Me Ambito 09 Comune ROMETTA Località	
NII. L. G.	Cod. SITP <u>BI_0394_09</u>	Paesaggi Coord. piana est 0 locale	io
Oggetto			
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 11	
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	
Denominazione		Contesto parzialm. degradato di pregio	
Denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi seriale	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi collinare	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX? Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema Forma	a blocco composta	Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi significa	ativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazio	ne	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto ✓ Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conserva Uso attuale	azione <i>pessimo</i>	Precarietà ambientale generale	esogena
	4	Precarietà ambientale specifica	- (



Foto allegate cartella BI_0394_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data 01/04/2006
Valore paesaggistico caratterizzante	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0396_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogr	afici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune ROMETTA Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0396_09</i>		Paesaggio ocale
Oggetto			11
Definizione	Casa	Coord. plana nord	
Qualificazione	Rurale Cl. D2	Rapporti col contesto ambientale e pae	esistico
Denominazione		Contesto parzialm. degradato	di pregio
		Ruolo del bene nel paesaggi seriale	,
Altra denominazione		Tipo di paesaggi collinare	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX?		Integrità	
Pianta		Rarità, unicità	
rialita		Peculiarità Perpresentatività	
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
Forma	rettangolare	Importanza storica	
ronna	returngolare	Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	✓
Elementi significa	tivi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	✓
		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	enc
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena y y
Uso / Conservazior	ne	Degrado in atto	✓ ≦
Stato di conserva	zione <i>cattivo</i>	Propensione spontanea al degrado	
	ssuno?	Duna anitalà anni il tratala ma	esogena
7/es	Suno:	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	ena
Uso storico abi	tazione	i rodundia ambientale specifica	



Foto allegate cartella BI_0396_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u> Valore paesaggistico <u>qualificante</u>	Data 01/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0398_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografic	i
Ente schedatore	e SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune ROMETTA Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0398_09</i>		saggio
Oggetto			i c
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 11	
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesist	ti co
Denominazion	e	Contesto non degradato con	mune
•		Ruolo del bene nel paesaggi dominante	9
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo	?		✓
Pianta		Rarità, unicità Peculiarità	
			v
Schema	a blocco	Importanza culturale generale	Valore
Forma	composta	Importanza storica	
		Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	_
			✓
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	en
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazi	one	Degrado in atto	na c
Stato di conserv		Propensione spontanea al degrado	
	abitazione		esogena
USU alluale	IDILAZIONE	Precarietà ambientale generale	ena
Uso storico a	bitazione	Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	_



Foto allegate cartella BI_0398_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i>	
Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Data 01/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0379_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogr	afici
Ente schedator	"Beni isolati"	Provincia Me Ambito Comune SAPONARA	09
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0379_0		Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est	ocale
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord	11
Qualificazione	CI. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e pae	sistico
Denominazior	ne SS. Sebastiano e Antonio da Pa	Contesto	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi domin	ante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>urbano</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX	(?	Integrità Rarità, unicità	✓
Schema	a blocco articolata	Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica	Valore
Elementi signifi	icativi e/o decorativi	Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conser	vazione <i>buono</i>] '	ъ.
_	chiesa	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico	chiesa	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0379_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico qualificante	Data 01/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0388_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator		Provincia Me Ambito 09 Comune ROMETTA
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0388_0	Località Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0 11
Qualificazione	Cl. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion	e <i>S. Pietro</i>	Contesto parzialm. degradato comune
		Ruolo del bene nel paesaggi dominante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>urbano</i>
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo XX	?	Integrità Rarità, unicità
Schema Forma	a blocco rettangolare	Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme □
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conser	vazione <i>mediocre</i>	
Uso attuale	chiesa	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
Uso storico	chiesa	Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0388_09

Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 01/04/2006 Nome del compilatore
	Osservazioni
	Ulteriori riferimenti
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Vincoli "monumentali"
Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"

Beni isolati



BI_0376_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	re SBCA ME	Provincia Me Ambito 09 Comune CAROWARA
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0376_09	Località
Oggetto	<u></u>	Coord. piana est 0 locale
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 11
Qualificazione	CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazior	ne	Contesto parzialm. degradato comune
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi organico Tipo di paesaggi vallivo
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo XV	(?	Integrità Rarità, unicità Peculiarità
Schema	a blocco rettangolare	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume
Elementi signifi	icativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conser		eso
	abitazione abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0376_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico qualificante	Data 01/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0380_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedato	re SBCA ME	Provincia Me Ambito 09 Comune SAPONARA
Tipo scheda	"Beni isolati"	Località
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0380_09</i>	Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 11
Qualificazione	Cl. <i>C1</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazio		Contesto parzialm. degradato comune
		Ruolo del bene nel paesaggi organico
Altra denominazione	e	Tipo di paesaggi vallivo
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo	X?	Integrità 🗹
— Pianta		Rarità, unicità
		Peculiarità Rappresentatività
Schema	a blocco	Importanza culturale generale
Forma	composta	Importanza storica
		Importanza formale, estetica ✓ Importanza sociale, di costume
		Importanza testimoniale
Elementi signif	ficativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme
		Leggibilità dell'insieme
		Fragilità strutturale d'insieme
		Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto
Uso / Conserva	zione	Dogrado in dito
Stato di conse		Propensione spontanea al degrado
		Precarietà ambientale generale
Uso attuale	abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
Uso storico	abitazione	Precarietà ambientale specifica




Foto allegate cartella BI_0380_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i>	
Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Data 01/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0381_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografi	ci
Ente schedatore		Provincia <i>Me</i> Ambito Comune <i>SAPONARA</i>	09
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0381_09	Località	esaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 loca	
Definizione	Palazzetto	Coord. piana nord 0 11	
Qualificazione	CI. <i>C1</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesis	itico
Denominazion	e	Contesto non degradato co	omune
Alter		Ruolo del bene nel paesaggi dominant	te
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo	??	Integrità Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
Forma	rettangolare	Importanza storica	
		Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	✓
		Fragilità strutturale d'insieme	ena •
			endogena Y Y
Uso / Conservazi	one		✓ na
Stato di conserv	vazione pessimo	Propensione spontanea al degrado	
	nessuno	Precarietà ambientale generale	esogena
⊒ - این مدم ممال	hitariana	Precarietà ambientale specifica	na 🗆
Uso storico a	bitazione	Degrado potenz. da attività umane probabili	17 '



Foto allegate cartella BI_0381_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico qualificante	Data 01/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0375_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografio	i
Ente schedato	re SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune SAPONARA	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	JAI ONAINA	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0375_09</i>	Località	saggio
Oggetto		Coord. piana est 0 loca	
Definizione	Baglio	Coord. piana nord 0 11	
Qualificazione	CI. D1	Rapporti col contesto ambientale e paesis	tico
Denominazio		Contesto parzialm. degradato co.	mune
		Ruolo del bene nel paesaggi organico	
Altra denominazione	e	Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo	IX?	lata suità	
Diat.		Integrità Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	_ •
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
Forma	rettangolare	Importanza storica	°
		Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	
			✓
Elementi signif	icativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	_
		Leggibilità dell'illoiette	
			end
		<u> </u>	endogena
Uso / Conservaz	zione	Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	✓ ≦
Stato di conse	rvazione <i>pessimo</i>		<u> </u>
Uso attuale	nessuno	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico	abitazione	Precarietà ambientale specifica	
		Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0375_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i> Valore paesaggistico <i>caratterizzante</i>	Data 01/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0389_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	e SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito <i>09</i>
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune SAPONARA Località
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0389_09</i>	Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Oggetto		
Definizione	borgo	Coord. piana nord 0 11
Qualificazione	Rurale CI. D1_n	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion		Contesto non degradato comune
		Ruolo del bene nel paesaggi dominante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo XI	X?	Integrità Rarità, unicità
Schema	articolato	Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale
Forma	composta	Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conser	vazione <i>cattivo</i>	
	nessuno?	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
		Precarietà ambientale specifica



Foto allegate cartella BI_0389_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u> Valore paesaggistico <u>qualificante</u>	Data 01/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0393_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-top	ografici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambit	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Località	
Rif. L. G	Cod. SITP <i>BI_0393_09</i>	Occurt visco set	Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est	locale
Definizione	Insediamento	Coord. piana nord	11
Qualificazione	Rurale Cl. D1_n	Rapporti col contesto ambientale e	paesistico
Denominazione		Contesto non degradato	di pregio
		Ruolo del bene nel paesaggi	eriale
Altra denominazione		Tipo di paesaggi fluviale	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX?		Integrità	
Pianta		Rarità, unicità	
Flanta		Peculiarità	□✓
Schema	articolato	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
Formo	composts	Importanza storica	
Forma	composta	Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	
Elementi significa	ativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme	✓
	0.0 0000100111	Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	✓ enc
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazion	1e	Degrado in atto	
Stato di conserva		Propensione spontanea al degrado	V
			esogena
Uso attuale abi	itazione	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico abi	itazione	Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane proba	



Foto allegate cartella BI_0393_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"	
	Vincoli "monumentali"	
Individuazione cartografica	Rif. altre schede	
	Ulteriori riferimenti	
	Osservazioni	
Rilevanza media Valore paesaggistico qualificante	Data Nome del compilatore	01/04/2006

Beni isolati



BI_0383_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topo	grafici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito	09
	"Beni isolati"	Comune SAPONARA	
Tipo scheda		Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0383_09</i>	Coord viene set	Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est 0	locale
Definizione	?	Coord. piana nord	11
Qualificazione	Cl. <i>D10</i>	Rapporti col contesto ambientale e p	aesistico
Denominazione		Contesto non degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi don	ninante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi collinare	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX?		Integrità	
	<u> </u>	Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività	Valore
		Importanza culturale generale Importanza storica	ore
Forma	articolata	Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	
Elementi significa	tivi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
		Loggisma dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	endo
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazion	ne	Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	✓
Stato di conserva	zione <i>discreto</i>	1 repensione spontanea al degrado	
Uso attuale ?		Precarietà ambientale generale	esogena
<u></u>		Precarietà ambientale specifica	ina
Uso storico ?		Degrado potenz. da attività umane probabil	



Foto allegate cartella BI_0383_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i>	
Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Data 01/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0377_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune SAPONARA "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI_0377_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 11 Definizione Casa D2 Rurale CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto non degradato comune Denominazione organico Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi collinare denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XIX? Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Valore Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma rettangolare Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **✓** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme **~** Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione ruderale Vulnerabilità Uso attuale nessuno Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0377_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 01/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0390_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune ROMETTA "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI_0390_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 11 Definizione Casa Rurale D2 CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto parzialm. degradato comune Denominazione organico Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi vallivo denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XIX? Integrità Rarità, unicità **Pianta ~** Peculiarità **~** Rappresentatività Schema articolato Importanza culturale generale Importanza storica Forma composta Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **✓** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme colonne Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme **~** Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione pessimo Vulnerabilità Uso attuale nessuno Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0390_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media	Data 01/04/2006 Nome del compilatore
Valore paesaggistico qualificante	Tronic del compilatoro

Beni isolati



BI_0966_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topog	rafici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia ME Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune VILLAFRANCA TIRRENA	
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0966_09	Località <i>Calvaruso</i>	
Oggetto	_		Paesaggio locale
Definizione	Forte	Coord. piana nord	11
Qualificazione	Cl. A2	Rapporti col contesto ambientale e pa	esistico
Denominazione	Forte Campone	Contesto non degradato	comune
	,	Ruolo del bene nel paesaggi orga	nico
Altra denominazione		Tipo di paesaggi collinare	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo		Integrità	
Pianta		Rarità, unicità	
Calagrapa	a name	Peculiarità Rappresentatività	
Schema	a corte	Importanza culturale generale	Valore Valore
Forma	rettangolare	Importanza storica Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume	
Flomonti cianifica	ativi a/a dagarativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme	
Elementi significa	ativi e/o decorativi	Leggibilità dell'insieme	✓
		Fragilità strutturale d'insieme	en
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazio	ne	Degrado in atto	endogena S S S
		Propensione spontanea al degrado	
Stato di conserva	<u> </u>		esogena
Uso attuale ne	SSUNO	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico for	te	Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	



Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni

ARMAMENTO ORIGINARIO -sei postazioni per cannone in barbetta + 2 SETTORE DI CONTROLLO -versante tirrenico Il forte Campone è tra le fortificazioni più elevate insieme al Puntal Ferraro, col quale conditionale a somiglianza strutturale, le dimensioni e l'orientamento sul mar Tirreno.

Rilevanza alta qualificante Valore paesaggistico

Data Nome del compilatore

18/02/2007

Beni isolati



BI_0367_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito 09 Comune VILLAFRANCA TIRRENA
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0367_0	Località
Oggetto		Coord. piana est 0 locale
Definizione	Santuario	Coord. piana nord 0 11
Qualificazione	Cl. <i>B1</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion	e Santuario Ecce Homo	Contesto parzialm. degradato comune
		Ruolo del bene nel paesaggi dominante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo XVI Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità □
Schema Forma	longitudinale	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazio	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conserv	vazione buono	
_	hiesa	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
Uso storico	hiesa –	Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0367_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza Valore paesaggistico caratterizzante	Data 01/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0373_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogra	fici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune VIII AFRANCA TIRRENA	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	VILLAI NAIVEA TIRREIVA	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0373_09</i>	Località	
Oggetto		Coord. piana est 0 loc	aesaggio cale
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0 11	!
Qualificazione	Cl. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paes	istico
Denominazione	<u> </u>	Contesto degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi domina	nte
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>urbano</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?		Integrità	✓
Diauta	-	Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
		Importanza storica	ore
Forma	composta	Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume	✓
		Importanza testimoniale	
	cativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
campanile		Leggionita dell'Insiettie	
		Fragilità strutturale d'insieme	end
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazio	one	Degrado in atto	_
Stato di conserv		Propensione spontanea al degrado	✓
	hiesa	Precarietà ambientale generale	esogena
	<u>'</u>	Precarietà ambientale specifica	na
Uso storico a	hiesa	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0373_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data <i>01/04/2006</i>
Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0374_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME 09 Provincia Ме **Ambito** Comune VILLAFRANCA TIRRENA "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI_0374_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 11 Definizione Chiesa *B2* CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto degradato comune Denominazione Ruolo del bene nel paesaggi dominante Altra Tipo di paesaggi urbano denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XX **~** Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità Rappresentatività Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma articolata Importanza formale, estetica **V** Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme facciata, campanile Fragilità strutturale d'insieme Vulnerabilità Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Uso / Conservazione **~** Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione buono Vulnerabilità Uso attuale chiesa Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico chiesa Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0374_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i>	
Valore paesaggistico qualificante	Data 01/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0368_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME 09 Provincia Ме **Ambito** Comune VILLAFRANCA TIRRENA "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI_0368_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 11 Definizione Villa Rurale CI. C1 Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto non degradato comune Casa Denaro **Denominazione** organico Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi vallivo denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XIX? Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità Rappresentatività Valore Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma rettangolare **~** Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi **~** Leggibilità dell'insieme lesene, decorazioni Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme **~** Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione pessimo Vulnerabilità Uso attuale nessuno Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili




Foto allegate cartella BI_0368_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico qualificante	Data 01/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0369_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedator Tipo scheda	e SBCA ME "Beni isolati"	Comune VILLAFRANCA TIRRENA	9
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0369_09</i>	Località Paesag	gio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	
Definizione	Insediamento	Coord. piana nord 0 11	
Qualificazione	Rurale CI. D1_n	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	
Denominazion	e S. Brancato inferiore	Contesto non degradato di preg	io
		Ruolo del bene nel paesaggi seriale	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>collinare</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XI	X?	Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema Forma	a blocco composta	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	Valore
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme □	
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conser	vazione <i>ruderale</i>		es
Uso attuale	nessuno	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena



Foto allegate cartella BI_0369_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	OSSEIVAZIOIII
Rilevanza <i>media</i>	Data 01/04/2006
Valore paesaggistico caratterizzante	Data 01/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0370_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografi	ci
Ente schedatore		Provincia Me Ambito Comune VILLAFRANCA TIRRENA	09
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0370_09	Località	esaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 loca	
Definizione	Insediamento	Coord. piana nord 0 11	
Qualificazione	Rurale CI. D1_n	Rapporti col contesto ambientale e paesis	itico
Denominazion	e S. Brancato superiore	Contesto non degradato di	pregio
		Ruolo del bene nel paesaggi seriale	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>collinare</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XD Pianta	(?	Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema Forma	a blocco composta	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazi	one	Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Stato di conserv	vazione <u>ruderale</u>		&
	nessuno	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena



Foto allegate cartella BI_0370_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 01/04/2006 Nome del compilatore