Piano Paesaggistico









Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina

Progetto finanziato con P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C

> DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

> > Il Dirigente Generale Sergio Alessandro

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Il Dirigente Responsabile arch. Venera Greco

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI MESSINA

COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO

arch. Mirella Vinci - Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali arch. Antonino Spanò Greco - Responsabile U.O.3 beni paesaggistici

CONTRIBUTI TECNICO SCIENTIFICI

Responsabile coordinamento dati Responsabile cartografia arch. Placido Leotta dott. Massimo De Maria

CONSULENZA SCIENTIFICA

Sistema naturale sottosistema abiotico sottosistema biotico aspetti botanici

dott. prof. Giovanni Randazzo dott.ssa Concetta Bucca dott.ssa Rosella Picone

Sistema antropico

arch. Emanuela Barbaro Poletti

Beni Isolati Paesaggio Locale n. 12

Il Responsabile Unità Operativa 3 (arch. Antonino Spanò Greco) *Il Soprintendente* (arch. Mirella Vinci)

Piano Territoriale Paesaggistico Patrimonio Storico Culturale Beni Isolati: Schede di censimento Paesaggio locale Valdina Torregrotta Area della catena settentrional Monforte San Giorgio Terme Vigliator Barcellona Gualtieri Sicamino' Pozzo di Gotto Tolcone San Pier Furnari Niceto Santa Lucia del Mela Montalbano Elicona Rodi' Milici Castroreale Itala Basico' Ali' Fiumedinisi Nizza di Novara di Sicilia Mandanici Fondachelli Siculo Roccalumera Pagliara Casalvecchio Siculo Antillo Santa Santa Teresa di Teresa Riva di Riva Limina Francavilla di Sicilia Roccafiorita Sant'Alessio Forza Siculo d'Agro' Mongiuffi Motta Camastra Gallodoro **CONSULENTI** Graniti Letojanni Ing. Tiziana Borruso

Ing. Roberto Scaffidi Abbate

Castelmola

Taormina

Gaggi

Legenda Beni Isolati

Architettura militare

- 👗 A1 Torri
- 🖬 A2 Bastioni, castelli, fortificazioni, ...
- A3 Fortini, capitanerie, carceri, caserme, ...

Architettura religiosa

- B1 Conventi
- B2 Chiese, cappelle
- B3 Cimiteri

Architettura residenziale

d C1 - Ville, villini e palazzetti

Architettura produttiva

- 🖰 D1 Bagli
- □ D1n Insediamenti rurali
- D2 Case rurali, magazzini
- ★ D3 Cantine, oleifici, palmenti, stabilimenti enologici
- O4 Mulini
- D5 Abbeveratoi, serbatoi, fontane
- △ D6 Tonnare
- ☑ D8 Cave, miniere, solfare
- D9 Calcare, fornaci, forni, stazzoni, ...
- D10 Insediamenti produttivi

Attrezzature e servizi

- E4 Alberghi
- S E5 Servizi
- 🗱 E6 Fari, lanterne
- △ E7 Ponti
- F1 Fiumara d'arte
- F2 Cuburi

Beni Isolati

CODICE	VALORE	RILEVANZA
Comune di BARCI	ELLONA POZZO DI GOTTO	
Classe A1		
BI_0501_09	qualificante	-
BI_0502_09	caratterizzante	alta
BI_0837_09	caratterizzante	media
Classe B1		
BI_0853_09	qualificante	molto alta
Classe B2	1	
BI 0487 09	caratterizzante	alta
BI_0491_09	caratterizzante	media
BI_0493_09	qualificante	molto alta
BI_0497_09	caratterizzante	alta
BI_0499_09	qualificante	molto alta
BI_0830_09	caratterizzante	alta
BI_0835_09	qualificante	molto alta
BI_0836_09	caratterizzante	alta
BI_0854_09	caratterizzante	molto alta
Classe C1		
BI_0495_09	caratterizzante	media
BI_0504_09	caratterizzante	media
BI_0852_09	caratterizzante	molto alta
Classe D2		
BI_0831_09	caratterizzante	media
Comune di CASTI	ROREALE	
Classe D1		
BI_0829_09	qualificante	alta
Classe D5	quantitative	
BI_0827_09	caratterizzante	media
BI_0828_09	caratterizzante	media
Comune di COND		1110 010
Classe D2	No	
BI_0040_09	caratterizzante	media
Comune di FALCO	***************************************	IIICuia
	JNE	
Classe C1		
BI_0803_09	caratterizzante	alta
Classe D2		
BI_0788_09	caratterizzante	alta
BI_0789_09	caratterizzante	media
Comune di FURN	ARI	
Classe B2		
BI_0786_09	caratterizzante	alta
Classe C1		
BI_0772_09	caratterizzante	alta
BI_0773_09	caratterizzante	alta
BI_0774_09	caratterizzante	alta
BI_0775_09	caratterizzante	molto alta
Comune di MAZZ	ARRA' SANT'ANDREA	
Classe A2		
BI_0777_09	caratterizzante	media

CODICE	VALORE	RILEVANZA
Classe D2		
BI_0776_09	caratterizzante	media
Comune di MERI'		
Classe A1		
BI_0488_09	caratterizzante	media
Classe B2		
BI_0851_09	caratterizzante	alta
Classe D2		
BI_0490_09	caratterizzante	alta
Comune di MONF	ORTE SAN GIORGIO	
Classe B2		
BI_0028_09	qualificante	media
BI_0029_09	qualificante	media
Classe C1		
BI_0009_09	qualificante	media
BI_0010_09	qualificante	media
BI_0030_09	qualificante	alta
Comune di OLIVE	<i>CRI</i>	
Classe A2		
BI_0793_09	qualificante	molto alta
Classe D2		
BI_0792_09	caratterizzante	media
Classe D4		
BI_0791_09	caratterizzante	media
Classe D6		
BI_0790_09	caratterizzante	media
Comune di PATTI		
Classe B1		
BI_0701_09	qualificante	molto alta
Classe B2		
BI_0694_09	caratterizzante	media
Comune di RODI'	<i>MILICI</i>	
Classe -		
BI_0805_09	caratterizzante	alta
Classe B2		
BI_0806_09	caratterizzante	alta
BI_0808_09	caratterizzante	media
BI_0809_09	qualificante	molto alta
Classe C1		
BI_0807_09	caratterizzante	alta
Classe D1		
BI_0812_09	caratterizzante	media
Classe D1_N		
BI_0779_09	caratterizzante	alta
Classe D2		
BI_0778_09	caratterizzante	media
BI_0780_09	caratterizzante	media
BI_0804_09	caratterizzante	media
BI_0810_09	caratterizzante	alta

CODICE	VALORE	RILEVANZA
Classe D5		
BI_0811_09	caratterizzante	media
Comune di SAN P.	IER NICETO	
Classe C1		
BI_0041_09	qualificante	media
Classe D2		
BI_0031_09	caratterizzante	media
Classe D4		
BI_0032_09	caratterizzante	media
Comune di SPADA	AFORA	
Classe A2		
BI_0442_09	qualificante	molto alta
Classe C1	1	
BI 0434 09	qualificante	media
BI_0435_09	qualificante	media
BI_0436_09	caratterizzante	media
BI_0437_09	qualificante	media
BI_0438_09	qualificante	media
BI_0445_09	qualificante	media
BI_0448_09	qualificante	media
Classe D1		
BI_0450_09	caratterizzante	media
Classe D2		
BI_0440_09	qualificante	media
BI_0441_09	caratterizzante	media
BI_0451_09	caratterizzante	media
Classe DE4		
BI_0446_09	qualificante	media
Classe E5		
BI_0444_09	caratterizzante	media
Comune di TERM	E VIGLIATORE	
Classe C1		
BI_0781_09	qualificante	molto alta
BI_0783_09	caratterizzante	alta
BI_0784_09	caratterizzante	alta
BI_0785_09	caratterizzante	alta
Classe D2		
BI_0782_09	caratterizzante	alta
Comune di TORRI	EGROTTA	
Classe D2		
BI_0027_09	caratterizzante	media
Comune di VALDI	INA	
Classe D10		
BI_0008_09	caratterizzante	media
Comune di VENE	TICO	
Classe C1		
BI_0447_09	qualificante	media
BI_0452_09	qualificante	media
Classe D10	•	
BI_0449_09	caratterizzante	media
		•

Beni isolati



BI_0501_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogra	afici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune BARCELLONA POZ. DI G.	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0501_09</i>	Località <i>C/da Torre Lunga</i>	
Oggetto			aesaggio cale
Oggetto		Coord. piana nord 0	2
Definizione	Torre		
Qualificazione	Cl. A1	Rapporti col contesto ambientale e pae	sistico
Denominazione	Torre Lunga	Contesto	
		Ruolo del bene nel paesaggi	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?			
		Integrità	
Pianta		Rarità, unicità	
		Peculiarità Rappresentatività	
Schema	composito	Importanza culturale generale	Valore
_		Importanza storica	_ ā
Forma	circolare	Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	
Elementi significa	tivi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
		Leggionità dell'Illoiettie	
		Fragilità strutturale d'insieme	end
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazion	e	Degrado in atto	
Stato di conserva:		Propensione spontanea al degrado	
		Precarietà ambientale generale	esogena
	suno I		1 1 U
	suno	Precarietà ambientale specifica	_ na



Foto allegate cartella BI_0501_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	a ridosso della torre sorge una costruzione forse nuova
Rilevanza	Data 05/05/2006
Valore paesaggistico qualificante	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0502_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito 09 Comune BARCELLONA POZ. DI G.
Tipo scheda	"Beni isolati"	DARCELLONA I OZ. DI G.
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0502_09</i>	
Oggetto		Coord. piana est 0 locale
Definizione	Torre	Coord. piana nord 0 12
Qualificazione	CI. A1	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion	e <i>Torre Saracena</i>	Contesto parzialm. degradato comune
		Ruolo del bene nel paesaggi dominante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo ? Pianta		Integrità Rarità, unicità
Schema	a blocco	Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica
Forma	a L	Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza testimoniale ✓
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conserv	vazione <i>discreto</i>	
	bitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
Uso storico a	bitazione	Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0502_09

Strutture accessorie autonome magazzino	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza alta Valore paesaggistico caratterizzante	Data 05/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0837_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografi	ci
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito Comune <i>BARCELLONA POZZO DI GOT</i>	<i>09</i>
Tipo scheda	"Beni isolati"	Località San Paolo	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0837_09</i>	Pac Coord. piana est 0 loca	esaggio
Oggetto			ale
Definizione	Torre di avvistamento	Coord. piana nord 0 12	
Qualificazione	CI. A1	Rapporti col contesto ambientale e paesis	stico
Denominazione		Contesto non degradato da	i pregio
		Ruolo del bene nel paesaggi dominan	te
Altra denominazione		Tipo di paesaggi collinare	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?		Integrità Rarità, unicità	
Schema	a blocco	Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica	Valore
Forma	quadrata	Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	
Elementi signific	ativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto	endogena
Uso / Conservazio		Propensione spontanea al degrado	✓
Stato di conserv			esogena
Uso attuale no	essuno .	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico to	orre di avvistamento	Degrado potenz. da attività umane probabili	_



Foto allegate cartella BI_0837_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	OSSELVAZIONI
Rilevanza <u>media</u> Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Data 04/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0853_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune BARCELLONA POZZO DI GOTTO	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Località Sant'Anna	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0853_09</i>	Paesag	gio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	
Definizione	Santuario	Coord. piana nord 0 12	
Qualificazione	Carmelitano CI. B1	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	
Denominazione	Santuario del Carmelo	Contesto parzialm. degradato di preg	nio .
		Ruolo del bene nel paesaggi dominante	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>urbano</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?		Integrità ✓ Rarità, unicità	
Schema	a tre navate	Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica □	Valore
Forma	composta	Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale ✓	
Elementi signific capitelli, decorazioni	ativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazio	nne.	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto	endogena
		Propensione spontanea al degrado	
Stato di conserv			esogena
Uso attuale ch	niesa	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena



Foto allegate cartella BI_0853_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza molto alta Valore paesaggistico qualificante	Data 05/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0487_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore		Provincia Me Ambito 09 Comune BARCELLONA POZ. DI G.
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0487_09	Località Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0 12
Qualificazione	CI. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazione	Chiesa e Auditorium S. Vito	Contesto parzialm. degradato comune
A.I.		Ruolo del bene nel paesaggi organico
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>urbano</i>
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo ? Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità
Schema Forma	articolato composta	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme □
Uso / Conservazio	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conserv	azione <i>discreto</i>	
Uso attuale c	hiesa	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
Uso storico	hiesa	Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0487_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>alta</u>	Data 05/05/2006
Valore paesaggistico <i>caratterizzante</i>	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0491_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedato		Provincia Me Ambito 09 Comune BARCELLONA POZ. DI G.
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0491_09	Località Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0 12
Qualificazione	CI. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazio	ne <i>Chiesa S. Francesco all'Immacol</i>	Contesto parzialm. degradato comune
Altra		Ruolo del bene nel paesaggi organico
denominazione	e	Tipo di paesaggi <i>urbano</i>
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo ? Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità
Schema	longitudinale	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica
Forma	ad unica navata	Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale ✓
Elementi signif	icativi e/o decorativi	Importanza testimolnale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Hea / Concomin	iono	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto
Ototo di concer		Propensione spontanea al degrado
Stato di conse Uso attuale	chiesa	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
_		Precarietà ambientale specifica



Foto allegate cartella BI_0491_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"	
	Vincoli "monumentali"	DA ?
Individuazione cartografica	Rif. altre schede	
	Ulteriori riferimenti	
	Osservazioni	
Rilevanza <i>media</i>		27/27/224
Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Nome del compilatore	a <i>05/05/2006</i>

Beni isolati



BI_0493_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topog	ırafici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune BARCELLONA POZ. DI G. Località	
Rif. L. G	Cod. SITP <i>BI_0493_09</i>		Paesaggio locale
Oggetto			
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord	12
Qualificazione	Arcipretale CI. B2	Rapporti col contesto ambientale e pa	esistico
Denominazione	Basilica di S. Sebastiano	Contesto non degradato	di pregio
		Ruolo del bene nel paesaggi dom	inante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>urbano</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?		Integrità	✓
Pianta		Rarità, unicità	
		Peculiarità Rappresentatività	
Schema	articolato	Importanza culturale generale	Valore ☐ ▼ [
Forma	composta	Importanza storica Importanza formale, estetica	<u> </u>
		Importanza sociale, di costume	✓
		Importanza testimoniale	✓
Elementi significa		Importanza visuale d'assieme	
cupola, decorazione, statue, decorazioni, f	portone decorato, statue, colonne, regi.	Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	end
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazion	ne	Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	
Stato di conserva	zione <i>ottimo</i>	Propensione spontanea ai degrado	
	iesa	Precarietà ambientale generale	esogena
<u></u>		Precarietà ambientale specifica	_ na
Uso storico chi	esa	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0493_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"	
	Vincoli "monumentali"	DA ?
Individuazione cartografica	Rif. altre schede	
	Ulteriori riferimenti	'Scheda precatalogo "A" Agorà
	Osservazioni	
Rilevanza <i>molto alta</i>		

Beni isolati



BI_0497_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografi	ci
Ente schedato Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI 0497 09	Provincia Me Ambito Comune BARCELLONA POZ. DI G. Località	09
		Coord. piana est 0 loca	esaggio ale
Oggetto Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0 12	
Qualificazione	CI. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesis	stico
Denominazio	ne <i>Chiesa SS. Crocifisso</i>	Contesto degradato co	omune
Denominazion	omesa ser ereemese	Ruolo del bene nel paesaggi organico	
Altra denominazione	e	Tipo di paesaggi urbano	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo 10 Pianta	663	Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema Forma	ad unica navata rettangolare	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi signif	icativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme	
doppio campanile	ottanogonale	Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservaz	zione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conse	rvazione <i>discreto</i>		& &
Uso attuale	chiesa	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico	chiesa	Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0497_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"	
	Vincoli "monumentali"	DA ?
Individuazione cartografica	Rif. altre schede	
	Ulteriori riferimenti	
	Osservazioni	
	SSSS VALISIII	
Rilevanza <u>alta</u>	Dat	a <i>05/05/2006</i>
Valore paesaggistico caratterizzante	Nome del compilatore	

Beni isolati



BI_0499_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogra	fici
Ente schedatore	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito Comune BARCELLONA POZ. DI G. Località	09
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0499_09</i>	Pa	aesaggio
Oggetto			cale
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0 12	?
Qualificazione	CI. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paes	istico
Denominazione	Chiesa S. Giovanni	Contesto parzialm. degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi domina	nte
Altra denominazione		Tipo di paesaggi urbano	
Cronologia		Parametri di valutazione	-
Secolo ? Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema	longitudinale	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica	Valore
Forma	a tre navate	Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	
Elementi significat	ivi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	✓
doppio campanile, con	ntrafforti, decorazioni, statue	Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazion	e	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conservaz	zione <i>buono</i>		Ж.
Uso attuale <i>chie</i>	rsa	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico chie	sa	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0499_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>molto alta</i> Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Data 05/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0830_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogra	fici
Ente schedator	SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune BARCELLONA POZZO DI GO	09
Γipo scheda	"Beni isolati"	Località Acquaficara	.,,,
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0830_09	<u> </u>	esaggio
Oggetto			cale
		Coord. piana nord 0 12	•
Definizione	Chiesa		
Qualificazione	Cl. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paes	istico
Denominazion	e	Contesto non degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi organico	9
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>collinare</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?			
		Integrità	V
Pianta		Rarità, unicità Peculiarità	
		Rappresentatività	<u> </u>
Schema	articolato	Importanza culturale generale	Valore
Forma	composta	Importanza storica	
		Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	✓
		Importanza testimoniale	✓
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
campanile con orol	ogio	Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme	endoger
Uso / Conservazi	one	Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto	endogena
Uso / Conservazi		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Stato di conserv	vazione ottimo/mediocre	Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	
Stato di conserv		Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto	endogena esogena

Valore paesaggistico

caratterizzante



Foto allegate cartella BI_0830_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	la chiesa è stata restaurata da poco, il campanile sembra invece abbandonato e sulla via del completo degrado
Rilevanza alta	Data <i>04/05/2006</i>

Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0835_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogra	fici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune BARCELLONA POZZO DI GO	πο
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0835_09</i>	Località Santa Venera	
Oggetto			aesaggio cale
Definizione	Cappella	Coord. piana nord 0	,
Qualificazione	Cl. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paes	istico
Denominazione	Grotta Santa Venera	Contesto parzialm. degradato	comune
Denominazione	Giotta Santa Venera	Ruolo del bene nel paesaggi organic	0
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>urbano</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ? Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore S ■
Forma	quadrata	Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	
Elementi significat	tivi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
stemma, statua		Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazion	e	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conservaz	zione <i>mediocre</i>		es(
Uso attuale luog	go di culto	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico luog	no di culto	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0835_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"	
	Vincoli "monumentali"	DA 3154 del 3/12/1987
Individuazione cartografica	Rif. altre schede	
	Ulteriori riferimenti	'Scheda "A" Es. Fin. 1992
	0	
	Osservazioni	
Rilevanza <i>molto alta</i>		24/05/2006
Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Dat Nome del compilatore	a <i>04/05/2006</i>

Beni isolati



BI_0836_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topograf	ici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune RAPCELLONA POZZO DI GOZ	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	BANCELLONA 1 0220 DI GOT	10
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0836_09</i>	Località Santa Venera	esaggio
Oggetto			ale
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0 12	
Qualificazione	Cl. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesi	stico
Denominazione		Contesto degradato d	omune
201101111111111111111		Ruolo del bene nel paesaggi organico)
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>urbano</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ? Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema	articolato	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
Forma	composta	Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	
Flementi signific	ativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme	
merlature	alivi c/o decoralivi	Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazio	ne	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conserva	azione <i>mediocre</i>		& ;
Uso attuale ne	essuno	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico Ch	niesa	Degrado potenz. da attività umane probabili	




Foto allegate cartella BI_0836_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Occomozioni
	Osservazioni Circondata da nuove costruzioni non è stato possibile individuare quale fosse l'esatto schema della vecchia chiesa.
Rilevanza <u>alta</u> Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Data 04/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0854_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogra	afici
Ente schedatore Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI 0854 09	Provincia Me Ambito Comune BARCELLONA POZZO DI GO Località	<u>09</u> DTTO
			aesaggio cale
Oggetto Definizione	duomo	Coord. piana nord 0	2
Qualificazione	Arcipretale CI. B2	Rapporti col contesto ambientale e pae	sistico
Denominazione	Duomo Maria SS. Assunta	Contesto degradato	comune
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi domina Tipo di paesaggi urbano	ante
Cronologia		Parametri di valutazione	
	a tre navate longitudinale ativi e/o decorativi regi, capitelli, croci marmoree	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	Valore > □ > > > □ > > □ > > □ > □
Uso / Conservazio		Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
_	iesa buono	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena



Foto allegate cartella BI_0854_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"	
	Vincoli "monumentali"	DA ?
Individuazione cartografica	Rif. altre schede	
	Ulteriori riferimenti	'Scheda precatalogo "A" Agorà
	Osservazioni	
Rilevanza molto alta	Dat Nome del compilatore	ta <i>05/05/2006</i>

Beni isolati



BI_0495_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME 09 Provincia Ме **Ambito** Comune BARCELLONA POZ. DI G. "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI_0495_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 12 Definizione Villa C1 CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto degradato comune **Denominazione** Ruolo del bene nel paesaggi seriale Altra Tipo di paesaggi urbano denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo **~** Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità Rappresentatività Schema articolato Importanza culturale generale Importanza storica Forma quadrata Importanza formale, estetica **~** Importanza sociale, di costume **~** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme parapetto dei terrazzini Fragilità strutturale d'insieme Vulnerabilità Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione buono Vulnerabilità Uso attuale abitazione Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0495_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	in restauro
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 05/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0504_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedator	e SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune BARCELLONA POZ. DI G. Località C/da Cantone)
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0504_09</i>	Paesagg Coord. piana est 0 locale	jio
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 12	_
Qualificazione	CI. <i>C1</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	
Denominazione Altra denominazione		Contesto parzialm. degradato comune Ruolo del bene nel paesaggi organico Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma Elementi signifi	articolato composta cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità V Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	Valore
Uso / Conservaz		Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado ✓	endogena
_	vazione ruderale/pessimo nessuno abitazione/palmento/stalle	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena



Foto allegate cartella BI_0504_09

Strutture accessorie autonome palmento, frantoio, magazzini	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u> Valore paesaggistico <i>caratterizzan</i>	Data 05/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0831_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topo	grafici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune BARCELLONA POZZO DI	09 GOTTO
Tipo scheda	"Beni isolati"	Località Acquaficara	00110
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0831_09</i>	Localita	Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est 0	locale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0	12
Qualificazione	CI. <i>D2</i>	Rapporti col contesto ambientale e pa	aesistico
Denominazion	Δ	Contesto non degradato	comune
Denominazion		Ruolo del bene nel paesaggi don	inante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi collinare	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
Forma	rettangolare	Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena y y y
Stato di conserv	vazione <i>pessimo</i>		
_	talle	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico a	bitazione	Degrado potenz. da attività umane probabil	



Foto allegate cartella BI_0831_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data 04/05/2006
Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0829_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedator	SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune CASTROPEME	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	CASTROREALE	
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0829_09	Località <i>Protonotaro</i>	
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	
Oggetto	_	Coord. piana nord 0 12	
Definizione	baglio?		
Qualificazione	CI. D1	Rapporti col contesto ambientale e paesistic	0
Denominazior	ne	Contesto parzialm. degradato como	ine
		Ruolo del bene nel paesaggi dominante	
Altra denominazione	,	Tipo di paesaggi <i>urbano</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?			
		Integrità	
Pianta		Rarità, unicità Peculiarità	
		Rappresentatività	_
Schema	a blocco	Importanza culturale generale	Valore
Forma	composta	Importanza storica	Φ
Toma	<u></u>	Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	
Elementi sianifi	cativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
torrino di avvistam		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	eŗ
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
		Degrado in atto	endogena
Uso / Conservaz	ione	Propensione spontanea al degrado	
Stato di conser	vazione <i>discreto</i>		es
Uso attuale	pizzeria/abitazione/nessuno	Precarietà ambientale generale	esogena
	to alla	Precarietà ambientale specifica	
Uso storico	baglio	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0829_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>alta</u>	Data <i>04/05/2006</i>
Valore paesaggistico qualificante	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0827_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedato	re SBCA ME	Provincia Me Ambito 09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune <u>CASTROREALE</u> Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <i>BI_0827_09</i>	Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Definizione	Gebbia	Coord. piana nord 0 12
Qualificazione	CI. <i>D5</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazio	ne	Contesto non degradato comune
Altra denominazione	е	Ruolo del bene nel paesaggi seriale Tipo di paesaggi collinare
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo ?		Integrità Rarità, unicità Peculiarità
Schema Forma	articolato composta	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume
Elementi signif	ficativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme □
Uso / Conserva	zione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conse	rvazione buono	8.
	gebbia	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
Uso attuale	3	



Foto allegate cartella BI_0827_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i>	Data 04/05/2006
Valore paesaggistico <i>caratterizzante</i>	Data 04/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0828_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogra	fici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito Comune <i>CASTROREALE</i>	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Località <i>Protonotaro</i>	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0828_09</i>		aesaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 lo	cale
Definizione	Pozzo	Coord. piana nord 0	?
Qualificazione	CI. <i>D5</i>	Rapporti col contesto ambientale e paes	istico
Denominazione		Contesto non degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi seriale	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi collinare	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema	radiale	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica	Valore
Forma	circolare	Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	□✓
Elementi significa	ativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazio	ne	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conserva	azione <i>mediocre</i>		esc
Uso attuale ne	ssuno	Precarietà ambientale generale	esogena
USO alluale			0)



Foto allegate cartella BI_0828_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 04/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0040_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore	e SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune CONDRO' Località
Rif. L. G	Cod. SITP <i>BI_0040_09</i>	Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Definizione Qualificazione	Casa Rurale Cl. D2	Coord. piana nord 0 12
Denominazion Altra denominazione	e	Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto non degradato comune Ruolo del bene nel paesaggi seriale Tipo di paesaggi vallivo
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma Elementi signific	a blocco articolata cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
	pessimo nessuno abitazione/magazzini	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili





Foto allegate cartella BI_0040_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 12/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0803_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	e SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito <i>09</i>
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune FALCONE Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <u>BI_0803_09</u>	Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 12
Qualificazione	Signorile Cl. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion	e	Contesto parzialm. degradato di pregio
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi dominante Tipo di paesaggi collinare
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo		Integrità Rarità, unicità Peculiarità
Schema Forma	a blocco quadrata	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme □
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conseruuso attuale	vazione discreto	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica



Foto allegate cartella BI_0803_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>alta</u> Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Data 04/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0788_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogra	fici
Ente schedatore Tipo scheda	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito Comune FALCONE	09
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0788_09</i>	Località <i>belvedere</i> Pa	nesaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 loc	cale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0	
Qualificazione	CI. <i>D2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paes	istico
Denominazione		Contesto parzialm. degradato	comune
Donomiaziono		Ruolo del bene nel paesaggi organico	0
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>urbano</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ? Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema	articolato	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica	Valore
Forma	composta ativi e/o decorativi	Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme	
palmento, trappeto	aiivi 6,6 decenaiivi	Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazio	ne	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena S S
Stato di conserva	azione <i>mediocre</i>		es :
Uso attuale ma	agazzino .	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico ab	itazione	Degrado potenz. da attività umane probabili	✓



Foto allegate cartella BI_0788_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>alta</u> Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Data 28/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0789_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito 09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune FALCONE
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI 0789 09</i>	Località <i>C/da Gattusa</i>
Oggetto		Coord. piana est 0 locale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 12
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazione		Contesto degradato comune
		Ruolo del bene nel paesaggi organico
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>urbano</i>
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo ? Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità
Schema Forma	a blocco rettangolare	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica
	ativi e/o decorativi	Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazio	ne	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto □ Propensione spontanea al degrado
Stato di conserva	azione <i>cattivo/discreto</i>	
Uso attuale ne	essuno/abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
Uso storico ab	nitazione	Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0789_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Du	
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 28/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0786_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografic	
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune <i>FURNARI</i>	
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0786_09	Località	
Oggetto		Coord. piana est 0 loca	saggio le
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0 12	
Qualificazione	CI. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesist	ico:
Denominazione	Chiesa Gesù e Maria	Contesto degradato con	mune
		Ruolo del bene nel paesaggi organico	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>urbano</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XV		Integrità	V
		Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	_
Schema	ad unica navata	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
_		Importanza cuntarare generale	
Forma	longitudinale	Importanza formale, estetica	
			✓
Elementi significa	ativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
	ne di cemento con decorazioni nel	Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazio	na	Degrado in atto	endogena
		Propensione spontanea al degrado	
Stato di conserva	azione <i>discreto</i>		eso
Uso attuale ch	iesa	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico ch	iesa l	Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili [_



Foto allegate cartella BI_0786_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>alta</u>	Data 28/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0772_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedator	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia <i>Me</i> Ambito Comune <i>FURNARI</i>	09
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0772_09</i>	Località Paesa	ıggio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 12	
Qualificazione	Signorile CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesistic	0
Denominazion	e	Contesto non degradato comu	ine
Altra		Ruolo del bene nel paesaggi organico	
denominazione		Tipo di paesaggi fluviale	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?		Integrità	
Pianta		Rarità, unicità Peculiarità	
Schema	longitudinale	Rappresentatività	≤a
		Importanza culturale generale Importanza storica	Valore
Forma	rettangolare	Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale ✓	
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	enc
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazi	one	Degrado in atto ✓ Propensione spontanea al degrado ✓	ā
Stato di conser	vazione <i>cattivo</i>	- Spanish Spanish at Sagrado	
Uso attuale	italla	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico	bitazione	Precarietà ambientale specifica	D
USU SIONCO	DILAZIONE	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0772_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	qualche tempo fa era stata adibita pure a pizzeria
Rilevanza <i>alta</i>	Data 28/04/2006 Nome del compilatore
Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Nome dei compliatore

Beni isolati



BI_0773_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore	"Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune FURNARI Località San Filippo
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <i>BI_0773_09</i>	Coord. piana est 0 locale
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 12
Qualificazione	Signorile CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazione Altra denominazione	e	Contesto degradato comune Ruolo del bene nel paesaggi dominante Tipo di paesaggi fluviale
Cronologia		Parametri di valutazione
	corpo doppio quadrata cativi e/o decorativi ine di cemento, decorazioni cornici	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazio	one .	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
_	pessimo pessuno bitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0773_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>alta</u>	Data 28/04/2006
Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0774_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune FURNARI	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	TORIVARI	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0774_09</i>	Località Paes	aggio
Oggetto		Coord. piana est 0 local	е
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 12	
Qualificazione	Signorile CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesisti	со
Denominazione		Contesto parzialm. degradato com	nune
Denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi organico	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi fluviale	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?		Integrità	
Pianta		Rarità, unicità Peculiarità]
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
Forma	quadrata	Importanza storica Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	
Elementi signific	ativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazio	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conserv	azione <i>ottimo</i>		es es
Uso attuale	bitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico au	bitazione	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0774_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>alta</i> Valore paesaggistico <i>caratterizzante</i>	Data 28/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0775_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune **FURNARI** "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI_0775_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 12 Definizione Villa C1 Signorile CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto degradato comune **Denominazione** Villa Liga Ruolo del bene nel paesaggi organico Altra Tipo di paesaggi urbano denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo **~** Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Schema articolato Importanza culturale generale Importanza storica Forma composta **~** Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **~** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme Vulnerabilità Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione ottimo Vulnerabilità Uso attuale abitazione Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0775_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	in ristrutturazione
Rilevanza <i>molto alta</i>	Data 28/04/2006
Valore paesaggistico caratterizzante	Data 28/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0777_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogra	ifici
Ente schedatore Sb	BCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda "B	Beni isolati"	Comune MAZZARA' SANT'ANDREA	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI 0777 09</i>	Località	
Oggetto			aesaggio cale
Definizione Ca	astello	Coord. piana nord 0	2
Qualificazione	CI. A2	Rapporti col contesto ambientale e paes	sistico
Denominazione		Contesto parzialm. degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi organio	co
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>fluviale</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?			
		Integrità Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	
Schema		Rappresentatività	Sa
		Importanza culturale generale Importanza storica	Valore
Forma		Importanza storica	
		Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	
Elementi significativi	e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	end
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazione		Degrado in atto	✓ ™
Stato di conservazion	e <i>ruderale</i>	Propensione spontanea al degrado	
Uso attuale nessuno		Description in	esogena
ilessuile	,	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	gena
Uso storico castello	i	Degrado potenz. da attività umane probabili	<u>✓</u>

Valore paesaggistico

caratterizzante



Foto allegate cartella BI_0777_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici" Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni Dai pochi resti, rimane qualche edificio accessorio, non è possibile stabilire ne la grandezza ne la forma.
Rilevanza <i>media</i>	Data 28/04/2006

Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0776_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topo	grafici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune MAZZARA' SANT'ANDREA Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0776_09</i>		Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est	locale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0	12
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e pa	esistico
Denominazione		Contesto parzialm. degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi seria	ale
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>fluviale</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?		Integrità	
Pianta		Rarità, unicità	
		Peculiarità Rappresentatività	
Schema	articolato	Importanza culturale generale	Valore
Forma	composta	Importanza storica	
		Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	✓
Elementi significa	ativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	≥ end
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena Y V
Uso / Conservazio	1e	Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	✓
Stato di conserva	zione <i>cattivo</i>	Tropensione spontanea al degrado	
	ngazzino	Precarietà ambientale generale	esogena
		Precarietà ambientale specifica	in a
Uso storico abi	tazione	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0776_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i>	Deta 20/04/2006
Valore paesaggistico <i>caratterizzante</i>	Data 28/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0488_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	e SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune MERI' Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <i>BI_0488_09</i>	Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Definizione Qualificazione	Torre Cl. A1	Coord. piana nord 0 12 Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion Altra denominazione		Contesto parzialm. degradato di pregio Ruolo del bene nel paesaggi organico Tipo di paesaggi collinare
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma Elementi signifia	quadriconico quadrata cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme
contrafforti Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conservuso attuale	vazione <u>ruderale</u>	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
		Precarietà ambientale specifica



Foto allegate cartella BI_0488_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u> Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Data 05/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0851_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedator		Provincia Me Ambito 09 Comune MERI'	
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0851_09	Località C/da S. Giuseppe Paesagg	io
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	10
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0 12	_
Qualificazione	CI. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	
Denominazion	e Chiesa di S. Giuseppe	Contesto non degradato di pregio	_
Altra		Ruolo del bene nel paesaggi organico	_
denominazione		Tipo di paesaggi <i>collinare</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema	ad unica navata	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
Forma	longitudinale	Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale ✓	е
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazi	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conser	vazione <i>ottimo</i>		esc
Uso attuale	chiesa	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico	chiesa	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0851_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	in ristrutturazione
Rilevanza <u>alta</u>	Data 05/05/2006
Valore paesaggistico caratterizzante	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0490_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedator	e SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI 0490 09	Comune <u>MERI'</u> Località	
Oggetto	30d. 3111 <u>B1_0430_03</u>	Coord. piana est 0 locale	aggio e
Definizione	case	Coord. piana nord 0 12	
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesisti	co
Denominazion	е	Contesto parzialm. degradato com Ruolo del bene nel paesaggi seriale	une
Altra denominazione		Tipo di paesaggi collinare	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ? Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità]]]
Schema Forma	composta	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	/alore
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme]
Uso / Conservazi	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conser		_	esogena
_	abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena



Foto allegate cartella BI_0490_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>alta</u> Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Data 05/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0028_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator		Provincia Me Ambito 09 Comune MONFORTE S.GIORGIO
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0028_09	Località Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0 12
Qualificazione	CI. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazior	ne	Contesto degradato comune
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi dominante Tipo di paesaggi urbano
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema	a blocco	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale
Forma	rettangolare	Importanza storica Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale □
Elementi signif	icativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conser	vazione <i>ottimo</i>	98
Uso attuale	chiesa	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica



Foto allegate cartella BI_0028_09

_	
Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
	- India memameman
Individuazione cartografica	
	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data 12/05/2006
Valore paesaggistico qualificante	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0029_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografi	ici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito Comune <i>MONFORTE S.GIORGIO</i>	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Località	
Rif. L. G	Cod. SITP <i>BI_0029_09</i>	Coord. piana est 0 loca	esaggio ale
Oggetto		Coord. piana nord 0 12	
Definizione	Cappella	Coord. plana nord	
Qualificazione	CI. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesis	stico
Denominazion	e	Contesto parzialm. Degradato co	omune
		Ruolo del bene nel paesaggi organico	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi urbano	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XIX	?		
		Integrità Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
_		Importanza culturale generale	□ ore
Forma	rettangolare	Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume	
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme	
Liementi signine	alivi 6/0 decorativi	Leggibilità dell'insieme	✓
		Fragilità strutturale d'insieme	en en
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena Y Y
Uso / Conservazio	one	Degrado in atto	✓
		Propensione spontanea al degrado	
Stato di conserv Uso attuale			esogena
USU alluale	nagazzini	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	ena
		Precarietà ambientale encortica	



Foto allegate cartella BI_0029_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data 12/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0009_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topog	rafici
Ente schedatore Tipo scheda	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito Comune MONFORTE S.GIORGIO	09
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0009_09</i>		Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est	locale
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0	12
Qualificazione	CI. CI	Rapporti col contesto ambientale e pa	esistico
Denominazione		Contesto non degradato	di pregio
		Ruolo del bene nel paesaggi	inante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX?		Integrità Rarità, unicità Peculiarità	V
Schema Forma	a blocco composta	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi signific	ativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	Y
Jso / Conservazio	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conserv	azione ottimo		 g
Jso attuale a	bitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico a	bitazione	Degrado potenz. da attività umane probabili	




Foto allegate cartella BI_0009_09

Strutture accessorie autonome Stalle?	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico qualificante	Data 12/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0010_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito 09 Comune MONFORTE S.GIORGIO
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0010_09	Località Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 12
Qualificazione	CI. <i>C1</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazione	Casa Monaca	Contesto non degradato comune
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi dominante Tipo di paesaggi collinare
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo XIX?	,	
Pianta Schema	a blocco	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività
Forma	articolata	Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume
Elementi significa cornicioni, lesene	ativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme □
Uso / Conservazio	ne	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conserva	azione <i>ottimo</i>	
Uso attuale ab	itazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
	itazione	Precarietà ambientale specifica



Foto allegate cartella BI_0010_09

Vincoli "paesaggistici"
Vincoli "monumentali"
Rif. altre schede
Ulteriori riferimenti
Osservazioni
Data 12/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0030_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogra	fici
Ente schedatore Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI 0030 09	Provincia Me Ambito Comune MONFORTE S.GIORGIO Località	09
			aesaggio cale
Oggetto Definizione	Palazzo	Coord. piana nord	
Qualificazione	Signorile CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paes	sistico
Denominazion	e	Contesto parzialm. degradato	comune
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi domina Tipo di paesaggi urbano	nte
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma Flementi signific	a blocco rettangolare cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme	Valore > □ □ > > □ □ □ □
balconata, fregi	Janvi e/o decorativi	Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazio	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena y
_	vazione mediocre bitazione bitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena



Foto allegate cartella BI_0030_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza Valore paesaggistico qualificante	Data 12/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0793_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito 0.	9
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0793_09	Località	
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	gio
Definizione	Castello	Coord. piana nord 0 12	
Qualificazione	CI. A2	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	
Denominazione	e Castello di Oliveri	Contesto parzialm. degradato di pregi	о
Ali		Ruolo del bene nel paesaggi dominante	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?		Integrità 🗸	
Pianta		Rarità, unicità	
Schema	articolato	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
Forma	composta	Importanza storica ✓ Importanza formale, estetica ✓ Importanza sociale, di costume	
Elementi signific	ativi e/o decorativi fregi, incisioni	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme ✓	
Uso / Conservazio	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conserv	azione <i>pessimo/buono</i>		es
_	essuno/abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica □	esogena
Uso storico ca	estello estello	Degrado potenz. da attività umane probabili	

Valore paesaggistico

qualificante



Foto allegate cartella BI_0793_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	Il castello non è aperto al pubblico
Rilevanza molto alta	Data 28/04/2006

Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0792_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore Tipo scheda	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune OLIVERI Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <i>BI_0792_09</i>	Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Definizione	Case	Coord. piana nord 0 12
Qualificazione	rurali CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazione Altra denominazione	Case Pareti	Contesto parzialm. degradato comune Ruolo del bene nel paesaggi seriale Tipo di paesaggi vallivo
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma Elementi significat	a blocco rettangolare tivi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazion		Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
	zione pessimo/cattivo suno azione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0792_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"	
	Vincoli "monumentali"	
Individuazione cartografica	Rif. altre schede	
	Ulteriori riferimenti	
	Osservazioni	
Rilevanza <u>media</u>	Data	28/04/2006

Beni isolati



BI_0791_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	"Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune OLIVERI Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <u>BI_0791_09</u>	Coord. piana est 0 locale
Definizione Qualificazione	mulino CI. D4	Coord. piana nord 0 12 Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion Altra denominazione	e	Contesto non degradato comune Ruolo del bene nel paesaggi organico Tipo di paesaggi fluviale
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma Elementi signific	a blocco quadrata cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
	pessimo nessuno nulino	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0791_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 28/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0790_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogr	afici
Ente schedatore Tipo scheda	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito Comune OLIVERI	09
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0790_09</i>		Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est	ocale
Definizione	Tonnara	Coord. piana nord 0	12
Qualificazione	CI. <i>D6</i>	Rapporti col contesto ambientale e pae	esistico
Denominazione	Ex-Tonnara	Contesto degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi organi	ico
Altra denominazione		Tipo di paesaggi urbano	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ? Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema Forma	a corte quadrata	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi significat	ivi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazion	e	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conservaz	zione ottimo		<u></u>
Uso attuale resid	dence	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico tonn	nara	Degrado potenz. da attività umane probabili	

Valore paesaggistico

caratterizzante



Foto allegate cartella BI_0790_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	in realtà non è rimasto niente della vecchia tonnara
Rilevanza <i>media</i>	Data 28/04/2006

Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0701_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	e SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune PATTI Località Tindari
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <i>BI_0701_09</i>	Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Definizione	Santuario	Coord. piana nord 0 12
Qualificazione	Cl. <i>B1</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion Altra denominazione		Contesto parzialm. degradato di pregio Ruolo del bene nel paesaggi dominante Tipo di paesaggi costiero
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma Elementi signific cupola, decoraziona	basilicale composta cativi e/o decorativi i, statue	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazi	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conservuso attuale	vazione ottimo	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica



Foto allegate cartella BI_0701_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>molto alta</i> Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Data 21/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0694_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito 0 Comune PATTI	9
Tipo scheda	"Beni isolati"	Località <i>Locanda</i>	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0694_09</i>		
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	gio
Definizione	Edicola	Coord. piana nord 0 12	
Qualificazione	votiva Cl. B2	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	
Denominazione		Contesto parzialm. degradato comune	?
		Ruolo del bene nel paesaggi organico	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi urbano	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo 1988 Pianta		Integrità Rarità, unicità	
Schema		Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
Forma		Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume ✓	
Elementi significa	tivi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme □	
Uso / Conservazion	e	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conserva	zione <i>buono</i>		l
	go di culto	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico <i>luog</i>	go di culto	Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0694_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 21/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0805_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME 09 Provincia Ме Ambito Comune RODI' MILICI "Beni isolati" Tipo scheda Località Rif. L. G. Cod. SITP BI_0805_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 12 Definizione Arco CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto degradato comune Arco del Poeta Denominazione Ruolo del bene nel paesaggi organico Altra Tipo di paesaggi urbano denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo 1200-1500 Integrità Rarità, unicità **Pianta ~** Peculiarità Rappresentatività Schema Importanza culturale generale **~** Importanza storica Forma Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **✓** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione discreto Vulnerabilità Uso attuale Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico **~** Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0805_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	stle medioevale
Rilevanza <u>alta</u>	Data 04/05/2006
Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0806_09

	,	Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore Tipo scheda	"Beni isolati" Cod. SITP BI 0806 09	Provincia Me Ambito Comune RODI' MILICI Località	09
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <u>BI_0806_09</u>	Coord. piana est 0 locale	ggio
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0 12	
Qualificazione	Cl. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico)
Denominazione	Chiesa dell'Immacolata	Contesto degradato comun	ne
Altra denominazione	Chiesa S. Maria dell'Idria	Ruolo del bene nel paesaggi dominante Tipo di paesaggi urbano	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma	a tre navate longitudinale	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi significa		Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme □	
Uso / Conservazion	ne	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conserva Uso attuale chie Uso storico chie	esa	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena



Foto allegate cartella BI_0806_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>alta</i>	Data 04/05/2006
Valore paesaggistico <i>caratterizzante</i>	Data 04/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0808_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI 0808 09	Provincia Me Ambito 09 Comune RODI' MILICI Località
Oggetto	Cod. SHF BI_0808_09	Coord. piana est 0 locale
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0 12
Qualificazione	CI. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion Altra denominazione	Chiesa di S. Bartolomeo	Contesto degradato comune Ruolo del bene nel paesaggi organico Tipo di paesaggi urbano
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma Elementi signific campanile con orolo	Iongitudinale rettangolare cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazio	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
_	hiesa buono	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0808_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"	
	Vincoli "monumentali"	
Individuazione cartografica	Rif. altre schede	
	Ulteriori riferimenti	
	Osservazioni	
Rilevanza <u>media</u>	Data Nome del compilatore	04/05/2006

Beni isolati



BI_0809_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogra	fici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune RODI' MILICI	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI 0809 09</i>	Località	
Oggetto			aesaggio cale
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0	?
Qualificazione	Cl. <i>B2</i>	Btilt	
Qualificaziono		Rapporti col contesto ambientale e paes	SISTICO
Denominazione	Cupola Rosata	Contesto non degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi organio	TO
Altra denominazione	Vecchia Chiesa di S. Bartolomeo	Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?			
		Integrità	
Pianta		Rarità, unicità	
		Peculiarità Rappresentatività	
Schema	articolato	Importanza culturale generale	Valore
_		Importanza storica	✓
Forma	composta	Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	
Elementi significat	tivi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	V
cupola		Leggibilità dell'insieme	✓
		Fragilità strutturale d'insieme	end end
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena Y Y Y
Uso / Conservazion	e	Degrado in atto	<u> </u>
		Propensione spontanea al degrado	✓
Stato di conservazi			eso
Uso attuale nes	suno	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico <i>chie</i>	.ca	Precarietà ambientale specifica	
Uso storico chie	Ju	Degrado potenz. da attività umane probabili	✓

Valore paesaggistico

qualificante



Foto allegate cartella BI_0809_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni Relitto superstite della citta Rodi Solaria Artemisia sommersa nell'alluvione
	del 1582
Rilevanza <i>molto alta</i>	Data 04/05/2006

Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0807_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topog	rafici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito Comune <i>RODI' MILICI</i>	09
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0807_09	Località	
Oggetto	2,2000,200		Paesaggio locale
Definizione	Palazzo	Coord. piana nord	12
Qualificazione	Signorile Cl. C1	Rapporti col contesto ambientale e pa	esistico
Denominazione	Palazzo Colloca	Contesto	comune
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi organ Tipo di paesaggi urbano	nico
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XVIII		Integrità	✓
Pianta		Rarità, unicità Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica	Valore
Forma	rettangolare	Importanza sorica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	□
Elementi significat	ivi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Un. / 6		Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto	endogena
Uso / Conservazione		Propensione spontanea al degrado	
Stato di conservaz Uso attuale abita	azione mediocre	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico abita	azione	Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0807_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>alta</u> Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Data 04/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0812_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografio	zi
Ente schedatore Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0812_09	Provincia Me Ambito Comune RODI' MILICI Località	09
Oggetto	_	Coord. piana est θ loca	esaggio ule
Definizione	baglio?	Coord. piana nord 0 12	
Qualificazione	Rurale CI. D1	Rapporti col contesto ambientale e paesis	tico
Denominazione Altra denominazione		Contesto degradato con Ruolo del bene nel paesaggi organico Tipo di paesaggi vallivo	mune
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma Elementi significa	articolato composta ativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	Valore
Uso / Conservazion	ne	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
	izione cattivo itazioni/stalla opeto/stalla	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena

Valore paesaggistico

caratterizzante



Foto allegate cartella BI_0812_09

04/05/2006

Strutture accessorie autonome gebbia	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni un tempo vi era un trappeto e una stalla, adesso sono presenti delle abitazioni
Rilevanza <i>media</i>	Data 04/05/2006

Nome del compilatore

Data

Beni isolati



BI_0779_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME		09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune RODI' MILICI	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0779_09</i>	Località Lacco	
Orgatta		Coord. piana est θ locale	ggio
Oggetto		Coord. piana nord 0 12	
Definizione	Insediamento		
Qualificazione	Rurale Cl. D1_n	Rapporti col contesto ambientale e paesistico)
Denominazione		Contesto parzialm. degradato comun	ne
		Ruolo del bene nel paesaggi organico	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>fluviale</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?			
		Integrità	
Pianta		Rarità, unicità Peculiarità	
Cala a sa	a millimma agginta	Rappresentatività	<
Schema	a sviluppo assiale	Importanza culturale generale	Valore
Forma	longitudianel	Importanza storica ✓ Importanza formale, estetica	
	-	Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	
Elementi significa	ativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
alcuni elementi della	chiesa	Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	enc
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazio	ne	Degrado in atto	na
-		Propensione spontanea al degrado	
Stato di conserva			eso
Uso attuale ne	essuno	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico ins	sediamento	Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	_
		Degrado potenz. da attività umane probabili	1



Foto allegate cartella BI_0779_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>alta</i> Valore paesaggistico <i>caratterizzante</i>	Data 28/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0778_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	"Beni isolati"	Provincia Me Ambito Comune RODI' MILICI Località	09
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <i>BI_0778_09</i>	Paes Coord. piana est 0 local	aggio e
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 12	
Qualificazione	Cantoniera CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesisti	co
Denominazione Altra		Contesto parzialm. degradato com Ruolo del bene nel paesaggi dominante Tipo di paesaggi fluviale	nune
denominazione Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ? Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema Forma	rettangolare	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	/alore
Elementi signific	ativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazio	ne	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	dogena
Stato di conserva Uso attuale	azione <i>pessimo</i> essuno	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena



Foto allegate cartella BI_0778_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 28/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0780_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topog	rafici
Ente schedator Tipo scheda	e SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito Comune RODI' MILICI	09
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0780_09</i>		Paesaggio locale
Oggetto Definizione	Case		12
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e pa	esistico
Denominazion	e Case Bruciato	Contesto degradato Ruolo del bene nel paesaggi organ	di pregio nico
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>vallivo</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema	longitudinale	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore Valore
Forma Elementi signifi	rettangolare cativi e/o decorativi	Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	□✓✓□□□□
Uso / Conservazi		Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
_	vazione discreto abitazione abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena



Foto allegate cartella BI_0780_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni alcune sono in ristrutturazione
Rilevanza <u>media</u>	Data 28/04/2006
Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0804_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore Tipo scheda	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito Comune RODI' MILICI	09
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0804_09	Località Paes	saggio
Oggetto		Coord. piana est 0 local	е
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 12	
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesisti	ico
Denominazion	e	Contesto parzialm. degradato con	nune
Altra		Ruolo del bene nel paesaggi dominante	
denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?		Integrità	
Pianta		Rarità, unicità Peculiarità	
O a la a ma a	articolato	Rappresentatività	
Schema	al ucolato	Importanza culturale generale Importanza storica	Valore
Forma	composta	Importanza storica	
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme	
_iomonii oigimii	January Company	Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	en
		Fragilità funzionale d'insieme	doger
Uso / Conservazi	one	Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	_
Stato di conserv	/azione <i>cattivo</i>	1 Toponsione Spontanea ai degrado	
	nessuno	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico a	hitazione	Precarietà ambientale specifica	
TOO CTORIOO	bitazione	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0804_09

Strutture accessorie autonome magazzino	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u> Valore paesaggistico caratterizzante	Data 04/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0810_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME	0000000	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune RODI' MILICI	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0810_09</i>	Località	
Oggetto		Coord. piana est 0 locale)gio
Definizione	Case	Coord. piana nord 0 12	
Qualificazione	rurali CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	ı
Denominazion		Contesto parzialm. degradato comun	ie
Derioninazioni		Ruolo del bene nel paesaggi organico	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi fluviale	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?		Integrità	
Dit-	-	Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	
Schema	composito	Rappresentatività ✓ Importanza culturale generale	Valore
Forma	composta	Importanza storica	ē
roma	Composta	Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale ✓	
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme ✓	
stemma		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	enc
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazi	one	Degrado in atto	าล
Stato di conserv	razione <i>mediocre</i>	Propensione spontanea al degrado	
	essuno	Precarietà ambientale generale	esogena
_	h than i and	Precarietà ambientale specifica	na
Uso storico a	bitazioni	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0810_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	viricoii paesaggistici
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>alta</u>	Data 04/05/2006
Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0811_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	<u> </u>
Ente schedatore Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0811_09	Provincia Me Ambito Comune RODI' MILICI Località	
Oggetto		Coord. piana est 0 local	saggio e
Definizione	Gebbia	Coord. piana nord 0 12	
Qualificazione	Cl. <i>D5</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesist	ico
Denominazione Altra denominazione		Contesto parzialm. degradato con Ruolo del bene nel paesaggi organico Tipo di paesaggi vallivo	nune
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma Elementi signific	a blocco quadrata eativi e/o decorativi	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Uso / Conservazio	one		<u>o</u> :
_	azione discreto essuno		esogena



Foto allegate cartella BI_0811_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	Antica gebbia con piastrelle, alcuni disegni raffigurano leoni
Rilevanza <u>media</u> Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Data 04/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0041_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune CONDRO'	09
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0041_09	Località Paesa	ngio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	9910
Definizione	Palazzetto	Coord. piana nord 0 12	
Qualificazione	CI. <i>C1</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico)
Denominazione		Contesto parzialm. degradato comun	ne
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi organico Tipo di paesaggi urbano	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XIX?		Integrità Rarità, unicità	
Schema Forma		Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi significa	ativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazio	ne	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado ✓	endogena
Stato di conserva	azione <i>cattivo</i>		esogena
	itazione/magazzini	Precarietà ambientale generale	၁၉၈



Foto allegate cartella BI_0041_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico qualificante	Data 12/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0031_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	"Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune SAN PIER NICETO Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP BI_0031_09	Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 12
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion Altra denominazione		Contesto parzialm. Degradato comune Ruolo del bene nel paesaggi seriale Tipo di paesaggi vallivo
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma Elementi signifi	a blocco articolata cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
_	vazione <u>cattivo</u> abitazione/magazzini abitazione/magazzini	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0031_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Du .	
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 12/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0032_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune SAN PIER NICETO	
Rif. L. G.	Cod. SITP BI 0032 09	Località	
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	
Definizione	Mulino	Coord. piana nord 0 12	
Qualificazione	Cl. <i>D4</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistic	ю.
Denominazione		Contesto non degradato comu	ine
201101111111111111111111111111111111111		Ruolo del bene nel paesaggi seriale	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>fluviale</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX?			
		Integrità	
Pianta		Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività 🔽	√a
		Importanza culturale generale	Valore
Forma	quadrata	Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume	
E1		Importanza testimoniale	
Elementi signific	ativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	end
		Fragilità funzionale d'insieme	4
Uso / Conservazio	one	Degrado in atto	ធ
Stato di conserv	azione <i>ruderale</i>	Propensione spontanea al degrado	
	essuno	Precarietà ambientale generale	esogena
		Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico m	ulino	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0032_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 14/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0442_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore Tipo scheda	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune SPADAFORA
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0442_09</i>	Località Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale
Definizione	Castello	Coord. piana nord 0 12
Qualificazione	CI. A2	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazione	di Spadafora	Contesto parzialm. degradato comune
All		Ruolo del bene nel paesaggi dominante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>urbano</i>
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo XIV Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità
Schema	articolato	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume
Elementi significa	ativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme □
Uso / Conservazio	ne	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conserva	zione <i>buono</i>	g
Uso attuale mu	iseo civico?	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
Uso storico cas	itello	Degrado potenz. da attività umane probabili




Foto allegate cartella BI_0442_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza molto alta Valore paesaggistico qualificante	Data 12/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0434_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	e SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune SPADAFORA Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <i>BI_0434_09</i>	Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 12
Qualificazione	residenziale CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion Altra denominazione		Contesto parzialm. degradato comune Ruolo del bene nel paesaggi dominante Tipo di paesaggi urbano
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma Elementi signifii lesene, cornicioni	a blocco rettangolare cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazi		Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
_	vazione discreto abitazione abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0434_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i>	Data 12/05/2006
Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0435_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedator	e SBCA ME		19
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune SPADAFORA Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0435_09</i>	Paesag Coord. piana est 0 locale	gio
Oggetto			
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 12	
Qualificazione	residenziale CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	
Denominazion	ne	Contesto parzialm. degradato comun.	e
Altra		Ruolo del bene nel paesaggi dominante	
denominazione		Tipo di paesaggi <u>urbano</u>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo	?	Integrità ✓ Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività	≤ a
Concina	<u> </u>	Importanza culturale generale Importanza storica	Valore
Forma	rettangolare	Importanza storica Importanza formale, estetica ✓	
		Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	end
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservaz	ione	Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	<u>α</u>
Stato di conser	vazione <i>mediocre</i>	Propensione spontanea ai degrado	
Uso attuale	abitazione	Precarietà ambientale generale	esogena
		Precarietà ambientale specifica	ם כ



Foto allegate cartella BI_0435_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data 12/05/2006
Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0436_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topograf	fici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito Comune <i>SPADAFORA</i>	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0436_09</i>		esaggio
Oggetto			cale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0	1
Qualificazione	residenziale CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesi	istico
Denominazione		Contesto parzialm. degradato d	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi dominal	nte
Altra denominazione		Tipo di paesaggi urbano	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX?			
<u> </u>		Integrità Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
		Importanza storica	ore
Forma	rettangolare	Importanza formale, estetica	✓
		Importanza sociale, di costume	
Elementi cignifie	ativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme	
Liementi signinc	alivi e/o decoralivi	Leggibilità dell'insieme	✓
		Fragilità strutturale d'insieme	enc
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena Y Y V
	one	Degrado in atto	✓ na
Uso / Conservazio		Propensione spontanea al degrado	
	oziono neccimo		
Stato di conserva			esog
Stato di conserv	azione pessimo essuno?	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena



Foto allegate cartella BI_0436_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 12/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0437_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito Comune <i>SPADAFORA</i>	09
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0437_09	Località	
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	aggio e
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 12	
Qualificazione	residenziale CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesisti	со
Denominazione		Contesto parzialm. degradato com	une
All		Ruolo del bene nel paesaggi dominante	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>urbano</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX?		Integrità 🔻	•
Pianta		Rarità, unicità Peculiarità]
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
Forma	rettangolare	Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume]]]
		Importanza testimoniale]
Elementi significa	tivi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme]
		Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazion	ne	Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	
Stato di conserva	zione <i>buono</i>	1 Toponsione apontanea ai degrado	
	tazione	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico abia	tazione	Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili] "



Foto allegate cartella BI_0437_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i>	Data 12/05/2006
Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0438_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogra	afici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune SPADAFORA Località	
Rif. L. G	Cod. SITP <i>BI_0438_09</i>		aesaggio
Oggetto			ocale
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0	2
Qualificazione	residenziale CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e pae	sistico
Denominazione		Contesto parzialm. degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi domina	ante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi urbano	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX?		Integrità	✓
n!t-	•	Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
_		Importanza storica	
Forma	rettangolare	Importanza formale, estetica	✓
		Importanza sociale, di costume	
Elomonti cignifica	ativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme	
стептени signilica	alivi e/o decolalivi	Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	
		Fragilità funzionale d'insierne	endogena
Uso / Conservazio	no.	Degrado in atto	ana
-		Propensione spontanea al degrado	
Stato di conserva			es
Uso attuale ab	itazione	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico abi	itazione	Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0438_09

Rilevanza media Valore paesaggistico qualificante	Data 12/05/2006 Nome del compilatore
	Osservazioni
	Ulteriori riferimenti
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Vincoli "monumentali"
Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"

Beni isolati



BI_0445_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	"Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune SPADAFORA Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <u>BI_0445_09</u>	Coord. piana est Coord. piana nord Description Paesaggio locale 12
Definizione Qualificazione	Palazzetto CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion Altra denominazione		Contesto degradato comune Ruolo del bene nel paesaggi dominante Tipo di paesaggi urbano
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma Elementi signific ringhiere, ferro bat	a blocco articolata cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
_	vazione <u>cattivo</u> abitazione/magazzini abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0445_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
D'It and the	
Rilevanza media Valore paesaggistico qualificante	Data 12/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0448_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografio	ci .
Ente schedator	SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune VENETICO	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Località VENETICO	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0448_09</i>		saggio
Oggetto		Coord. piana est 0 loca	
	1	Coord. piana nord 0 12	
Definizione	Villino		
Qualificazione	CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesis	tico
Denominazior		Contesto non degradato con	mune
		Ruolo del bene nel paesaggi organico	
Altra denominazione	,	Tipo di paesaggi <i>vallivo</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX	(?		
_		Integrità	
Pianta		Rarità, unicità	
		Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
		Importanza storica	
Forma	rettangolare		<u> </u>
		Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	
Elementi signifi	icativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	✓ en
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
llee / Commercia	i	Degrado in atto	✓ na
Uso / Conservaz	ione	Propensione spontanea al degrado	
Stato di conser	vazione <i>mediocre</i>		es es
Uso attuale	abitazione	Precarietà ambientale generale	esogena
Hanara T	abitazione I	Precarietà ambientale specifica	_ "
Uso storico	abitazione	Degrado potenz. da attività umane probabili	




Foto allegate cartella BI_0448_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico qualificante	Data 12/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0450_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topo	grafici
Ente schedator Tipo scheda Rif. L. G.	e SBCA ME "Beni isolati" Cod. SITP BI 0450_09	Provincia Me Ambito Comune SPADAFORA Località	09
nii. L. G.	Cod. STF BI_0430_09	Coord. piana est 0	Paesaggio locale
Oggetto		Coord. piana nord 0	12
Definizione	Casa		
Qualificazione	Rurale Cl. D1	Rapporti col contesto ambientale e p	aesistico
Denominazion	e	Contesto non degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi seria	ale
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX Pianta	?	Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema Forma	a blocco composta	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena y y
Stato di conser Uso attuale	vazione pessimo nessuno?	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena




Foto allegate cartella BI_0450_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 12/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0440_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune SPADAFORA Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <i>BI_0440_09</i>	Coord. piana est 0 locale
Definizione Qualificazione	Casa Cl. D2	Coord. piana nord 0 12 Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion Altra denominazione	e	Contesto non degradato comune Ruolo del bene nel paesaggi dominante Tipo di paesaggi vallivo
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma Elementi signific	a blocco rettangolare cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
_	vazione ottimo bitazione bitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0440_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i> Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Data 12/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0441_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedator		Provincia <i>Me</i> Ambito Comune <i>SPADAFORA</i>	09
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0441_09	Località Paesa	oinne
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 12	
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesistic	ю.
Denominazion	ne	Contesto parzialm. degradato como	ine
A ltro		Ruolo del bene nel paesaggi organico	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX	?	Integrità	
Pianta		Rarità, unicità	1
Schema	a blocco	Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
Forma	composta	Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto	doger
Uso / Conservaz	ione	Propensione spontanea al degrado	
Stato di conser	vazione <i>cattivo</i>		es.
Uso attuale	abitazione?	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico	abitazione	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0441_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u> Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Data 12/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0451_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topog	_J rafici
Ente schedatore Tipo scheda	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito Comune VENETICO	09
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0451_09</i>	Località	Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est	locale
Definizione	Casa	Coord. piana nord	12
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e pa	esistico
Denominazion	е	Contesto non degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi seria	le
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX Pianta	?	Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema Forma	a blocco composta	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore Valore
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena N N N
_	pessimo pessuno phitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena




Foto allegate cartella BI_0451_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data 12/05/2006
Valore paesaggistico caratterizzante	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0446_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune **VENETICO** "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI_0446_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 12 Definizione fondaco? CI. DE4 Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto parzialm. degradato comune Denominazione Ruolo del bene nel paesaggi dominante Altra Tipo di paesaggi costiero denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XIX? Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Valore Schema articolato Importanza culturale generale Importanza storica Forma articolata **~** Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **~** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme Vulnerabilità Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Uso / Conservazione **~** Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione buono Vulnerabilità Uso attuale abitazione? Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico fondaco? Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0446_09

Rilevanza media Valore paesaggistico qualificante	Data 12/05/2006 Nome del compilatore
	Osservazioni
	Ulteriori riferimenti
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Vincoli "monumentali"
Strutture accessorie autonome torre	Vincoli "paesaggistici"

Beni isolati



BI 0444 09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune **SPADAFORA** "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP BI_0444_09 Rif. L. G. Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 12 Definizione municipio E5 CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto degradato comune **Denominazione** Spadafora Ruolo del bene nel paesaggi dominante Altra Tipo di paesaggi urbano denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XX? **~** Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità Rappresentatività Valore Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma rettangolare Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **~** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme lesene, decorazioni Fragilità strutturale d'insieme Vulnerabilità Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione ottimo Vulnerabilità Uso attuale municipio Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0444_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i>	Data 12/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0781_09

	Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore SBCA ME Tipo scheda "Beni isolati" Rif. L. G. Cod. SITP BI_0781_09	Provincia Me Ambito Comune TERME VIGLIATORE Località	09
Organia	Coord. piana est θ locale	ggio
Oggetto Definizione Ville	Coord. piana nord 0 12	
Qualificazione Signorili CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	D
Denominazione	Contesto parzialm. degradato di pre	egio
Altra denominazione	Ruolo del bene nel paesaggi dominante Tipo di paesaggi urbano	
Cronologia	Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma Elementi significativi e/o decorativi parapetto in colonnine di cemento, vetrate, decorazioni, merlature	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme ✓	Valore
Uso / Conservazione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conservazione ottimo Uso attuale abitazione Uso storico abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena

Valore paesaggistico

qualificante



Foto allegate cartella BI_0781_09

Strutture accessorie autonome chiesa	Vincoli "paesaggistici" Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede Ulteriori riferimenti
	Osservazioni è una sorta di borgata composta da due grandi ville signorili con al centro
	una chiesa del 1660
Rilevanza <u>molto alta</u>	Data 28/04/2006

Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0783_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogra	fici
Ente schedatore Tipo scheda	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito Comune TERME VIGLIATORE Località	09
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0783_09</i>		
Oggetto			aesaggio cale
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0	?
Qualificazione	Signorile CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paes	sistico
Denominazione		Contesto parzialm. degradato	di pregio
Denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi organio	70
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>urbano</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ? Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema Forma	a blocco quadrata	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica	Valore Valore
Elementi significa	tivi e/o decorativi	Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazion	ne	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conserva	zione <i>discreto</i>		
	itazione	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico abia	tazione	Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0783_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza Valore paesaggistico caratterizzante	Data 28/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0784_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-top	ografici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambit	0 09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune <u>TERME VIGLIATORE</u> Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0784_09</i>		Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est	locale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0	12
Qualificazione	Signorile CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e	paesistico
Denominazione		Contesto degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi or	rganico
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>urbano</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?		Integrità	V
Pianta		Rarità, unicità	
		Peculiarità Rappresentatività	
Schema	a blocco	Importanza culturale generale	Valore
Forma	rettangolare	Importanza storica	
Toma	rettangolare	Importanza formale, estetica	✓ ✓
		Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	
Elementi significa	ativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
parapetto in colonnii		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	e
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazio	ne	Degrado in atto	na —
Stato di conserva		Propensione spontanea al degrado	
			esogena
Uso attuale ab	pitazione/magazzini	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico ab	itazione	Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probal	



Foto allegate cartella BI_0784_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>alta</u> Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Data 28/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0785_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune <u>TERME VIGLIATORE</u>	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI 0785 09</i>	Località	
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 12	
Qualificazione	Signorile Cl. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesistic	0
Denominazione		Contesto non degradato comu	ine
_ 55		Ruolo del bene nel paesaggi organico	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo ?		Integrità ✓	
Dit-		Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	
Schema	articolato	Rappresentatività ✓ Importanza culturale generale	Valore
_	,	Importanza storica	ЭГе
Forma	composta	Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume	
Elementi signific	ativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme	
	ne di cemento con decorazioni nel	Leggibilità dell'insieme	
terrazzo e nei balcor			
		Fragilità strutturale d'insieme	end
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazio	ne	Degrado in atto	ឧ
Stato di conserva	azione <i>pessimo</i>	Propensione spontanea al degrado	
	essuno	Propariotà ambientale conserle	esogena
770 attaalo		Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	ena
Uso storico vil	lla	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0785_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>alta</u> Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Data 28/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0782_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune TERME VIGLIATORE
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0782_09	Località Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Oggetto Definizione	Magazzini	Coord. piana nord 0 12
Qualificazione	Cl. <i>D2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion Altra denominazione		Contesto degradato comune Ruolo del bene nel paesaggi seriale Tipo di paesaggi urbano
Cronologia Secolo ?		Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma	longitudinale rettangolare	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale
Elementi signif	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme □
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
_	vazione <u>mediocre</u> officina/falegnameria abitazione/magazzini	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0782_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza Valore paesaggistico caratterizzante	Data 28/04/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0027_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topograf	ici
Ente schedatore Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0027_09	Provincia Me Ambito Comune MONFORTE S.GIORGIO Località	09
Oggetto			esaggio ale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 12	
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesi	stico
Denominazione	<u> </u>	Contesto parzialm. Degradato c	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi seriale	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XIX Pianta	?	Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore Y □ [
Forma	articolata	Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazio	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena V V V
Stato di conserv	vazione pessimo		es c
Uso attuale	essuno	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico a	bitazione/magazzini	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0027_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 12/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0008_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topog	rafici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune BARCELLONA POZ. DLG	09
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0008_09	Località BARCELLONA POZ. DI G.	
Oggetto			Paesaggio locale
Definizione	Insediamento	Coord. piana nord	12
Qualificazione	Industriale CI. D10	Rapporti col contesto ambientale e pa	esistico
Denominazion	Fabbrica di Laterizi	Contesto	comune
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi <u>domi</u> Tipo di paesaggi <u>urbano</u>	inante
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma	articolato composta	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazio		Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
_	azione discreto abbrica	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena




Foto allegate cartella BI_0008_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 12/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0447_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topograf	ici
Ente schedatore Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0447_09	Provincia Me Ambito Comune VENETICO Località	09
Oggetto			esaggio ale
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0	
Qualificazione	CI. <i>C1</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesi	stico
Denominazion Altra denominazione	e	Contesto degradato degrada	omune ite
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma Elementi signific ringhiere, decorazio	a blocco rettangolare cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	Valore
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena V V V
_	vazione cattivo bitazione bitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena



Foto allegate cartella BI_0447_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u> Valore paesaggistico <u>qualificante</u>	Data 12/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0452_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune VENETICO
Tipo scheda Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0452_09	Località Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 12
Qualificazione	CI. CI	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazione	e	Contesto
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi Tipo di paesaggi
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo XX?)	Integrità 🗸
Pianta		Rarità, unicità Peculiarità
Schema Forma	a blocco rettangolare	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica
- Cima		Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale □
Elementi signific lesene, decorazioni	cativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
		Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto
Uso / Conservazio	one .	Degrado in atto □ □ □ Propensione spontanea al degrado □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Stato di conserv	razione discreto	<u> </u>
Uso attuale a	bitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
Uso storico a	bitazione	Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0452_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico qualificante	Data 12/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0449_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topog	rafici
Ente schedatore Tipo scheda	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito Comune VENETICO	09
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0449_09</i>		Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est	locale
Definizione	Fabbrica	Coord. piana nord	12
Qualificazione	CI. <i>D10</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	
Denominazione	di laterizi	Contesto	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi dom	inante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX? Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema Forma	articolato rettangolare	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi significativi e/o decorativi		Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazion	e	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena V
Stato di conservaz	zione <i>mediocre</i>		
Uso attuale fabb	orica	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena




Foto allegate cartella BI_0449_09

Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 12/05/2006 Nome del compilatore
	Osservazioni
	Ulteriori riferimenti
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Vincoli "monumentali"
Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"