# Piano Paesaggistico









# Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina

Progetto finanziato con P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C

> DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

> > Il Dirigente Generale Sergio Alessandro

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Il Dirigente Responsabile arch. Venera Greco

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI MESSINA

#### COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO

arch. Mirella Vinci - Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali arch. Antonino Spanò Greco - Responsabile U.O.3 beni paesaggistici

### CONTRIBUTI TECNICO SCIENTIFICI

Responsabile coordinamento dati Responsabile cartografia arch. Placido Leotta dott. Massimo De Maria

### **CONSULENZA SCIENTIFICA**

Sistema naturale sottosistema abiotico sottosistema biotico aspetti botanici

dott. prof. Giovanni Randazzo dott.ssa Concetta Bucca dott.ssa Rosella Picone

Sistema antropico

arch. Emanuela Barbaro Poletti

Beni Isolati Paesaggio Locale n. 13

Il Responsabile Unità Operativa 3 (arch. Antonino Spanò Greco) *Il Soprintendente* (arch. Mirella Vinci)

Piano Territoriale Paesaggistico

# **Patrimonio Storico Culturale**

Beni Isolati: Schede di censimento




Area della catena settentrionale

**CONSULENTI** 

Ing. Tiziana Borruso

Ing. Roberto Scaffidi Abbate



## Legenda Beni Isolati

### Architettura militare

- 👗 A1 Torri
- A2 Bastioni, castelli, fortificazioni, ...
- A3 Fortini, capitanerie, carceri, caserme, ...

## Architettura religiosa

- B1 Conventi
- B2 Chiese, cappelle
- B3 Cimiteri

### Architettura residenziale

d C1 - Ville, villini e palazzetti

### Architettura produttiva

- 🖰 D1 Bagli
- □ D1n Insediamenti rurali
- D2 Case rurali, magazzini
- ★ D3 Cantine, oleifici, palmenti, stabilimenti enologici
- O4 Mulini
- D5 Abbeveratoi, serbatoi, fontane
- △ D6 Tonnare
- ☑ D8 Cave, miniere, solfare
- D9 Calcare, fornaci, forni, stazzoni, ...
- D10 Insediamenti produttivi

### Attrezzature e servizi

- E4 Alberghi
- S E5 Servizi
- 🗱 E6 Fari, lanterne
- △ E7 Ponti
- F1 Fiumara d'arte
- F2 Cuburi

# Beni Isolati

CODICE	VALORE	RILEVANZA
Comune di MESS	INA	
Classe A1		
BI_0291_09	caratterizzante	alta
BI_0298_09	qualificante	alta
Classe A2	•	
BI_0970_09	qualificante	alta
BI_0974_09	qualificante	alta
Classe A3		
BI_0300_09	qualificante	molto alta
Classe B2		
BI_0159_09	qualificante	media
BI_0272_09	caratterizzante	media
BI_0273_09	qualificante	alta
BI_0296_09	qualificante	media
BI_0297_09	qualificante	media
BI_0311_09	qualificante	media
BI_0314_09	qualificante	media
BI_0321_09	qualificante	alta
BI_0345_09	qualificante	alta
BI_0347_09	qualificante	media
BI_0363_09	qualificante	alta
BI_0364_09	caratterizzante	media
Classe C1		
BI_0162_09	qualificante	media
BI_0174_09	caratterizzante	media
BI_0275_09	qualificante	media
BI_0276_09	caratterizzante	media
BI_0277_09	caratterizzante	media
BI_0283_09	caratterizzante	alta
BI_0284_09	qualificante	alta
BI_0285_09	qualificante	media
BI_0295_09	qualificante	media
BI_0305_09	caratterizzante	molto alta
BI_0306_09	qualificante	media
BI_0307_09	qualificante	media
BI_0309_09	qualificante	media
BI_0312_09	qualificante	media
BI_0313_09	qualificante	media
BI_0315_09	qualificante	media
BI_0348_09	qualificante	media
BI_0349_09	qualificante	media
BI_0350_09	qualificante	media
BI_0351_09	qualificante	media
BI_0354_09	qualificante	alta
BI_0355_09	qualificante	media
BI_0356_09	qualificante	media
BI_0357_09	qualificante	media

CODICE	VALORE	RILEVANZA
BI_0358_09	qualificante	media
BI_0359_09	•	
Classe D1		
BI_0175_09	qualificante	media
BI_0274_09	qualificante	media
Classe D1_N	•	
BI_0304_09	qualificante	media
BI_0319_09	qualificante	media
Classe D10	•	
BI_0282_09	caratterizzante	alta
Classe D2		
BI_0160_09	caratterizzante	media
BI_0172_09	caratterizzante	media
BI_0173_09	caratterizzante	media
BI_0278_09	caratterizzante	media
BI_0279_09	caratterizzante	media
BI_0280_09	caratterizzante	media
BI_0286_09	caratterizzante	media
BI_0287_09	caratterizzante	media
BI_0288_09	caratterizzante	media
BI_0293_09	caratterizzante	media
BI_0294_09	caratterizzante	media
BI_0299_09	caratterizzante	media
BI_0308_09	qualificante	media
BI_0317_09	caratterizzante	media
BI_0320_09	qualificante	media
BI_0353_09	qualificante	media
BI_0360_09	qualificante	alta
BI_0361_09	qualificante	alta
BI_0362_09	caratterizzante	media
Classe D5		
BI_0316_09	caratterizzante	media
Classe E7		
BI_0346_09	qualificante	media

# Beni isolati



BI\_0291\_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune **MESSINA** "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI\_0291\_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 13 Definizione **Torre** CI. A1 Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto non degradato di pregio Denominazione dominante Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi collinare denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XVII? Integrità Rarità, unicità **Pianta ~** Peculiarità Rappresentatività Schema a blocco Importanza culturale generale **~** Importanza storica Forma rettangolare Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale **~** Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme **~** Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione *mediocre* Vulnerabilità Uso attuale nessuno? Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico torre Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0291\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza alta	Data 31/03/2006
Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0298\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	"Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune MESSINA Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <i>BI_0298_09</i>	Coord. piana est  Coord. piana nord  O  Paesaggio locale  13
Definizione Qualificazione	Torre CI. A1	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
<b>Denominazion</b> Altra denominazione	e	Contesto non degradato di pregio  Ruolo del bene nel paesaggi dominante  Tipo di paesaggi collinare
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma Elementi signifia	a blocco rettangolare  cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conservuso attuale  Uso attuale  Uso storico		Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili




Foto allegate cartella BI\_0298\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>alta</u>	Data 31/03/2006
Valore paesaggistico qualificante	Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0970\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore	SBCA ME  "Beni isolati"	Provincia ME Ambito 09 Comune MESSINA
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0970_09</i>	Località Salice
Oggetto	<del></del>	Coord. piana est 0 locale
Definizione	Forte	Coord. piana nord 0 13
Qualificazione	CI. A2	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion	e Forte De Centri	Contesto non degradato comune
		Ruolo del bene nel paesaggi dominante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi collinare
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo XIX Pianta	,	Integrità Rarità, unicità Peculiarità
Schema Forma	a corte rettangolare	Rappresentatività  Importanza culturale generale  Importanza storica  Importanza formale, estetica  Importanza sociale, di costume
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazio	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conserv	vazione buono	• es
Uso attuale _n	essuno	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
Uso storico fo	orte	Degrado potenz. da attività umane probabili



Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"	
	Vincoli "monumentali"	
Individuazione cartografica	Rif. altre schede	
	Ulteriori riferimenti	
	Osservazioni  ARMAMENTO ORIGINARIO-4 piazzole per cannone in barbetta SETTORE DI CONTROLLO -versante tirrenico	

Rilevanza *molto alta* 

Valore paesaggistico *qualificante* 

Data

Di dimensioni molto ridotte, corrisponde alla metà o addirittura un quarto rispetto alle altre opere, è in assoluto la fortificazione più piccola. Interessante il materiale costruttivo in pietra calcarea locale che conferisce all'opera una particolare luminosità.

18/02/2007

Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0974\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	j
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia ME Ambito Comune MESSINA	09
Tipo scheda  Rif. L. G.	"Beni isolati"  Cod. SITP BI_0974_09	Località <i>Curcuraci</i>	saggio
Oggetto		Coord. piana est 0 local	
Definizione	Forte	Coord. piana nord 0 13	
Qualificazione	CI. A2	Rapporti col contesto ambientale e paesisti	ico
Denominazione	Batteria Masotto	Contesto parzialm. degradato con	nune
		Ruolo del bene nel paesaggi organico	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi collinare	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XIX Pianta			
Schema Forma	a corte  composta	Importanza culturale generale	Valore
Elementi significat	ivi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme	
Uso / Conservazione	e	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	<u>~</u> =
Stato di conservaz	zione discreto		 
_	a segno	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico forte	, II	Degrado potenz. da attività umane probabili	_



Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	Il forte Masotto è la più vecchia tra le opere Umbertine Messinesi esistenti e del campo trincerato dello stretto, nonché la maggiore fortificazione moderna della città e forse tra le più vaste di Sicilia. ARMAMENTO ORIGINARIO-10 postazioni per obice in barbetta SETTORE DI CONTROLLO-Estremità settentrionale dello stretto Controllo della gola della batteria Serra la croce Opera principale tra le Umbertine, notevolmente più grande e poderosa, e

Rilevanza alta

Valore paesaggistico qualificante Data

18/02/2007

Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0300\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati"  Cod. SITP BI_0300_09	Provincia Me Ambito Comune MESSINA Località	09
Oggetto		Coord. piana est 0 local	aggio e
Definizione	Forte	Coord. piana nord 0 13	
Qualificazione	CI. A3	Rapporti col contesto ambientale e paesisti	со
<b>Denominazione</b> Altra denominazione	Forte dei Centri	Contesto non degradato di p  Ruolo del bene nel paesaggi dominante  Tipo di paesaggi collinare	regio
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma Elementi significat	articolato articolata ivi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	Valore
Uso / Conservazion	e	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	doger
Stato di conservazi Uso attuale ness Uso storico forte	suno	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica  Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena



Foto allegate cartella BI\_0300\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza molto alta	Data 31/03/2006
Valore paesaggistico qualificante	Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0159\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedato	"Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune MESSINA Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <i>BI_0159_0</i>	
Definizione	Cappella	Coord. piana nord 0 13
Qualificazione	CI. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
<b>Denominazio</b> Altra denominazion		Contesto non degradato comune  Ruolo del bene nel paesaggi dominante  Tipo di paesaggi vallivo
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma	a blocco  poligonale  ficativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conserva		Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conse Uso attuale Uso storico	cappella  cappella	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0159\_09

Vincoli "paesaggistici"
Vincoli "monumentali"
Rif. altre schede
Ulteriori riferimenti
Osservazioni
Data 24/03/2006 Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0272\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedator	e SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito Comune MESSINA	09
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0272_09	Località Paesa Coord. piana est  0 locale	
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0 13	
Qualificazione	CI. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistic	0
Denominazion	e	Contesto degradato comu	ine
Altra denominazione		Tipo di paesaggi urbano	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX Pianta	?	Integrità  Rarità, unicità  Peculiarità  □	
Schema Forma	a blocco articolata	Rappresentatività  Importanza culturale generale  Importanza storica  Importanza formale, estetica  Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme  Fragilità funzionale d'insieme  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □	endogena
Stato di conseru Uso attuale	vazione buono chiesa	Precarietà ambientale generale  Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico	hiesa	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI\_0272\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data 31/03/2006
Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0273\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedato		Provincia Me Ambito Comune MESSINA	09
Tipo scheda  Rif. L. G.	"Beni isolati"  Cod. SITP BI_0273_0	Località Paes	aggio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0 13	
Qualificazione	CI. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistic	:o
Denominazio	ne	Contesto non degradato com	une
		Ruolo del bene nel paesaggi dominante	
Altra denominazione	e	Tipo di paesaggi <i>collinare</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo	IX?	Integrità Rarità, unicità	]
Pianta		Peculiarità	]
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
Forma	composta	Importanza storica Importanza formale, estetica	]
		Importanza formale, estetica  ✓ Importanza sociale, di costume	]
- · · · ·		Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme  ✓	]
Elementi signif	icativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme  Leggibilità dell'insieme  □	]
		Fragilità strutturale d'insieme	end
		Fragilità funzionale d'insieme	<u> =</u>
Uso / Conservaz		Degrado in atto  Propensione spontanea al degrado	
Stato di conse	rvazione <i>ruderale</i>		esc
Uso attuale	nessuno	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico	chiesa	Precarietà ambientale specifica  Degrado potenz. da attività umane probabili	




Foto allegate cartella BI\_0273\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>alta</u> Valore paesaggistico <u>qualificante</u>	Data 31/03/2006  Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0296\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topo	grafici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune MESSINA	09
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati"  Cod. SITP BI 0296 09	Località	
Oggetto	000. 3111	Coord. piana est 0	Paesaggio locale
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0	13
Qualificazione	Cl. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e p	aesistico
Denominazione		Contesto degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi don	ninante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>urbano</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo	?	Integrità	<b>✓</b>
Pianta		Rarità, unicità	
Schema	a blocco rettangolare	Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica	Valore
Elementi significa	tivi e/o decorativi	Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazion	e	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena  y y
Stato di conserva	zione <i>mediocre</i>		ф
Uso attuale chie	esa J	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico chie	esa	Degrado potenz. da attività umane probabi	



Foto allegate cartella BI\_0296\_09

Strutture accessorie autonome  Palazzo salice, fontana	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u> Valore paesaggistico <u>qualificante</u>	Data 31/03/2006 Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0297\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografi	ci
Ente schedatore	SBCA ME  "Beni isolati"	Provincia Me Ambito Comune MESSINA Località	09
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0297_09</i>		esaggio
Oggetto			110
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0 13	
Qualificazione	CI. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesis	itico
Denominazion	e	Contesto parzialm. degradato co	omune
		Ruolo del bene nel paesaggi dominant	te
Altra denominazione		Tipo di paesaggi urbano	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XXX	2	Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema Forma	a blocco articolata	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazio	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conserv	vazione buono		
Uso attuale c	hiesa	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico	hiesa	Degrado potenz. da attività umane probabili	<u></u>



Foto allegate cartella BI\_0297\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico qualificante	Data 31/03/2006  Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0311\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito 09  Comune MESSIMA
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati"  Cod. SITP BI_0311_09	Località
Oggetto		Coord. piana est 0 locale
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0 13
Qualificazione	CI. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazione	San Cosimo	Contesto non degradato comune  Ruolo del bene nel paesaggi dominante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>collinare</i>
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo XX?	,	Integrità  Rarità, unicità  Peculiarità
Schema Forma	a blocco articolata	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazio	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conserv		eso
_	hiesa hiesa	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0311\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i>	Data 31/03/2006
Valore paesaggistico <b>qualificante</b>	Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0314\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune MESSINA
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0314_09</i>	Località Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0 13
Qualificazione	CI. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion	e Chiesa S. Giorgio e Nicola	Contesto parzialm. degradato comune
		Ruolo del bene nel paesaggi dominante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>collinare</i>
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo XX:	?	Integrità  Rarità, unicità  Peculiarità
Schema Forma	a blocco rettangolare	Rappresentatività  Importanza culturale generale  Importanza storica  Importanza formale, estetica  Importanza sociale, di costume
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazio	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conserv	azione discreto	9.
Uso attuale c	hiesa	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
Uso storico	hiesa	Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0314\_09

Strutture accessorie autonome  Borgo annesso	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni

# Beni isolati



BI\_0321\_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune **MESSINA** "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI\_0321\_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 13 Definizione Chiesa *B2* CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto non degradato comune Denominazione dominante Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi collinare denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XIX? **~** Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità Rappresentatività Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma articolata Importanza formale, estetica **V** Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme **~** Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme Vulnerabilità Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Uso / Conservazione **~** Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione buono Vulnerabilità Uso attuale chiesa Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico chiesa Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0321\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>alta</u>	Data 31/03/2006
Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0345\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore	SBCA ME  "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune MESSINA
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0345_0</i>	Località Paesaggie
Oggetto		Coord. piana est 0 locale
Definizione	Cappella	Coord. piana nord 0 13
Qualificazione	CI. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazione	S. Biagio	Contesto non degradato di pregio
		Ruolo del bene nel paesaggi dominante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>collinare</i>
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo XIX. Pianta	2	Integrità Rarità, unicità Peculiarità
Schema	a blocco rettangolare	Rappresentatività  Importanza culturale generale  Importanza storica  Importanza formale, estetica  Importanza sociale, di costume
Elementi signific	ativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme  Leggibilità dell'insieme  □
Uso / Conservazio	ne	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conserv	azione <i>cattivo</i>	
	essuno ppella	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0345\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>alta</u> Valore paesaggistico <u>qualificante</u>	Data 31/03/2006  Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0347\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topo	grafici
Ente schedator	"Beni isolati"	Provincia Me Ambito Comune MESSINA Località	09
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0347_09</i>	Coord. piana est 0	Paesaggio locale
<b>Oggetto</b> Definizione	Chiesa	Coord. piana nord	13
Qualificazione	CI. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e p	aesistico
<b>Denominazion</b> Altra denominazione		Contesto parzialm. degradato  Ruolo del bene nel paesaggi orga  Tipo di paesaggi vallivo	comune
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema	a blocco	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica	Valore  Valore
Forma  Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
_	vazione discreto  chiesa	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabil	esogena



Foto allegate cartella BI\_0347\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u> Valore paesaggistico <u>qualificante</u>	Data 31/03/2006 Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0363\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore	"Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09  Comune MESSINA  Località
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0363_09	Coord. piana est 0 locale
Definizione  Qualificazione	Chiesa CI. B2	Coord. piana nord 0 13  Rapporti col contesto ambientale e paesistico
<b>Denominazione</b> Altra denominazione	S. Maria del Bosco	Contesto non degradato di pregio  Ruolo del bene nel paesaggi dominante  Tipo di paesaggi collinare
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma Elementi signific	articolato  composta  cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazio	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
_	essuno  hiesa	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0363\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>alta</i> Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Data 31/03/2006 Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0364\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	"Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune MESSINA
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0364_08</i>	Località Paesaggio Coord. piana est    0   locale
Oggetto		
Definizione	Cappella	Coord. piana nord 0 13
Qualificazione	Cl. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazior	ne <i>S. Rosalia</i>	Contesto non degradato comune
201101111111111111		Ruolo del bene nel paesaggi dominante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo XI Pianta	X?	Integrità Rarità, unicità Peculiarità
Schema Forma	a blocco circolare	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conser	vazione <i>mediocre</i>	9.
Uso attuale	cappella cappella	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica



Foto allegate cartella BI\_0364\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data <i>31/03/2006</i>
Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0162\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topog	rafici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune MESSINA  Località	
Rif. L. G	Cod. SITP <i>BI_0162_09</i>		Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est 0	locale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0	13
Qualificazione	CI. CI	Rapporti col contesto ambientale e pa	esistico
Denominazione		Contesto non degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi domi	inante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>collinare</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX?		Integrità	V
		Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
	rettangolare	Importanza storica	
Forma	тешануонаге	Importanza formale, estetica	<b>~</b>
		Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	
Elementi significa	ativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	<b>✓</b>
giardino con vista		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	<b>v</b> enc
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena  \[ \sum_{\column} \]
Uso / Conservazio	ne	Degrado in atto	_
Stato di conserva	azione <i>discreto</i>	Propensione spontanea al degrado	<b>✓</b>
			esogena
Uso attuale ab.	itazione	Precarietà ambientale generale  Precarietà ambientale specifica	□   lena
Uso storico aba	itazione	Frecaneta ambientale specifica	




Foto allegate cartella BI\_0162\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i>	Data 23/03/2006
Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Data 23/03/2006  Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0174\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografio	i
Ente schedatore Tipo scheda	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito Comune MESSINA	09
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI 0174 09</i>	Località	
Oggetto	<b>_</b>	Coord. piana est 0 loca	saggio lle
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0	
Qualificazione	CI. CI	Rapporti col contesto ambientale e paesis	tico
Denominazione		Contesto non degradato con	mune
		Ruolo del bene nel paesaggi dominanta	e
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX? Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità	<b>V</b>
Schema	articolato	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica	Valore
Forma	articolata	Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	
Elementi significa	ativi e/o decorativi		<b>✓</b>
Uso / Conservazion	ne	Degrado in atto	endogena
Stato di conserva	zione <i>mediocre</i>	. rependent sportaned at degrade	
	itazione	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico abi	itazione	Precarietà ambientale specifica  Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI\_0174\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i> Valore paesaggistico <i>caratterizzante</i>	Data 24/03/2006 Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0275\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	SBCA ME	Provincia Me Ambito 09  Comune MESSINA
Tipo scheda	"Beni isolati"	PIESSINA
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0275_09	Località Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 13
Qualificazione	CI. CI	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazior	<u> </u>	Contesto parzialm. degradato comune
23.13.111142101		Ruolo del bene nel paesaggi organico
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo	Υ?	Integrità
Pianta		Rarità, unicità
- 101100		Peculiarità
Schema	a blocco	Importanza culturale generale
Forma	rettangolare	Importanza storica ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
		Importanza sociale, di costume
		Importanza testimoniale
Elementi signif	icativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme  Leggibilità dell'insieme
		Fragilità strutturale d'insieme  Fragilità funzionale d'insieme  Degrado in atto
, _		Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto
Uso / Conservaz		Propensione spontanea al degrado
Stato di conser	vazione <i>cattivo</i>	989
Uso attuale	abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
Uso storico	abitazione	Precarietà ambientale specifica



Foto allegate cartella BI\_0275\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico qualificante	Data 31/03/2006 Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0276\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografio	i
Ente schedatore Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati"  Cod. SITP BI 0276_09	Provincia Me Ambito Comune MESSINA Località	09
		Coord. piana est $\theta$ loca	saggio .le
<b>Oggetto</b> Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 13	
Qualificazione	CI. CI	Rapporti col contesto ambientale e paesis	tico
<b>Denominazione</b> Altra denominazione	Villa Maria	Contesto parzialm. degradato di parzialm. degradato degradato di parzialm. degradato di parzialm. degradato	pregio
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma Elementi significat	a blocco  composta  ivi e/o decorativi	Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	Valore
Uso / Conservazione	e	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme  Degrado in atto  Propensione spontanea al degrado	endogena
	azione buono	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena



Foto allegate cartella BI\_0276\_09

Vincoli "paesaggistici"
Vincoli "monumentali"
Rif. altre schede
Ulteriori riferimenti
Osservazioni
Data 31/03/2006

## Beni isolati



BI\_0277\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	e SBCA ME  "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune MESSINA Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <i>BI_0277_09</i>	Coord. piana est  Paesaggio locale
Definizione  Qualificazione	Villa CI. C1	Coord. piana nord 0 13  Rapporti col contesto ambientale e paesistico
<b>Denominazion</b> Altra denominazione		Contesto parzialm. degradato di pregio  Ruolo del bene nel paesaggi seriale  Tipo di paesaggi costiero
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma Elementi signifi	a blocco rettangolare cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazi	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
_	vazione ottimo abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0277\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico caratterizzante	Data 31/03/2006  Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0283\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	SBCA ME  "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09  Comune MESSINA
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0283_09	Località Paesaggio Coord. piana est 0 locale
<b>Definizione</b>	Villa	Coord. piana nord 0 13
Qualificazione	CI. CI	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
<b>Denominazion</b> Altra denominazione	e	Contesto non degradato di pregio  Ruolo del bene nel paesaggi organico  Tipo di paesaggi collinare
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma Elementi signific	basilicale  composta  cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Jso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
	razione ruderale nessuno nbitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0283\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <b>alta</b> Valore paesaggistico <b>caratterizzante</b>	Data 31/03/2006 Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0284\_09

	Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore   SBCA ME    Tipo scheda   "Beni isolati"    Rif. L. G.   Cod. SITP   BI   0284   09	Provincia Me Ambito Comune MESSINA  Località	9
	Paesag Coord. piana est $\theta$ locale	gio
Oggetto  Definizione Villa	Coord. piana nord 0	
Qualificazione CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	
Denominazione  Altra denominazione	Contesto non degradato di preginatione di preg	io
Cronologia	Parametri di valutazione	
Pianta  Schema a blocco  Forma a C  Elementi significativi e/o decorativi decorazioni, lesene	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	Valore
Uso / Conservazione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conservazione mediocre  Uso attuale nessuno  Uso storico abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena




Foto allegate cartella BI\_0284\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza  Valore paesaggistico  qualificante	Data 31/03/2006  Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0285\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	e SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito <i>09</i>
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune MESSINA Località
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0285_09</i>	Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 13
Qualificazione	Rurale CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion	ne	Contesto parzialm. degradato comune
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi dominante  Tipo di paesaggi collinare
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo XX Pianta	(?	Integrità Rarità, unicità Peculiarità
Schema	a blocco rettangolare	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme  Leggibilità dell'insieme  □
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conser Uso attuale	vazione <u>mediocre</u> abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
Uso storico	abitazione	Precarietà ambientale specifica




Foto allegate cartella BI\_0285\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u> Valore paesaggistico <u>qualificante</u>	Data 31/03/2006 Nome del compilatore

### Beni isolati



BI\_0295\_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune **MESSINA** "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI\_0295\_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 13 Definizione Villa C1 CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto parzialm. degradato comune **Denominazione** organico Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi vallivo denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XX? **~** Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità Rappresentatività Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma rettangolare **~** Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Uso / Conservazione **~** Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione *mediocre* Vulnerabilità Uso attuale abitazione Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0295\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i>	Data 31/03/2006
Valore paesaggistico qualificante	Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0305\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune MESSINA	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI 0305 09</i>	Località	
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 13	
Qualificazione	CI. CI	Rapporti col contesto ambientale e paesistic	0
Denominazione	Castelvino	Contesto non degradato di pre	egio
_ 0.10/111110/10/10		Ruolo del bene nel paesaggi dominante	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi collinare	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XIX?	9		
		Integrità	
Pianta		Peculiarità	
Schema	composito	Rappresentatività	Valore
		Importanza culturale generale  Importanza storica	ore
Forma	articolata	Importanza formale, estetica ✓	
		Importanza sociale, di costume	
E1		Importanza testimoniale  Importanza visuale d'assieme  ✓	
decorazioni, torri, me	ativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme  Leggibilità dell'insieme  □	
decorazioni, tom, me	erii		
		Fragilità strutturale d'insieme	end
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazio	ne	Degrado in atto	
Stato di conserva		Propensione spontanea al degrado ✓	
	pitazione		esogena
oso attuale ab	II.GAZIUITC	Precarietà ambientale generale  Precarietà ambientale specifica	ena
Uso storico ab	itazione	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI\_0305\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>molto alta</u>	Data 31/03/2006
Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0306\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	e SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09  Comune MESSINA  Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <i>BI_0306_09</i>	Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Definizione Qualificazione	Villa CI. C1	Coord. piana nord 0 13  Rapporti col contesto ambientale e paesistico
<b>Denominazion</b> Altra denominazione		Contesto parzialm. degradato comune  Ruolo del bene nel paesaggi dominante  Tipo di paesaggi vallivo
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma Elementi signifi	a blocco  composta  cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazi	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
_	vazione discreto abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0306\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i>	Data 31/03/2006
Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0307\_09

one e Riferimenti geo-topogra  Me Ambito	
<i>Me</i> Ambito	
	09
MESSINA	
PIESSINA	
	aesaggio
ana est 0 lo	ocale
ana nord 0	'3
col contesto ambientale e pae	sistico
parzialm. degradato	comune
bene nel paesaggi domina	ante
esaggi <i>urbano</i>	
u.sa.is	
di valutazione	
rà	
atività	
culturale generale	Valore
storica	
formale, estetica	<b>✓</b>
sociale, di costume	
testimoniale	
visuale d'assieme	
ell'insieme	
tturale d'insieme	<b>✓</b> enc
zionale d'insieme	endogena
atto	<b>✓</b>
spontanea al degrado	
mhientale generale	esogena
	□   ÿna
a a	ambientale generale ambientale specifica otenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0307\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i>	Data 31/03/2006  Nome del compilatore

### Beni isolati



BI\_0309\_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune **MESSINA** "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI\_0309\_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 13 Definizione Villa C1 CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto non degradato comune **Denominazione** organico Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi vallivo denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XIX? **~** Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità Rappresentatività Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma rettangolare **~** Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Uso / Conservazione **~** Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione *mediocre* Vulnerabilità Uso attuale abitazione Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0309\_09

Strutture accessorie autonome	Viscoli "soccognistisi"
	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico qualificante	Data 31/03/2006 Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0312\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	"Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09  Comune MESSINA  Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP BI_0312_09	Coord. piana est  Coord. piana nord  Coord. piana nord  0  13
Definizione Qualificazione	Villa CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
<b>Denominazion</b> Altra denominazione	e	Contesto non degradato comune  Ruolo del bene nel paesaggi dominante  Tipo di paesaggi collinare
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma Elementi signifia	articolato articolata cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Jso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
	ruderale nessuno abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0312\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i> Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Data 31/03/2006 Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0313\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore Tipo scheda	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito Comune MESSINA	09
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0313_09</i>	Località Paesa	
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 13	
Qualificazione	CI. CI	Rapporti col contesto ambientale e paesistic	ю.
Denominazione	Villa Sacca	Contesto parzialm. degradato comu	ine
		Ruolo del bene nel paesaggi organico	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX? Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema	a blocco  composta	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi significa	tivi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazion	e	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conservaz	zione <i>buono</i>		
Uso attuale abit	razione	Precarietà ambientale generale  Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico abit	azione	Degrado potenz. da attività umane probabili	i




Foto allegate cartella BI\_0313\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico qualificante	Data 31/03/2006  Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0315\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografio	ci
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune MESSINA	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0315_09</i>		
Oggetto		Coord. piana est 0 loca	saggio .le
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 13	
Qualificazione	CI. CI	Rapporti col contesto ambientale e paesis	tico
Denominazione		Contesto parzialm. degradato co.	mune
		Ruolo del bene nel paesaggi organico	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi collinare	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX?		Rarità, unicità	<b>✓</b>
Schema	a blocco	Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica	Valore
Forma	rettangolare	Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	
Elementi significa	ativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazio	ne	Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Stato di conserva	azione <i>mediocre</i>	spirit a spiritima in sogrado	
	itazione	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico abi	itazione	Precarietà ambientale specifica	



Foto allegate cartella BI\_0315\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i>	
Rilevanza <u>media</u> Valore paesaggistico <u>qualificante</u>	Data 31/03/2006  Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0348\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedato	re SBCA ME	Provincia Me Ambito 09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune <u>MESSINA</u>
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0348_09	Località Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 13
Qualificazione	CI. <i>C1</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazio		Contesto parzialm. degradato comune
Denominazio		Ruolo del bene nel paesaggi organico
Altra denominazion	e	Tipo di paesaggi vallivo
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo	X?	late with
Dit-		Integrità  Rarità, unicità
Pianta		Peculiarità   Denomina di tribità
Schema	a blocco	Rappresentatività  Importanza culturale generale
Forma	rettangolare	Importanza storica
		Importanza formale, estetica  ✓ Importanza sociale, di costume
		Importanza testimoniale
Elementi signi	ficativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme  Leggibilità dell'insieme
		Leggibilità dell'insieme
		Fragilità strutturale d'insieme
		Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto
Uso / Conserva	zione	Degrado in atto □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Stato di conse	rvazione <i>cattivo</i>	
Uso attuale	abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
Uso storico	ahitaziana	Precarietà ambientale specifica
LIGO OTORIOO	abitazione	Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0348\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico qualificante	Data 31/03/2006 Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0349\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedato Tipo scheda	"Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09  Comune MESSINA
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0349_09	Località Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 13
Qualificazione	CI. CI	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazio	ne	Contesto parzialm. degradato comune
		Ruolo del bene nel paesaggi organico
Altra denominazion	e	Tipo di paesaggi vallivo
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo	X?	Integrità 🔽
Pianta		Rarità, unicità Peculiarità
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale
Forma	rettangolare	Importanza storica  Importanza formale, estetica  ✓ Importanza sociale, di costume
		Importanza testimoniale
decorazioni, leser	ficativi e/o decorativi ne	Importanza visuale d'assieme  Leggibilità dell'insieme
		Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto
Uso / Conserva	zione	Degrado in atto ☐ Propensione spontanea al degrado ☑ ✓
Stato di conse	rvazione <i>buono</i>	
Uso attuale	abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
Uso storico	abitazione	Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0349\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i> Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Data 31/03/2006 Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0350\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografic	ci
Ente schedatore Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati"  Cod. SITP BI 0350 09	Provincia Me Ambito Comune MESSINA Località	09
		Coord. piana est 0 loca	esaggio ale
<b>Oggetto</b> Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 13	
Qualificazione	CI. CI	Rapporti col contesto ambientale e paesis	tico
<b>Denominazione</b> Altra denominazione		Contesto parzialm. degradato con Ruolo del bene nel paesaggi organico Tipo di paesaggi vallivo	mune
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma Elementi signific	a blocco  composta  cativi e/o decorativi	Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica	Valore
Uso / Conservazio	one	Fragilità funzionale d'insieme  Degrado in atto	endogena
	bitazione mediocre	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena



Foto allegate cartella BI\_0350\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico qualificante	Data 31/03/2006 Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0351\_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune **MESSINA** "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI\_0351\_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 13 Definizione Villa C1 CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto degradato comune Denominazione Ruolo del bene nel paesaggi dominante Altra Tipo di paesaggi urbano denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XX? Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità Rappresentatività Valore Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma rettangolare **~** Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi **~** Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme **~** Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione pessimo Vulnerabilità Uso attuale nessuno Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0351\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data 31/03/2006
Valore paesaggistico qualificante	Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0354\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogr	afici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune MESSINA	09
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati"  Cod. SITP BI 0354 08	Località	
Oggetto		P	Paesaggio ocale
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0	1.3
Qualificazione	Cl. <i>C1</i>	Rapporti col contesto ambientale e pae	sistico
Denominazion	e <i>Villa Magno</i>	Contesto non degradato	comune
Altra denominazione	Villa Pagano	Ruolo del bene nel paesaggi organi Tipo di paesaggi vallivo	ico
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XD Pianta	(?	Integrità Rarità, unicità Peculiarità	<b>V</b>
Schema Forma	a blocco articolata	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi signific	cativi e/o decorativi , giardino	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conserv	<u> </u>		eso
	bitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena



Foto allegate cartella BI\_0354\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza alta	Data 31/03/2006
Valore paesaggistico qualificante	Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0355\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogr	afici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune MESSINA  Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0355_0</i> 9		Paesaggio
Oggetto			ocale
Definizione	Villa	Coord. piana nord	!3
Qualificazione	Cl. <i>C1</i>	Rapporti col contesto ambientale e pae	sistico
Denominazione		Contesto non degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi organi	ico
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX?		Integrità	<b>✓</b>
Pianta		Rarità, unicità Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
_	-	Importanza storica	
Forma	а Т	Importanza formale, estetica	<b>~</b>
		Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	
Elementi signific	ativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
torre merlata, lesene		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	ep
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazio	one	Degrado in atto	na na
Stato di conserva		Propensione spontanea al degrado	
		1	esogena
Uso attuale at	bitazione	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico ab	pitazione	Precarietà ambientale specifica  Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI\_0355\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data 31/03/2006
Valore paesaggistico qualificante	Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0356\_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune **MESSINA** "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI\_0356\_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 13 Definizione Villa C1 CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto parzialm. degradato comune Denominazione organico Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi vallivo denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XX? **~** Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità Rappresentatività Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma rettangolare **~** Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità Fragilità funzionale d'insieme **~** Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione *mediocre* Vulnerabilità Uso attuale abitazione Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0356\_09

Strutture accessorie autonome	Vinnali "na cassistisi"
	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico qualificante	Data 31/03/2006 Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0357\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografic	:ii
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia <u>Me</u> Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune <u>MESSINA</u> Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0357_0</i>		saggio
Oggetto		Coord. piana est 0 loca	
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 13	
Qualificazione	CI. <i>C1</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesist	tico
Denominazione		Contesto non degradato con	mune
		Ruolo del bene nel paesaggi dominante	9
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>collinare</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX?		Intervità	
Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	
Forma	а Т	Importanza storica Importanza formale, estetica	°
		Importanza sociale, di costume	
Elementi signific	ativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme	<b>✓</b>
lesene	a 0,0 00001001	Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	<b>✓</b>
		Fragilità funzionale d'insieme	
Uso / Conservazio	ne	Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	
Stato di conserv	azione <i>mediocre</i>		
Uso attuale al	bitazione	Precarietà ambientale generale	asogai a
Uso storico at	pitazione	Precarietà ambientale specifica  Degrado potenz. da attività umane probabili	_   _



Foto allegate cartella BI\_0357\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Occasioni
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i>	
Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Data 31/03/2006  Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0358\_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune **MESSINA** "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI\_0358\_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 13 Definizione Villa C1 CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto parzialm. degradato comune Villa Fodi **Denominazione** organico Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi vallivo denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XX? **~** Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità Rappresentatività Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma composta **~** Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme cornicione, lesene Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Uso / Conservazione **~** Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione discreto Vulnerabilità Uso attuale abitazione Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili




Foto allegate cartella BI\_0358\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i>	Data 31/03/2006  Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0359\_09

	Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore SBCA ME  Tipo scheda "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune MESSINA Località
Rif. L. G. Cod. SIT	P BI_0359_09 Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Definizione <i>Villa</i> Qualificazione	Coord. piana nord  O  13  CI. CI  Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazione  Altra denominazione	Contesto non degradato di pregio  Ruolo del bene nel paesaggi organico  Tipo di paesaggi collinare
Cronologia	Parametri di valutazione
Pianta  Schema  Forma  Elementi significativi e/o decorati	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conservazione Uso attuale Uso storico	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili




Foto allegate cartella BI\_0359\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	inaccessibile
Rilevanza  Valore paesaggistico	Data 31/03/2006  Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0175\_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune **MESSINA** "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI\_0175\_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 13 Definizione Baglio D1 CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto non degradato di pregio Denominazione dominante Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi collinare denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XIX? Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Valore Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma rettangolare Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **✓** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme **~** Degrado in atto Uso / Conservazione **~** Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione pessimo Vulnerabilità Uso attuale nessuno Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0175\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico qualificante	Data 24/03/2006  Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0274\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedator  Tipo scheda  Rif. L. G.	e SBCA ME  "Beni isolati"  Cod. SITP BI 0274 09	Comune MESSINA Località	09
		Paesaç Coord. piana est 0 locale	ggio
<b>Oggetto</b> Definizione	Baglio	Coord. piana nord 0 13	
Qualificazione	Rurale Cl. D1	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	
<b>Denominazion</b> Altra denominazione		Contesto non degradato comun.  Ruolo del bene nel paesaggi dominante  Tipo di paesaggi collinare	re
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma Elementi signifi	a blocco  composta  cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	Valore
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme  Fragilità funzionale d'insieme  Degrado in atto  □  Propensione spontanea al degrado  ✓	endogena
_	wazione mediocre abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica  Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena



Foto allegate cartella BI\_0274\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u> Valore paesaggistico <u>qualificante</u>	Data 31/03/2006 Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0304\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia <u>Me</u> Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune MESSINA  Località	
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP BI_0304_09	Coord. piana est 0 locale	
Definizione	Insediamento	Coord. piana nord 0 13	
Qualificazione	Rurale CI. D1_n	Rapporti col contesto ambientale e paesistic	ю.
Denominazione		Contesto parzialm. degradato comu	ine
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XIX? Pianta		Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema Forma	articolata	Rappresentatività  Importanza culturale generale  Importanza storica  Importanza formale, estetica  Importanza sociale, di costume	Valore
Elementi significa	ativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazio	ne	Fragilità strutturale d'insieme  Fragilità funzionale d'insieme  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	doger
	azione <u>cattivo</u>	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica  Degrado potenz. da attività umane probabili	و



Foto allegate cartella BI\_0304\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i> Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Data 31/03/2006 Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0319\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore	"Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune MESSINA Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <i>BI_0319_09</i>	Coord. piana est  Coord. piana nord  Paesaggio locale  13
Definizione Qualificazione	Borgo CI. D1_n	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
<b>Denominazion</b> Altra denominazione	e	Contesto parzialm. degradato comune  Ruolo del bene nel paesaggi dominante  Tipo di paesaggi vallivo
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma Elementi signific	composito  composta  cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Jso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme  Fragilità funzionale d'insieme  Degrado in atto  Propensione spontanea al degrado
_	vazione mediocre  abitazione  bitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili




Foto allegate cartella BI\_0319\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"	
	Vincoli "monumentali"	
Individuazione cartografica	Rif. altre schede	
	Ulteriori riferimenti	
	Osservazioni	
Rilevanza <u>media</u>	Data	31/03/2006

# Beni isolati



BI\_0282\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	e SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito <i>09</i> Comune <i>MESSINA</i>
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati"  Cod. SITP BI_0282_09	Località
Oggetto		Coord. piana est 0 locale
Definizione	fabbrica?	Coord. piana nord 0 13
Qualificazione	Cl. <i>D10</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion	ne	Contesto non degradato di pregio
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi dominante  Tipo di paesaggi fluviale
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo XX Pianta	?	Integrità Rarità, unicità Peculiarità
Schema Forma	a blocco rettangolare	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme  □
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
_	nessuno fabbrica	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0282\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	Osservazioni
D'II.	
Rilevanza <u>alta</u> Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Data 31/03/2006  Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0160\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topo	ografici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune MESSINA  Località	
Rif. L. G	Cod. SITP <i>BI_0160_09</i>		Paesaggio locale
Oggetto			
Definizione	Casa	Coord. piana nord	13
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e p	paesistico
Denominazione		Contesto non degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi ser	iale
Altra denominazione		Tipo di paesaggi collinare	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XIX?		Integrità	
N	-	Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
_		Importanza storica	
Forma	poligonale	Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume	
Elementi significa	tivi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme	
Liementi signinca	aivi 6/0 decorativi	Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	<b>✓</b> en
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena  V V
Jso / Conservazior	ne	Degrado in atto	<b>✓</b> na
Stato di conserva		Propensione spontanea al degrado	
			esogena
Jso attuale nes	ssuno	Precarietà ambientale generale	esogena
	d d	Precarietà ambientale specifica	




Foto allegate cartella BI\_0160\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico caratterizzante	Data 24/03/2006 Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0172\_09

	Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore SBCA ME	Provincia Me Ambito 09  Comune MESSINA
Tipo scheda "Beni isolati"	Località
Rif. L. G. Cod. SITP <i>BI_0172</i>	2 09
Oggetto	Coord. piana est 0 locale
Definizione <u>rudere</u>	Coord. piana nord 0 13
Qualificazione Cl. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazione	Contesto parzialm. degradato comune
	Ruolo del bene nel paesaggi organico
Altra denominazione	Tipo di paesaggi vallivo
Cronologia	Parametri di valutazione
Secolo XIX?	Integrità
Pianta	Rarità, unicità Peculiarità
Schema	Rappresentatività 💆 🐒
	Importanza culturale generale Importanza storica
Forma	Importanza formale, estetica
	Importanza sociale, di costume
Elementi significativi e/o decorativi	Importanza testimoniale  Importanza visuale d'assieme  □
Liementi signincativi e/o decorativi	Leggibilità dell'insieme
	Fragilità strutturale d'insieme
	Fragilità funzionale d'insieme
Uso / Conservazione	
Stato di conservazione <i>ruderale</i>	Propensione spontanea al degrado
Uso attuale nessuno	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
	Precarietà ambientale specifica
Uso storico	Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0172\_09

Rilevanza media  Valore paesaggistico caratterizzante	Data 24/03/2006  Nome del compilatore
	Osservazioni
	Ulteriori riferimenti
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Vincoli "monumentali"
Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"

# Beni isolati



BI\_0173\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune MESSINA	09
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati"  Cod. SITP BI 0173 09	Località MESSINA	
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 13	
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesistic	:o
Denominazion	e	Contesto non degradato como	ıne
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi organico  Tipo di paesaggi collinare	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX. Pianta	?	Integrità Rarità, unicità Peculiarità	   
Schema	a blocco rettangolare	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	Valore
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	dogena
_	vazione <u>discreto</u> abitazione  abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena



Foto allegate cartella BI\_0173\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data 24/03/2006
Valore paesaggistico caratterizzante	Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0278\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito	09
		Comune MESSINA	-
Tipo scheda	"Beni isolati"	Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0278_09		
			aesaggio cale
Oggetto		Coord. piana est 0 lo	Cale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 1.	3
Delinizione	Casa		
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paes	sistico
		O all all a languages	
Denominazione		Contesto parzialm. degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi organio	<i>co</i>
Altra denominazione		Tipo di paesaggi costiero	
denominazione			
Cronologia		Parametri di valutazione	
		1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	
Secolo XIX?		Intermità	
<del></del>	<u>'</u>	Integrità Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	
		Rappresentatività	<b>✓</b>
Schema	a blocco	Importanza culturale generale	Valore
Forma	articolata	Importanza storica	
roma	arucolata	Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	
Elementi significat	tivi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme  Leggibilità dell'insieme	
		Leggibilità dell'insierrie	
		Fragilità strutturale d'insieme	<b>✓</b> end
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena  Y
Uso / Conservazion	e ·	Degrado in atto	na na
COO, CONSCITUZION	_	Propensione spontanea al degrado	
Stato di conservaz	zione <i>pessimo</i>		<u> </u>
Uso attuale nes	suno	Precarietà ambientale generale	esogena
			ina ia
		Precarietà ambientale specifica	



Foto allegate cartella BI\_0278\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico caratterizzante	Data 31/03/2006 Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0279\_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune **MESSINA** "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI\_0279\_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 13 Definizione Casa Rurale D2 CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto parzialm. degradato comune Denominazione Ruolo del bene nel paesaggi dominante Altra Tipo di paesaggi collinare denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XIX? Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Valore Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma articolata Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **✓** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme **~** Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione ruderale Vulnerabilità Uso attuale nessuno Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0279\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico caratterizzante	Data 31/03/2006  Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0280\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografio	ci
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune MESSINA	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0280_09</i>		esaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 loca	
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 13	
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesis	tico
Denominazione		Contesto parzialm. degradato co.	mune
		Ruolo del bene nel paesaggi dominant	e
Altra denominazione		Tipo di paesaggi collinare	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX?		late with	
<u></u>		Integrità Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
Forma	composta	Importanza storica	
Toma	composed	Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	
			<u>✓</u>
Elementi signific	ativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
		Leggibilità dell'insieme	
			endo
			endogena
Uso / Conservazio	one	Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	<u>√</u>   <u>a</u>
Stato di conserv	azione <i>pessimo</i>		Φ .
Uso attuale	essuno	Precarietà ambientale generale	esogena
The state of the last	hitariana	Precarietà ambientale specifica	
Uso storico al	bitazione	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI\_0280\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico caratterizzante	Data 31/03/2006  Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0286\_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune **MESSINA** "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI\_0286\_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 13 Definizione Casa D2 Rurale CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto non degradato comune Denominazione seriale Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi vallivo denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XIX? Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Valore Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma rettangolare Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **✓** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme **~** Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione pessimo Vulnerabilità Uso attuale nessuno Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0286\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	OSSEIVAZIOIII
Rilevanza <i>media</i>	Data 31/03/2006
Valore paesaggistico caratterizzante	Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0287\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	e SBCA ME	Provincia Me Ambito 09 Comune MESSIMA
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati"  Cod. SITP BI_0287_09	Località
Oggetto		Coord. piana est 0 locale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 13
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion	ne	Contesto degradato comune  Ruolo del bene nel paesaggi seriale
Altra denominazione		Tipo di paesaggi collinare
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo XX Pianta	?	Integrità Rarità, unicità Peculiarità
Schema	a blocco rettangolare	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale  Importanza visuale d'assieme  Leggibilità dell'insieme  □
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conser	vazione <i>cattivo</i>	Precarietà ambientale generale
_	abitazione	Precarietà ambientale generale  Precarietà ambientale specifica  Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0287\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"	
	Vincoli "monumentali"	
Individuazione cartografica	Rif. altre schede	
	Ulteriori riferimenti	
	Osservazioni	
Rilevanza <u>media</u>	Data 31/03/2006	
Valore paesaggistico caratterizzante	Nome del compilatore	

## Beni isolati



BI\_0288\_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune **MESSINA** "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI\_0288\_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 13 Definizione Casa D2 Rurale CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto non degradato comune Denominazione seriale Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi collinare denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XX? Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Valore Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma composta Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **✓** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme **~** Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione pessimo Vulnerabilità Uso attuale nessuno Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0288\_09

Individuazione cartografica  Rif. altre schede  Ulteriori riferimenti  Osservazioni	Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
Rif. altre schede  Ulteriori riferimenti		Vincoli "monumentali"
	Individuazione cartografica	Rif. altre schede
Osservazioni		Ulteriori riferimenti
		Osservazioni
Rilevanza Data 31/03/2006  Valore paesaggistico caratterizzante Nome del compilatore		

# Beni isolati



BI\_0293\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topograf	ici
Ente schedatore Tipo scheda	SBCA ME  "Beni isolati"	Provincia Me Ambito Comune MESSINA	09
Rif. L. G	Cod. SITP <i>BI_0293_09</i>		esaggio
Oggetto			
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 13	
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesi	stico
Denominazion		Contesto non degradato a	li pregio
		Ruolo del bene nel paesaggi seriale	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>collinare</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XIX	?	Integrità	
Pianta		Rarità, unicità	
		Peculiarità Rappresentatività	
Schema	a blocco	Importanza culturale generale	Valore
- - orma	rettangolare	Importanza storica	
oa		Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	<u>✓</u>
Elementi signific	ativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	<b>✓</b>
		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	<b>≥</b> end
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena  Y Y V
Uso / Conservazio	one	Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	<b>✓</b>
Stato di conserv	azione <i>ruderale</i>	r ropensione spontanea ai degrado	
	essuno	Precarietà ambientale generale	esogena
_		Precarietà ambientale specifica	a
Uso storico a	bitazione	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI\_0293\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico caratterizzante	Data 31/03/2006 Nome del compilatore

## Beni isolati



BI 0294 09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune **MESSINA** "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI\_0294\_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 13 Definizione Casa D2 Rurale CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto non degradato comune Denominazione seriale Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi vallivo denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XIX? Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Valore Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma rettangolare Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **✓** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme **~** Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione pessimo Vulnerabilità Uso attuale nessuno Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0294\_09

Individuazione cartografica  Rif. altre schede  Ulteriori riferimenti  Osservazioni	Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
Rif. altre schede  Ulteriori riferimenti		Vincoli "monumentali"
	Individuazione cartografica	Rif. altre schede
Osservazioni		Ulteriori riferimenti
		Osservazioni
Rilevanza Data 31/03/2006  Valore paesaggistico caratterizzante Nome del compilatore		

## Beni isolati



BI\_0299\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedator Tipo scheda Rif. L. G. Oggetto Definizione	e SBCA ME  "Beni isolati"  Cod. SITP BI_0299_09	Provincia Me Ambito Comune MESSINA Località  Coord. piana est 0  Coord. piana nord 0  13	
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesistic	ю.
Denominazione Altra denominazione		Contesto degradato comu  Ruolo del bene nel paesaggi seriale  Tipo di paesaggi urbano	ine
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma Elementi signifi	a blocco  composta  cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	√alore
Uso / Conservaz		Fragilità strutturale d'insieme  Fragilità funzionale d'insieme  Degrado in atto  Propensione spontanea al degrado   ✓	1 12 12
_	nessuno abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena



Foto allegate cartella BI\_0299\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico caratterizzante	Data 31/03/2006  Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0308\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogr	afici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune MESSINA  Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0308_09</i>		Paesaggio ocale
Oggetto			13
Definizione	Casa	Coord. piana nord	.5
Qualificazione	CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e pae	sistico
Denominazione		Contesto parzialm. degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi domin	ante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi urbano	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX?		Integrità	
Pianta	<u> </u>	Rarità, unicità	
- 141144		Peculiarità Rappresentatività	
Schema	a blocco	Importanza culturale generale	Valore
Forma	rettangolare	Importanza storica	
Toma	rettarigotare	Importanza posicio di postuma	
		Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	
Elementi significa	tivi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	end
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena  \[ \]
Uso / Conservazion	ne	Degrado in atto  Propensione spontanea al degrado	<b>✓</b>
Stato di conserva	zione <i>cattivo</i>	Propensione spontanea at degrado	
	itazione?	Precarietà ambientale generale	esogena
<u></u>		Precarietà ambientale specifica	ina ina
Uso storico abi	tazione	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI\_0308\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i>	
Rilevanza <u>media</u> Valore paesaggistico <u>qualificante</u>	Data 31/03/2006  Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0317\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografi	ci
Ente schedatore Tipo scheda	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito Comune MESSINA	09
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0317_09</i>		esaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 loca	яe
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 13	
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesis	itico
Denominazione		Contesto non degradato co	omune
Ali		Ruolo del bene nel paesaggi organico	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XX?		Integrità Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
F	unthan malaya	Importanza storica	
Forma	rettangolare	Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	<b>✓</b>
Elementi significa	ativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
		Leggibilità dell'insieme	
			endo
		Fragilità funzionale d'insieme  Degrado in atto	endogena  y y
Uso / Conservazio	ne	Propensione spontanea al degrado	
Stato di conserva	azione <i>pessimo</i>		 "g
Uso attuale ne	essuno	Precarietà ambientale generale	esogena
Uso storico ab	itazione	Precarietà ambientale specifica	
USU SIUHUU au	IULIOTIC	Degrado potenz. da attività umane probabili	1 1 1



Foto allegate cartella BI\_0317\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico caratterizzante	Data 31/03/2006  Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0320\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore	SBCA ME  "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune MESSINA
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0320_09</i>	Località Paesaggio Coord. piana est    0
Definizione	casa	Coord. piana nord 0 13
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
<b>Denominazion</b> Altra denominazione	e	Contesto non degradato di pregio  Ruolo del bene nel paesaggi organico  Tipo di paesaggi collinare
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema	a blocco	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale
Forma  Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza storica  Importanza formale, estetica  Importanza sociale, di costume  Importanza testimoniale  Importanza visuale d'assieme  Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conserv Uso attuale	vazione <u>cattivo</u>	Precarietà ambientale generale
030 attuale		Precarietà ambientale specifica



Foto allegate cartella BI\_0320\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"	]
	Vincoli "monumentali"	
Individuazione cartografica	Rif. altre schede	
	Ulteriori riferimenti	
	Osservazioni	
Rilevanza <u>media</u>	Data 31/03/2006	
Valore paesaggistico qualificante	Nome del compilatore	

## Beni isolati



BI\_0353\_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune **MESSINA** "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI\_0353\_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord 13 Definizione Casa D2 CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto parzialm. degradato comune Denominazione Ruolo del bene nel paesaggi dominante Altra Tipo di paesaggi vallivo denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XX? Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Valore Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma rettangolare Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **✓** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme **~** Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione ruderale Vulnerabilità Uso attuale nessuno Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0353\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>media</i>	Data 31/03/2006
Valore paesaggistico qualificante	Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0360\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topograf	fici
Ente schedatore Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati"  Cod. SITP BI 0360 09	Provincia Me Ambito Comune MESSINA Località	09
			esaggio cale
<b>Oggetto</b> Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 13	
Qualificazione	Cl. <i>D2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesi	istico
<b>Denominazion</b> Altra denominazione	e	Contesto non degradato collinare	di pregio nte
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema Forma Elementi significi lesene, decorazioni	a blocco rettangolare cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	Valore
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena  y y y
_	ruderale nessuno abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili	esogena



Foto allegate cartella BI\_0360\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>alta</u>	Data 31/03/2006
Valore paesaggistico qualificante	Nome del compilatore

# Beni isolati



BI\_0361\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore Tipo scheda	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune MESSINA
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0361_09</i>	Località Paesaggio Coord. piana est    0   locale
<b>Oggetto</b> Definizione	case	Coord. piana nord 0 13
Qualificazione	CI. <i>D2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
<b>Denominazione</b> Altra denominazione	Case Panna	Contesto non degradato di pregio  Ruolo del bene nel paesaggi organico  Tipo di paesaggi collinare
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma Elementi significa	a blocco rettangolare tivi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazion	e	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
	zione pessimo suno tazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili




Foto allegate cartella BI\_0361\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <i>alta</i>	Data 31/03/2006
Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0362\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	İ
Ente schedato	SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune MESSINA  Località	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0362_09</i>	<u> </u>	saggio
Oggetto		Coord. piana est 0 local	
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0 13	
Qualificazione	Rurale CI. D2		
Qualificazione	GI. DZ	Rapporti col contesto ambientale e paesist	ico
Denominazioi	ne	Contesto non degradato con	nune
A.1.		Ruolo del bene nel paesaggi organico	
Altra denominazione	e	Tipo di paesaggi collinare	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo X	IX?		
		Integrità	
Pianta		Rarità, unicità	
		Peculiarità  Rappresentatività	
Schema	a blocco	Importanza culturale generale	Valore
_		Importanza storica	_   ল
Forma	rettangolare	Importanza formale, estetica	
		Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	
Elementi signif	icativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	_
		Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	<b>e</b>
		Fragilità funzionale d'insieme	Ō
		Degrado in atto	z ana
Uso / Conservaz		Propensione spontanea al degrado	
Stato di consei	rvazione <i>ruderale</i>		es(
Uso attuale	nessuno	Precarietà ambientale generale	esogena
	abitazione	Precarietà ambientale specifica	_   _
Uso storico			




Foto allegate cartella BI\_0362\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico caratterizzante	Data 31/03/2006  Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0316\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati"  Cod. SITP BI 0316 09	Provincia Me Ambito 09  Comune MESSINA  Località
Oggetto	Cod. SHF BI_0316_09	Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Definizione	abbeveratoio	Coord. piana nord 0 13
Qualificazione	Rurale CI. D5	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
<b>Denominazion</b> Altra denominazione	e	Contesto non degradato comune  Ruolo del bene nel paesaggi organico  Tipo di paesaggi vallivo
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma Elementi signific	a blocco rettangolare cativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
_	vazione <u>cattivo</u> abbeveratoio	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI\_0316\_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico caratterizzante	Data 31/03/2006  Nome del compilatore

## Beni isolati



BI\_0346\_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	re SBCA ME	Provincia Me Ambito 09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune MESSINA Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP BI_0346_09	Paesaggio Coord. piana est 0 locale
Definizione	Ponte	Coord. piana nord 0 13
Qualificazione	stradale CI. E7	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazior	ne	Contesto parzialm. degradato comune
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi dominante  Tipo di paesaggi fluviale
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta Schema		Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica
Forma  Elementi signif	icativi e/o decorativi	Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
1	ponte	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili




Foto allegate cartella BI\_0346\_09

Strutture accessorie autonome	Viscoli "popoggistisi"
	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media  Valore paesaggistico qualificante	Data 31/03/2006 Nome del compilatore